სოფ. ხადაში არსებული საცხოვრებელი ბანაკის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადების დასაზუსტებელ საკითხებზე რეაგირება

N	სამინისტროს შენიშვნა	რეაგირება
1	დოკუმენტში წარმოდგენილი უნდა იქნეს საქმიანობის განხორციელების ადგილის Shp ფაილები;	*<u>შენიშვნა გათვალსიწინებულია:</u>* იხ. დანართი N3
2	სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილი ნახაზი 3.1.1. არ არის იდენტიფიცირებადი.	*<u>შენიშვნა გათვალსიწინებულია:</u>* 3.1.1 ნახაზი წარმოდგენილია უკეთესი ხარისხით
3	დოკუმენტში მოცემულია ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, კერძოდ, საქმიანობის განხორციელების ადგილმდებარეობის თავში აღნიშნულია, რომ გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა დაგეგმილია სამშენებლო ბანაკის სამხრეთ ნაწილში, ხოლო „ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების თავში“ აღნიშნულია, რომ გამწმენდი ნაგებობა ტერიტორიაზე მოწყობილია. სკრინინგის განცხადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ტერიტორიაზე არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობის (განხორციელებული და დაგეგმილი სამუშაოები) გათვალისწინებით;	*<u>შენიშვნა გათვალსიწინებულია:</u>* 4.8 თავში არსებული მექანიკური შეცდომა შესწორებულია ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით
5	სკრინინგის განცხადების 3.3 თავში მოცემული ჩამდინარე წყლების მაჩვენებლების რიცხვითი მნიშვნელობები საჭიროებს დაზუსტებას;	*<u>შენიშვნა გათვალსიწინებულია:</u>* იხ. ცხრილი N3.3.1
6	დოკუმენტში წარმოდგენილი უნდა იყოს გამწმენდის ნაგებობის საპასპორტო მონაცემები (სახელმწიფო ენაზე);	*<u>შენიშვნა გათვალსიწინებულია:</u>* იხ. დანართი N2
7	დოკუმენტში დაზუსტებას საჭიროებს ჩამდინარე წყლების გამწმენდ დანადგარამდე მიყვანის ტექნიკური გადაწყვეტის შესახებ ინფორმაცია.	*<u>შენიშვნა გათვალსიწინებულია:</u>* იხ. თავი N3.2 „თითოეული სველი წერტლიდან (სამზარეულოდან და სააბაზანოდან) გამომავალი წყლები გამწმენდ ნაგებობამდე მივა თვითდინებით 108 მმ-იანი

		დიამეტრის მქონე გოფრირებული მილის მეშვეობით (აღნიშნული მილი ჩაიდება მიწისქვეშ), სართო სიგრძით 200 მ. აქვე აღსანიშნავია, რომ სამზარეულოდან გამოსული წყალი ზეთდამჭერებით გაიწმინდება“.