



შპს „რუსთავის ფოლადის“ წიდასაყარზე არსებული ნარჩენების  
ლაბორატორიული კვლევა და მათი რაობის განსაზღვრა

1

დანართი 6

რენტგენოფლოუორესცენციური ანალიზის შედეგები (ppm)

ელემენტი ნიმუშის №	ფილტრაციის გამონაჟონი/ შემცველობა ppm 37-ru	ფილტრაციის გამონაჟონი/ შემცველობა ppm 70-ru	ფილტრაციის გამონაჟონი/ შემცველობა ppm 257-ru	ფილტრაციის გამონაჟონი/ შემცველობა ppm 262-ru	ფილტრაციის გამონაჟონი/ შემცველობა ppm 271-ru	ფილტრაციის გამონაჟონი/ შემცველობა ppm 277-ru
Cr	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.15
Co	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა
Ni	0.03	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	0.08	0.01	არ აღმოჩნდა
Cu	0.15	0.2	0.17	0.15	0.1	არ აღმოჩნდა
Zn	1.0	1.1	0.3	0.38	0.54	14.0
As	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა
Mo	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა
Cd	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა
Se	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა
Sb	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა
Pb	0.012	0.0014	0.014	0.01	არ აღმოჩნდა	15.0
Ba	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა
Hg	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა	არ აღმოჩნდა
Cl	18	18	18	18	14	3568
PH	9.13	7.34	9.44	9.95	9.45	10.45
SO <sub>4</sub>	41	165	535	494	370	3332
TDS	473	523	1260	1220	1020	10000