

**GSP**

# საქართველო

**GSP**

შ.კს. “გეოსტანდარტაროვები”



“GEOSTANDARDPROJECT” L.T.D.”

ქ. თბილისი, გ080 ამილახვარის ქუჩა №17ბ,  
ნაკვ. №01.19.18.003.132-შ0 ოფიციალური ცენტრი  
საჭარმო შენობის პროექტი

საინიციატიურო-გეოლოგიური კვლევების  
ტექნიკური ანგარიში

თბილისი  
2022

შ.კ.ს. “გეოსტანდარტპროექტი“

ქ. თბილისი, გ030 ამილახვარის ძუბა №17ბ,  
ნაკვ. №01.19.18.003.132-შ0 რადიოვარმაცევების  
საჭარმო შენობის პროექტი

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების  
ტექნიკური ანგარიში

შ.კ.ს.  
“გეოსტანდარტპროექტი”-ს  
დირექტორი,



ქ. ცხომელიძე

გეოლოგიის და საინჟინრო-გეოლოგიის  
მაგისტრი, ინჟინერ-გეოლოგი

A handwritten signature in black ink, appearing to read "გ. სადრაძე".

გ. სადრაძე

## სარჩევი

1. შესავალი -----	2
2. ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები, რელიეფი, გეომორფოლოგია და ჰიდროგრაფია -----	3
3. გეოლოგიური აგებულება და ჰიდროგეოლოგიური პირობები -----	4
4. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები -----	5
5. დასკვნები და რეკომენდაციები -----	8

### დანართები

ჭაბურღილების განლაგების სქემა -----	1 ვ.
საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილი -----	3 ვ.
ჭაბურღილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სვეტი -----	7 ვ.
ლაბორატორიული კვლევების ჯამური უწყისი -----	1 ვ.
გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედეგები -----	12 ვ.
ქანის ერთდერძა კუმშვაზე გამოცდის შედეგები -----	5 ვ.
წყლის ქიმიური ანალიზი -----	3 ვ.
სტატისტიკური დამუშავების შედეგები -----	3 ვ.

## საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ტექნიკური ანგარიში

**ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა №17ბ, ნაკვ. №01.19.18.003.132-ში  
რადიოფარმაცევტული საწარმო შენობის პროექტი**

### 1. შესავალი

დაკვეთის საფუძველზე, შ.კ.ს. “გეოსტანდარტპროექტი”-ს გეოლოგთა ჯგუფმა ჩაატარა საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები ქ. თბილისში, გივი ამილახვარის ქუჩაზე. კვლევა-ძიების მიზანს წარმოადგენს დასაპროექტებელი ნაგებობის მშენებლობისთვის გამოყოფილი მოედნის გეოლოგიური აგებულების, პიდროგეოლოგიური პირობებისა და გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შესწავლა. დავალების თანახმად, აღნიშნულ მოედანზე უნდა აშენდეს ორსართულიანი შენობა. საპროექტო შენობა გეგმაში ოთხეუთხედის ფორმისაა, ზომებით  $35,0 \times 34,0$  მ. შენობის ტიპი კარგასულია, სართულშეა გადახურვა – მონოლითური ფილა, საძირკვლის სავარაუდო ტიპი – დადგინდება საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარების შემდეგ, ნაგებობების კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით – II.

დასაპროექტებელი ნაგებობის დაფუძნების პირობების განსაზღვრისათვის ჩატარებულია შემდეგი სახის და მოცულობის სამუშაოები: მოძიებულია და დასკვნაში გამოყენებულია სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის მიერ 2019 წელს ჩატარებული კვლევები “ქ. თბილისის გეოლოგიური საფრთხეების შეფასების ანგარიში”, გ. ჯაფარიძის “თბილისის საინჟინრო გეოლოგია”. უბნის საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასების მიზნით დათვალიერებულია მიმდებარე ტერიტორია, ლითოლოგიური ჭრილის დასადგენად და ნიმუშების ასაღებად, სამშენებლო მოედანზე გაყვანილია 7 ჭაბურღილი  $10,0-18,0$  მ-მდე ჩაღრმავებით, საერთო სიღრმით 86,0 გრძ/მ. ბურღა მიმდინარეობდა საბურღი აგრეგატის უРБ – А-2А -ის გამოყენებით, მშრალად, მექანიკურ-სვეტური მეთოდით, საცავი მილების გამოყენებით, კერნის უწყვეტი ამოღებით. გრუნტებიდან აღებულია ნიმუშები, რომლებზეც ლაბორატორიული კვლევები შესრულდა შ.კ.ს. “თბილისებრული”-ს გეოტექნიკურ ლაბორატორიაში. გამონამუშევრების გეგმური და სიმაღლითი მიბმა განხორციელდა დამკვეთის მიერ გადმოცემული ტოპო-

გეგმის მიხედვით. საველე სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ჭაბურღლილები ამოიგსონაბურღლი მასალით.

საველე სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების საფუძველზე შედგენილია წინამდებარე დასკვნა. კვლევები ჩატარებულია და დასკვნა შედგენილია საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების (სამშენებლი წესების და ნორმები) მოთხოვნების შესაბამისად – ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 (საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისათვის), პნ 02.01-08 – შენობების და ნაგებობების ფუძეები, პნ 01.01-09 – სეისმომედეგი მშენებლობა, ს.ნ. და წ. IV-5-82 (მიწის სამუშაოები) ს.ნ. და წ. 3.02.01-87 (მიწის ნაგებობები, ნაგებობათა ფუძეები და საძირკვლები) სახსტანდარტი 25100-82 (გრუნტები: კლასიფიკაცია). საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები შესრულდა 2022 წლის ნოემბერში.

## 2. ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები, რელიეფი, გეომორფოლოგია და ჰიდროგრაფია

საკვლევი მოედანი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, ქ. თბილისში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროს ნაწილში, ისანი-სამგორის რაიონში. საქართველოს ტერიტორიის სამშენებლო კლიმატური დარაიონების სქემის მიხედვით უბანი განეკუთვნება III გ (№52 თბ. აეროპორტი) კლიმატურ ქვერაიონს. წლის საშუალო ტემპერატურა  $12,3^{\circ}\text{C}$ , წლის აბსოლუტური მინიმუმი  $-23^{\circ}\text{C}$ , აბსოლუტური მაქსიმუმი  $40^{\circ}\text{C}$ . ნალექების წლიური რაოდენობა 540 მმ-ს შეადგენს, ხოლო დღედამური მაქსიმუმი — 142 მმ. თოვლის საფარის წონა 0,50 კპა, თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი — 14. ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 5 წელიწადში ერთხელ — 1,05 კპა, ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 15 წელიწადში ერთხელ — 1,44 კპა. ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1, 5, 10, 15 და 20 წელიწადში ერთხელ — შესაბამისად 33, 41, 43, 44, და 48 მ/წმ. გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე — 0 სმ.

საქართველოს სეისმური საშიშროების რეკის მიხედვით, ქ. თბილისის მაკროსეისმური ინტენსივობა MSK64 სკალის მიხედვით 8 ბალს შეადგენს, ხოლო სეისმურობის კოეფიციენტი A - 0,17.

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით, საკვლევი უბანი მდებარეობს ძეგვი-მახათას მაღლობის აღმოსავლეთი ფერდის შეა ნაწილში. ტერიტორიის რელიეფი სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებით მცირედ დახრილი, უსწორმასწორო ზედაპირით არის წარმოდგენილი. სამშენებლო მოედანს დასავლეთიდან დაბალსართულიანი შენობები ესაზღვრება, ხოლო დანარჩენი სამი მხრიდან რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები. სამშენებლო მოედანი განაშენიანებული არ არის, მოედნის აბსოლუტური ნიშნულები 523,0–526,0 მ-ის ფარგლებში იცვლება.

ტერიტორიის მთავარ ჰიდროგრაფიულ ელემენტებს წარმოადგენენ ქვემო სამგორის არხი და თბილისის ზღვა, ქვემო სამგორის არხი აღმოსავლეთ საქართველოში, ივრის ზეგანსა და გარდაბნის ვაკეზე. არხის სიგრძე 48,1 კმ, სარწყავი ქსელის ჯამური სიგრძე 441,9 კმ, არხი რწყავს ძირითადად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, აგრეთვე თბილისის მიწებს. თბილისის ზღვა (თბილისის წყალსაცავი) მდებარეობს ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთით. გავრცელება აქვს ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ. ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში წყალსაცავი განიერია, სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ ვიწროვდება. წყალსაცავის სიგრძე 8,75 კმ-ია, სიგანე – ყველაზე განიერ ნაწილში – 1,85 კმ, ფართობი შეადგენს 11,6 კმ<sup>2</sup>, წყლის მოცულობა 308 მლნ. მ<sup>3</sup>. ყველაზე ღრმა ნაწილში წყალსაცავის სიღრმე 45 მ-ია, საშუალო სიღრმე 26,5 მ-ს შეადგენს.

### **3. გეოლოგიური აგებულება და ჰიდროგეოლოგიური პირობები**

საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დანაწევრების სქემის (გ. გუჯაბიძე, გ. გამყრელიძე 2003) მიხედვით, ტერიტორია განთავსებულია მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის სამხრეთ ქეზონაში. ტერიტორია აგებულია ზედა ეოცენური ასაკის ქვიშაქვებისა და არგილიტების მორიგეობით, ამ ძირითად ქანებზე ზემოდან განლაგებულია მეოთხეული ასაკის დელუვიურ-პროლუვიური თიხოვანი გრუნტები, რომლებიც შეიცავს ქვიშნარის ლინზებს და შუაშრეებს, თაბაშირს, ლორდს და კენჭებს შეიცავენ. ამ ფენების სახურავს წარმოადგენს ტექნოგენური გრუნტი.

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით, ტერიტორია განთავსებულია თბილისის ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან-კარსტული წყალწევიანი სისტემის ფარგლებში. გრუნტის წყლების ფორმირება, მოძრაობა და გავრცელება განისაზღვრება ტერიტორიის გეომორფოლოგიური პირობებით და

გეოლოგიური აგებულებით. მიწისქვეშა წყალი თიხოვან გრუნტს, ქვიშნარის ლინზებშია გაფრცელებული.

#### 4. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულით, თანახმად ს.ნ. და წ. 1.02.07.-87-ის დანართი 10-ის მიხედვით, უბანი II (საშუალო) სირთულის საინჟინრო-გეოლოგიურ კატეგორიას. სამშენებლო მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური სურათის მისაღებად, აღნიშნულ მოედანზე გაყვანილია 7 ჭაბურღილი, მაქსიმალური სიღრმით - 18,0 მ, ჩატარებული საველე სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების ანალიზის საფუძველზე, უბანზე გამოყოფილია ოთხი ფენა. ქვემოთ მოყვანილია ამ ფენების დახასიათება.

**ფენა №1 ნაყარი გრუნტი – tQIV – წარმოდგენილია თიხნარის მასით, ბეტონის ნატეხების და კენჭების ჩანართებით, შემკვრივებული. ფენის სიმძლავრე 1,0-2,5 მ-ია. ფენა ფუძის გრუნტებად არ განიხილება, ამიტომ, იგი არ დასინჯულა. გრუნტი დამუშავების სიმების მიხედვით მიეკუთვნება 24-ა-II კატეგორიას.**

**ფენა №2 თიხა - pdQIV – მოყვითალო ფერის, თაბაშირის ბუდეების ჩანართებით ქვიშნარის ლინზებით და შუაშრეებით, ნახევრადმყარი კონსისტენციის. ფენა დასინჯულია დაურღვეველი სტრუქტურის გრუნტის 6 ნიმუშით. რომლებზეც ჩატარდა ძვრაზე გამოცდები, საფეხურებრივი დატვირთვით 0,5 კგ/სმ<sup>2</sup> 3,0 კგ-მდე. შესწავლილია გრუნტის ფიზიკური თვისებები: ტენიანობა, სიმკვრივე, პლასტიურობის ზღვრები. გამოთვლილია ფორიანობა, ფორიანობის კოეფიციენტი, პლასტიურობის რიცხვი, დენადობის მაჩვენებელი. თავისუფალი გაჯირჯვების ხელსაწყოთი (ПНГ) განისაზღვრა გრუნტის ჯირჯვადი თვისებები. ხელსაწყოში გრუნტის სამდლიანი დასველების შემდეგ დადგინდა, რომ გრუნტს ჯირჯვადი თვისებები არ ახასიათებს. გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ნორმატიული მაჩვენებლები მოყვანილია ცხრილ 1-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ჯამურ უწყისში.**

ცხრ. 1

№	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზ. ერთ.	ნორმატიული მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	ρ	გ/სმ <sup>3</sup>	1,95

2	ჩონჩხის სიმკვრივე	$\rho_{\delta}$	$\text{გ}/\text{ს}^3$	1,60
3	მინერალური ნაწილაკების სიმკვრივე	$\rho_s$	$\text{გ}/\text{ს}^3$	2,72
4	ბუნებრივი ტენიანობა	W	ერთ. ნაწ.	0,221
5	ფორიანობა	n	%	41
6	ფორიანობის კოეფიციენტი	e	ერთ. ნაწ.	0,703
7	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე	$W_L$	ერთ. ნაწ.	0,384
8	ტენიანობა პლასტიურობის ზღვარზე	$W_p$	ერთ. ნაწ.	0,201
9	პლასტიურობის რიცხვი	$I_p$	ერთ. ნაწ.	18,4
10	დენადობის მაჩვენებელი	$I_L$	ერთ. ნაწ.	0,11
11	ტენიანობის ხარისხი	Sr	ერთ. ნაწ.	0,86
12	პუასონის კოეფიციენტი	$\mu$		0,42
13	დეფორმაციის მოდული	E	$\text{კგ}/\text{ს}^2$	210
14	შიგა ხახუნის კუთხე	$\varphi$	გრად.	18°
15	ხვედრითი შეჭიდულობა	C	$\text{კგ}/\text{ს}^2$	0,63
16	პირობითი საანგარიშო წინადობა	$R_0$	$\text{კგ}/\text{ს}^2$	3,8

გრუნტი დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 8-გ-III კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

**ფენა №3 თიხა - pdQIV** – მოყვითალო-ყავისფერი, ღორღის და კენჭების ჩანართებით, ძნელპლასტიური კონსისტენციის. ფენა დასინჯულია დაურღვეველი სტრუქტურის გრუნტის 6 ნიმუშით. რომლებზეც ჩატარდა ძვრაზე გამოცდები, საფეხურებრივი დატვირთვით 0,5 კგ/ს $\text{მ}^2$  3,0 კგ-მდე. შესწავლილია გრუნტის ფიზიკური თვისებები: სიმკვრივე, ტენიანობა, პლასტიურობის ზღვრები. გამოთვლილია ფორიანობა, ფორიანობის კოეფიციენტი, დენადობის მაჩვენებელი. გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ნორმატიული მაჩვენებლები მოყვანილია ცხრილ 2-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები ჯამურ უწყისში.

ცხრ. 2

№	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განზ. ერთ.	ნორმატიული მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	$\rho$	$\text{გ}/\text{ს}^3$	1,88
2	მშრალი გრუნტის სიმკვრივე	$\rho_{\delta}$	$\text{გ}/\text{ს}^3$	1,48
3	გრუნტის ნაწილაკების სიმკვრივე	$\rho_s$	$\text{გ}/\text{ს}^3$	2,73
4	ბუნებრივი ტენიანობა	W	ერთ. ნაწ.	0,271
5	ფორიანობა	n	%	46
6	ფორიანობის კოეფიციენტი	e	ერთ. ნაწ.	0,849
7	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე	$W_L$	ერთ. ნაწ.	0,420
8	ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე	$W_p$	ერთ. ნაწ.	0,194
9	პლასტიურობის რიცხვი	$I_p$	ერთ. ნაწ.	22,6
10	დენადობის მაჩვენებელი	$I_L$	ერთ. ნაწ.	0,34

11	ტენიანობის ხარისხი	Sr	ერთ. ნაწ.	0,87
12	პუასონის კოეფიციენტი	$\mu$	ერთ. ნაწ.	0,42
13	დეფორმაციის მოდული	E	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	150
14	შიგა ხახუნის კუთხე	$\varphi$	გრად.	17°
15	ხევდროითი შეჭიდულობა	C	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	0,41
16	პირობითი საანგარიშო წინაღობა	$R_0$	$\text{კგ}/\text{სმ}^2$	2,7

გრუნტი დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 8-6-II კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

ფენა №4 ქვიშაქვების და არგილიტების მორიგეობა – P2<sup>3</sup> – მონაცრისფრო-მოლურჯო ფერის, თიხურ-კარბონატულ ცემენტზე, მცირე სიმტკიცის. ქვიშაქვების ტექსტურა უწესრიგოა. არგილიტების თხელი შრეები, ქვიშაქვის მკვრივ შრეებს შორის დასტებად არის განლაგებული. ნაპრალები შევსებულია კალციტითა და გამოფიტვის მასალებით. ქანების წოლის ელემენტებია: დაქანების აზიმუტი: az: 160-170°, დახრის კუთხე 20-25°-ია. ფენა დასინჯულია 6 ნიმუშით. ნიმუშებზე ჩატარდა გამოცდები სიმტკიცეზე ერთდერძა კუმშვისას, როგორც ბუნებრივ, ასევე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში. გრუნტის თვისებების ნორმატიული მაჩვენებლები მოყვანილია ცხრილ 3-ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების მასალები და შედეგები წარმოდგენილია დანართებში ცხრილების სახით.

ცხრ. 3

N <sup>o</sup>	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განხ. ერთ.	ნორმატიული. მნიშვნელობა
1	სიმკვრივე	$\rho$	$\text{გ}/\text{სმ}^3$	2,10
2	ტენიანობა	W	%	8,2
3	სიმტკიცე ერთდერძა კუმშვაზე წყალში	Rc	მკა	8,8
4	დეფორმაციის მოდული	E	მკა	2000
5	პუასონის კოეფიციენტი	$\mu$		0,20

სახ.სტანდარტი 25100-82-ის მიხედვით გრუნტი მიეკუთვნება დანალექ, შეცემენტებულ, კლდოვან, დარბილებად, მცირე სიმტკიცის ქანებს.

გრუნტი დამუშავების სიძნელის მიხედვით მიეკუთვნება 28-6-VI კატეგორიას.

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

სამშენებლო მოედანზე მიწისქვეშა წყალი მიწის ზედაპირიდან 6,0 მ-ის სიღრმიდან დაფიქსირდა თიხოვან გრუნტში, ქვიშნარის ლინზებში. წყალი საშუალოდ აგრესიულია სახ.სტანდარტის 10178 - 76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუღებელი W<sub>4</sub> მარკის ბეტონის მიმართ, სუსტად აგრესიულია W<sub>6</sub> და W<sub>8</sub> მარკის ბეტონების მიმართ. არ არის აგრესიული პორტლანდცემენტის სახ.სტანდარტი 10178-76 კლინკერში ჩანართებით

C<sub>3</sub>S არაუმეტეს 65%; C<sub>3</sub>A არაუმეტეს 7%; C<sub>3</sub>A+ C<sub>4</sub>AF არაუმეტეს 22%; წილაპორტლანდცემენტზე და აგრეთვე სულფატომედეგი სახ.სტანდარტი 22266-76 დამზადებული წყალშეუღწევადი W<sub>4</sub>, W<sub>6</sub>, W<sub>8</sub> მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების წყალში მუდმივი დაძირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.

## 5. დასკვნები და რეკომენდაციები

- ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა №17ბ, რადიოფარმაცევტული საწარმო შენობის მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვ. №01.19.18.003.132 მდებარეობს სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებით მცირედ დახრილ, უსწორმასწორო რელიეფზე, აბსოლუტური ნიშნულებით 523,0–526,0 მ. სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 2019 წელს ჩატარებული კვლევების “ქ. თბილისის გეოლოგიური საფრთხეების შეფასების ანგარიში”-ს გეოლოგიური საფრთხეების ზონირების მიხედვით, საკვლევი უბანი და სამშენებლო მოედანი მიეკუთვნება დაბალი გეოლოგიური საფრთხის ზონას. სამშენებლო მოედნის მახლობლად და მიმდებარედ, საშიში გეოლოგიური მოვლენები (მეწყერი, ლვარცოფი, ზვავი, კარსტი, სუფოზია და სხვ.) განვითარებული არ არის, ამიტომ, მიწის ნაკვეთი მდგრადია.
- სამშენებლო მოედანზე გამოიყო სამი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (ნაყარი გრუნტის ფენა მხედველობაში არ მიიღება, იგი უნდა მოიჭრას): ამ ს.გ.ე-ების ნორმატიული და სააგარიშო მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 4-ში.

ცხრ. 4

ნო	ნორმატიული სამი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი	მდგრადი მოვლენების გავრცელების მიზანი	მიმდებარებული გეოლოგიური მოვლენების გავრცელების მიზანი	გარემოი სამშენებლო მოვლენების გავრცელების მიზანი	R <sub>0</sub> , სამშენებლო მოვლენების გავრცელების მიზანი	R <sub>c</sub> გავრცელების მიზანი	კუსონის გავრცელების მიზანი	გრანიტის გავრცელების მიზანი
I	A <sub>n</sub>	1.95	63	18°	21	3.8	0.42	თიხა
	$\alpha = 0,85$	1.94	60	17°				

	$\alpha = 0,95$	1.93	58	$16^\circ$					მოყვითალო
II	A <sub>n</sub>	1.88	41	$17^\circ$	15	2.7	0.42	თიხა ჭავისფერი	
	$\alpha = 0,85$	1.86	35	$16^\circ$					
	$\alpha = 0,95$	1.85	32	$15^\circ$					
III	A <sub>n</sub>	2.10		2000		8.8	0.20	ქვიშაქვა	
		2.09				8.5			
		2.08				8.3			
<p>შენიშვნა: ალბათობის საიმედოობა გრუნტის საანგარიშო მახასიათებლების განსაზღვრისას მიიღება – ფუძის ზიდვის უნარზე გაანგარიშებისას <math>\alpha=0.95</math>, დეფორმაციაზე ანგარიშისას <math>\alpha=0.85</math></p>									

3. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გათვალისწინებით, ფუძის გრუნტებად რეკომენდებულია I და III ს.გ.ე. I ს.გ.ე-ს გამოყენების შემთხვევაში საძირკვლის ტიპი რეკომენდებულია – რკინა-ბეტონის ფილა. ხოლო III ს.გ.ე-ზე რკინა-ბეტონის დგარი ხიმინჯები.
4. სამშენებლო მოედანზე მიწისქვეშა წყალი მიწის ზედაპირიდან 6,0 მ-ის სიღრმიდან დაფიქსირდა. წყალი სულფატურად აგრესიულია.
5. სამშენებლო მოედნის ჩრდილოეთით მდებარეობს ქვემო სამგორის არხი, ვინადან არხი სამშენებლო მოედნიდან დაშორებულია 120 მ-ით, სამშენებლო მოედანზე არხის მოქმედება მოსალოდნელი არ არის.
6. ქვაბულის მოწყობის დროს, სადრენაჟო და წყალქცევითი სამუშაოების ჩატარებისთვის გათვალისწინებულ იქნეს ს.ნ. და წ. 3.02.01-87 თავი 2-ის მოთხოვნები, ხოლო წყლის მოდენა ქვაბულის 1 მ<sup>2</sup>-ზე მიღებული იქნეს 0.01 ლ/წმ.
7. ქვაბულის ფერდოს მაქსიმალური დასაშვები დახრა მიღებული უნდა იქნეს ს.ნ. და წ. 3.02.01-87-ის 3.11, 3.12, 3.15 პუნქტების გათვალისწინებით და ს.ნ. და წ. III-4-80 მე-9 თავის მიხედვით. ს.ნ. და წ. III-4-80 §9.11 ცხრ. 4-ის თანახმად 5 მ-მდე ქვაბულის მოწყობის შემთხვევაში ქვაბულის ფერდოს ქანობი ნაყარი გრუნტებისათვის მიიღება 1:1,25 ანუ  $38^\circ$ , თოხნარებისთვის მიიღება 1:0,75 ანუ  $53^\circ$ , ხოლო ქვაბულის ფერდოს ვერტიკალური ქანობის შემთხვევაში, როდესაც ქვაბული 5 მ-ზე მეტია, აუცილებელია მისი ფერდოების გამაგრება შპუნტების, ხიმინჯების, საყრდენი კედლების ან სხვა მეთოდების გამოყენებით.

8. ქ. თბილისი - პნ 01.01.-09 “სეისმომედეგი მშენებლობა” სეისმური საშიშროების რუკის დანართის მიხედვით განეკუთვნება 8 ბალიან სეისმური საშიშროების ზონას, ხოლო უბნის ამგები გრუნტები სეისმური თვისებებით, იმავე კრებულის ცხრილი №1-ის მიხედვით მიეკუთვნებიან II კატეგორიას.

გეოლოგიის და საინჟინრო-გეოლოგიის  
მაგისტრი, ინჟინერ-გეოლოგი

გ. სადრაძე

## საინჟინრო - გეოლოგიური კვლევების ტექნიკური დავალება

ობიექტის დასახელება: რადიოფარმაცევტული საწარმო

ობიექტის მდებარეობა: ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, გივი ამილახვრის ქ. 17ბ, საკადასტრო კოდი: 01.19.18.003.132

დაპროექტების სტადია: სამუშაო დოკუმენტაცია.

კომპლექსის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: პირველი (ГОСТ 27751-88).

მშენებლობის ტიპი: ახალი

პირობითი ნიშნული: 0.00;

საძირკვლის ძირის საორიენტაციო ნიშნული: - ;

მშენებლობისთვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე გათვალისწინებულია 2 (ორ) სართულიანი შენობის აშენება.

შენობის ტიპი: რკინა-ბეტონის კარკასული შენობა.

საძირკლვის ტიპი შეირჩევა სამშენებლო ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების მიხედვით (სავარაუდო, ფილოვანი). საორიენტაციო დატვირთვა (წნევა) საძირკვლის ფილის ქვეშ 40 ტძ/მ2.

მზიდი კონსტრუქციების მასალა: რკინაბეტონის კარკასი.


დამატებითი ინფორმაცია: „შემსრულებლის“ მიერ სამშენებლო მოედანზე გაყვანილ იქნას 7 (სარეკომენდაციო რაოდენობა). ჭაბურღილის სიღრმე განისაზღვროს გეოლოგის მიერ **СНиП 1.02.07-87** თანახმად, მაგრამ არანაკლებ 10 (ათი) მეტრი სიღრმის ოდენობით.


„შემსრულებლის“ მიერ უნდა შეფასდეს უბნის ამგები გრუნტების, ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრები: ბუნებრივი ტენიანობა, დენადობის მაჩვენებელი, ფორიანობის კოეფიციენტი, დეფორმაციის მოდული, პუასონის კოეფიციენტი, სიმკვრივე, საგების კოეფიციენტი, ხახუნის კუთხე, შეჭიდულობა, საანგარიშო წინაღობა, ძირითადი კლდოვანი გრუნტების წინაღობა ერთდერძა კუმშვაზე როგორც ისე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში ( $R_d(\rho;E;\mu;\varphi)$  გამოფიტვის ხარისხი და სხვა).

ფუძეში გამოფიტული, ასევე დარბილებული კლდოვანი გრუნტის არსებობის შემთხვევაში, მისი ზღვრული წინაღობა ერთდერძა კუმშვაზე უნდა განისაზღვროს შტამპების გამოყენებით, თანახმად **СНиП 2.02.03-85 «СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ» 4.1.** პუნქტისა); უნდა განსაზღვრული იქნას ასევე ფუძე-გრუნტების კატეგორია სეისმური თვისებების მიხედვით.

მოსაზღვრედ მდებარე შენობა-ნაგებობების არსებობის შემთხვევაში განსაზღვრული იქნას საძირკვლის ტიპი და ზოგადად შეფასდეს დაფუძნების პირობები.

საინჟინრო გეოლოგირი კვლევები უნდა შესრულდეს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად;





### კორიგირებული ნაშენები

ნაყარი ბრუნტი: თიხნარის მასა, გეტრის ნატეხების და კენების ჩანართებით, შემცვევებული.

ნაშენების და არგილიტების მორიგეობა, მონაცემის ფრო-მოლურქო, მცირე სიმტკიცის.

თიხა მოგვითალო ფერის, თაბაშირის გუდისას ჩანართებით, ქვიშნარის ლინიებით და შუაშრებით, ნახევრადმშარი.


ლინიერული საზღვარი

თიხა მოგვითალო ფაზის ფერი, დორდის და კენების ჩანართებით, ძნელადასტური.

ბრუნტის წყლის დონე

მარაგდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მ. თბილისი, პირველი ამოდაბარის ქუჩა N-17ა, ნავს. №19.18.003.132-ში რადიოგენეტიკული საწარმო პარტნერის არქიტექტონი
დინებები	დ. ცერესი		
ნეგატივიანი	ა. სადრაკი		საინჟინერ-გეოლოგიური ჰილი I-I
შესრულება	ი. ხვევერიანი		
შეამოწმა			სტადია ფარები უკანი მასშაბი
			არის 2 4 33x1200 30x1:100 "გეოლოგიური გენერაციის განვითარების სამსახური"






ՀՅԴ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



ნაცარი გოუნტი: თიხენარის მასა, გეტონის ნატეხების და კანკების ჩანართებით, შეგვრცივებული.



ქართველების და არბილიტების მორიგეობა,  
მონაცემის ფორმა-მოდურა, მცირე სიმტკიცე




თიხა მოყვითალო ფერის, თაპაშირის  
გუდების ჩანართებით, ქვიშარის  
ლინებით და შეამრებებით, ნახევრადმყარი.



ლიტოლოგიური საზღვარი




თიხა მოყვითალო-ქავის ფერი, ღორღის  
და კენჭების ჩანართებით, ძელვლასტიური.



ბრუნტის წელის დოკა

01ანამდეგობა	გვარი	ხელმოწერა	d. თბილისი, გვ.030 აბილახვარის ქუჩა №178, გავ. №01.19.18.003.132-შ0 რადიოფრენტაციული საზოგადო ცენტრის მიერთის არამატი	
დირექტორი	d. ცხრილითი			
06კერძოდი	გ. სადრაპ		საინჟინერო-გეოლოგიური ჭრილი II-II	
შპასრულა	თ. ხავერდიანი			
შპამოწა			სტადია უმცირესი უმცირესი მასშტაბი	შპს
			კრიტიკული უმცირესი უმცირესი მასშტაბი	



### კორიგირებული 6086.0 მ

ნაყარი ბრუნტი: თიხნარის მასა, გეტონის ნატეხების და კენების ჩანართებით, შემცვევებული.

გვივარებების და არგილიტების მორიგეონა, მონაცემის ფრონტურჯო, მცირე სიმტკიცის.

თიხა მოგვითალო ფერის, თაბაშირის გუდისას ჩანართებით, ქვიშნარის ლინიებით და შუაშრებით, ნახევრადმყარი.

ლილორდობური საზღვარი

თიხა მოგვითალო ფაზის ზერი, დორდის და კენების ჩანართებით, ქველადასტური.

ბრუნტის წყლის დონე

მარაგდებრება	გვარი	ხელმოწვევა	მ. თბილისი, ბიზო ამილახვარის ქუჩა N-17ბ, ნავს. №01.19.18.003.132-ვ0 რადიოგარმაცვეტული საწარმო პანორამის აღმოსავა
დინერებრები	დ. ცერცელიძე		
ხელგაოსტიანი	ა. სადიაძი		
შეასრულა	ი. ხვევერიაძე		
შეამოწვევა			საინჟინერ-გეოლოგიური შრილი III-III
			სტადიანი ფარგლები 4
			სტადიანი ფარგლები 4
			კასტაბილური ფარგლები 200



კ.ა.მ

"გიგანტის მუზეუმის მიერ"

ჰაბურდილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სვეტი

ქაბ. №1

მასშ: 1:20

აპს. ნიშანი

525.5

ფარის №	სტრატიგიკული ინდექსი	დინორილი ფირები	სახელის სივრცე	მდ.	სახის სიმძლავე	ასეზი	გრუნტის აღწერა	აპს. ნიშანი	სტრატიგიკული ინდექსი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	tQIV			1.5	1.5	524.0	ნაყარი გრუნტი: თიხნარის მასა, ბეტონის ნატებების და კენჭების ჩანართებით, შემკვრივებული.		
2	pdQIV			1.5			თიხა მოყვითალო ფერის, თაბაშირის ბადების ჩანართებით, ქვიშნარის ლინზებით და შეაშრებებით, ნახევრადმყარი.		2.8
3									
4									
5									
6								6.0	
7									
8	pdQIV			7.6	6.1	517.9	თიხა მოყვითალო-ყავისფერი, ღორდის და კენჭების ჩანართებით, ძნელდება ტიური.		8.2
9									
10				10.0	2.4	515.5			

ჰაბურდილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სვეტი

ქაბ. №2

მასშ: 1:20

აპს. ნიშნ 525.3

ფენის №	სიტყრების ინდენცია	დინორინგის ჭრილი	საბეჭის სივრცე	მ	სახის სიმძლავე	მ	აღმასი, ნიშნები	მ	აღმასი, ნიშნები	მ	სიტყრის აღნერა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	tQIV			1.0	1.0	524.3	ნაყარი გრუნტი: თიხნარის მასა, ბეტონის ნატებების და კენჭების ჩანართებით, შემკრივებული.				
2	pdQIV						თიხა მოყვითალო ფერის, თაბაშირის ბუდების ჩანართებით, ქვიშნარის ლინზებით და შეაშრებით, ნახევრადმერი.			2.2	
3											
4											
5											
6											
7											
8				8.0	7.0	519.3			6.0		
9	pdQIV						თიხა მოყვითალო-ყავისფერი, ღორღის და კენჭების ჩანართებით, ძნელპლასტიური.			9.2	
10											
11											
12											
13				13.2	5.2	512.1					
14	P³2						ქვიშაქვების და არგილიტების მორიგეობა, მონაცრისფრო-მოლურჯო, მცირე სიმტკიცის.			14.0	
15											
16											
17											
18				18.0	4.8	507.3					

ჰაბურდილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სვეტი

ქაბ. №3

მასშ: 1:20

აპს. ნიშნ

525.4

ფენის №	სიტონიური მასა	დანართის მასა	სახელის სიტონიური მასა	სახელის სიტონიური მასა	აღმასის სიტონიური მასა	აღმასის სიტონიური მასა	აღმასის სიტონიური მასა	აღმასის სიტონიური მასა	აპს. ნიშნის სიტონიური მასა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	tQIV			1.0	1.0	524.4					
1						ნაკარი გრუნტი: თიხნარის მასა, ბეტონის ნატყების და კენჭების ჩანართებით, შემკვრივებული.					
2	pdQIV						თიხა მოყვითალო ფერის, თაბაშირის ბუდების ჩანართებით, ქვაშნარის ლინზებით და შუაშრევებით, ნახევრადმური.			3.4	
3											
4											
5											
6						519.4		6.0			
7				7.2	6.2	518.2					
8	pdQIV						თიხა მოყვითალო-ყავისფერი, ღორღის და კენჭების ჩანართებით, ძნელადასტიური.		8.0		
9											
10				10.0	2.8	515.4					

ჰაბურდილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სვეტი

ქაბ. №4

მასშ: 1:20

აპს. ნიშნ 525.3

ფენის №	სტრატიგიკული ინდენტის	დინორივის ტიპი	საგენერიკო სივრცე	მასში საგენერიკო სივრცე	ასეზონური გენერიკული სივრცე	ასეზონური გენერიკული სივრცე	გრუნტის აღწერა	გრუნტის აღწერა	გრუნტის აღწერა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	tQIV			1.1	1.1	524.2	ნაყარი გრუნტი: თიხნარის მასა, ბეტონის ნატებების და კენჭების ჩანართებით, შემკვრივებული.		
2	pdQIV					519.3	თიხა მოყვითალი ფერის, თაბაშირის ბუდეების ჩანართებით, ქვიშნარის ლინზებით და შუაშრეებით, ნახვერადმყარი.		2.2
3						517.5			
4									
5									
6									
7			7.8	6.7					
8	pdQIV					511.8	თიხა მოყვითალო-ფავისფერი, ღორის და კენჭების ჩანართებით, ძნელადასტიური.		9.0
9									
10									
11									
12									
13			13.5	5.7					
14	P³2					507.3	ქვიშაქვების და არგილიტების მორიგეობა, მონაცრისფრო-მოლურჯო, მცირე სიმტკიცის.		14.2
15									
16									
17									
18			18.0	4.5					

## ჰაბურლილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სკეტი

ՃԵՐԱԳԻՒՅՆ

សំគាល់ ៦០៩៦ 524.8

524.8

ჰაბურდილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სვეტი

ქაბ. №6

მასშ: 1:20

აპს. ნიშნ

524.5

ფენის №	სტრატიგიკული ინდექსი	დინორივის ტერიტორია	სახელის სივრცე	მდ.	სახლის სიმძლავე	ასპ.	გრუნტის აღწერა	ასპექტის დაზღვევა	გეოლოგიური ასპექტი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	tQIV			1.0	1.0	523.5	ნაყარი გრუნტი: თიხნარის მასა, ბეტონის ნატექების და კენტების ჩანართებით, შემკვრივებული.		
2	pdQIV						თიხა მოყვითალო ფერის, თაბაშირის ბუდეების ჩანართებით, ქვაშნარის ლინზებით და შუაშრეებით, ნახევრადმჭარი.		2.0
3									
4									
5									
6						518.5		6.0	
7	pdQIV			6.5	5.5	518.0	თიხა მოყვითალო-ყავისფერი, ღორდის და კენტების ჩანართებით, ძნელპლასტიური.		7.2
8									
9									
10				10.0	3.5	514.5			

ჰაბურდილის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური სვეტი

ქაბ. №7

მასშ: 1:20

აპს. ნიშნ 524.3

ფენის №	სიტყრის მასის ინდენსი	დანართის მდგრად ფორმის გვერდი	სახელის სიტყრები	მასში მაღალაკების ასახვა	მასში ნაწელის ასახვა	გრუნტის აღმერა	ასეული გამჭვივება	ასეული დამზადება	გეოლოგიური მასის ინდენსი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	tQIV		2.5	2.5	521.8	ნაფარი გრუნტი: თიხნარის მასა, ბეტონის ნატებების და კენჭების ჩანართებით, შემკვრივებული.			
3	pdQIV		2.5			თიხა მოყვითალო ფერის, თაბაშირის ბეტონების ჩანართებით, ქვიშნარის ლინებით და შუაშრეებით, ნახევრადმყარი.			
4									
5									
6							6.0		
7	pdQIV		6.8	4.3	518.3	თიხა მოყვითალო-ყავისფერი, ღორდის და კენჭების ჩანართებით, ძნელპლასტიური.			
8									
9									
10			10.0	3.2	514.3				

პროექტის დასახელება: ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა №17ბ, ნაკვ. №01.19.18.003.132

გრუნტების შედგენილობის და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის ჯამური უწყისი


ნივთის №	ტერიტორიის კოდი №	ნივთის აღინიშნული მდგრადი მასივი, გ	ცრაჭციის ზომა, მმ							ტენიანობა W%	პლასტიკურობა	სიძერივე, გრ/სმ³	გრინანტისა და მარტივი მასივის მასივების სივრცი, %	გრინანტისა და მარტივი მასივების სივრცი, %	გრინანტის ხარისხი, გ/მ²	გრინანტის ხარისხი, გ/მ²	გრინანტის ხარისხი, გ/მ²	
			60-40	40-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5									
1	1	2.8								21.3		37.0	19.0	18.0	0.13	2.72	1.95	1.61
2	2	2.2								21.5		37.5	19.4	18.1	0.12	2.72	1.97	1.62
3	3	3.4								24.3		41.0	23.0	18.0	0.07	2.72	1.92	1.54
4	4	2.2								20.2		36.8	17.2	19.6	0.15	2.73	1.96	1.63
5	5	2.8								22.3		40.8	21.9	18.9	0.02	2.73	1.92	1.57
6	6	2.0								23.1		37.5	20.0	17.5	0.18	2.72	2.00	1.62
7	1	8.2								28.2		47.0	20.8	26.2	0.28	2.73	1.87	1.46
8	2	9.2								27.9		46.9	18.7	28.2	0.33	2.73	1.86	1.45
9	3	8.0								27.4		39.1	19.8	19.3	0.39	2.73	1.88	1.48
10	4	9.0								26.8		40.1	19.7	20.4	0.35	2.72	1.90	1.50
11	5	8.0								25.5		39.4	17.2	22.2	0.37	2.74	1.92	1.53
12	6	7.2								26.8		39.6	20.4	19.2	0.33	2.74	1.84	1.45

შ.პ.ს. "თბილინვესტპროექტი"-ს გეოტექნიკური  
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი :  
თარიღი: 30.11.2022


გ. ბეგურაშვილი

გრუნტის დასახურება


გრუნტის ქარაზე გამოცდის შედეგები									
ადგილმდებარეობა			გრუნტის მარილების შემცველობა						
ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა ნაკვ. №01.19.18.003.132		სტადია	პროცენტი		თაბაშირი %		კარბონატები %		
მანის აღმართის მოწყოთალო ფერის ნახვადმეური		01.01.2022	30.11	2022	1	1	SO4	CaSO4	CaCO3
მანის აღმართის მოწყოთალო ფერის ნახვადმეური		ნორმის №	ნორმის №	ნორმის №	2.8	3.0	CO2		
გრუნტის უსიმაშო თვისებები									
ნახვადმეური	1	ნებულურის №	21.30	ტენისტის W%	1.95	სიმკერივე გ/ტნს	2.72	სიმკერივე მდ. ნავ.	1.61
ნახვადმეური	0.310	გრუნტის სიმკერივე, t/m³	17	ტენისტის φ0	0.67	გრუნტის განვითარება, C პარსეპ	ბუნებრივი	გრუნტის განვითარება, მდ. ნავ.	40.9
1	0.98	გრუნტის სიმკერივე, P 0.1მპა	0.310	გრუნტის სიმკერივე, φ0	0.67	გრუნტის განვითარება, C პარსეპ	ბუნებრივი	ფირანსობა n%	0.692
2	1.29			გრუნტის სიმკერივე, φ0				ფირანსობა e	37.00
3	1.60			გრუნტის სიმკერივე, φ0				ფირანსობა ტენისტის W%	19.00




გრუნტის ძმაზე გამოცდის შედეგები									
ადგილმდებარეობა			სტადია			პროცენტი			
ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა ნაკვ. №01.19.18.003.132		თარიღი	თარიღი	პროცენტი		SO4	CaSO4	CaCO3	CO2
ქართველი აღმოჩენა		2022							
თიხა მოყვითალო ფერის ნახევრადმეტი		2	2	2.4	2.2				
გრუნტის უსაფრთხოების მარილების შედეგები									
ბუნებრივი	1	21.50	1.97	2.72	1.62	40	0.678	37.50	19.40
სტადიანის განვითარების სამსახურის მიერ	0.320	18	0.66	ბუნებრივი	სტადიანის განვითარების სამსახურის მიერ	40	0.678	37.50	19.40
0.98				ბუნებრივი	0.66	18.1	0.12	0.86	
1.30									
1.62									



გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედებები						
ადგილმდებარეობა			პროცენტი		გრუნტში მარილების შემცველობა	
ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა ნაკვ. №01.19.18.003.132		სტადია	პროცენტი	თაბაშირი %	კარბონატები %	
მანის აღმართა თიხა მოყვითალო ფერის ნასკრადმფარი		01არილი	30.11 2022	SO4	CaSO4	CaCO3
3		3	3.4 3.6	CO2		
გრუნტის უსაბოჭირო ინდენტი						
გრუნტის პალინომეტრიული მდგრადი მანის მაღალი ტემპერატურის გადასაცვლის დრო მანის გადასაცვლის დროზე გრუნტის მანის გადასაცვლის დროზე	2	24.30	1.92	2.72	1.54	43
გრუნტის მანის გადასაცვლის დროზე	0.350	19	0.57	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	0.761	0.761
გრუნტის მანის გადასაცვლის დროზე	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	0.761	41.00	23.00
გრუნტის მანის გადასაცვლის დროზე	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	0.761	18.0	18.0
გრუნტის მანის გადასაცვლის დროზე	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	0.761	0.07	0.07
გრუნტის მანის გადასაცვლის დროზე	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	ბუნებრივი გარეულობა C კამნის გარეულობა	0.761	0.87	0.87



ბრუნების ძვრაზე გამოცდის შედებები									
აღმილებარეობა			მოცემული მარილების შემცველობა						
ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა ნაკვ. №01.19.18.003.132			გრუნტიში მარილების შემცველობა						
მანის აღმოჩენა თიხა მოყვითალო ფერის ნასვენადმქარი			გრუნტიში მარილების შემცველობა						
სტადია 01.რ010 ნ08.შ00 ს0დ.რ00			გრუნტიში მარილების შემცველობა						
პროექტი 30.11.2022 4 4 2.2 2.4			გრუნტიში მარილების შემცველობა						
გრუნტის ვინის გამოცდის მიზნები									
ცის პირობები ბუნებრივი	3	ნეკსანტის № 20.20	ტენისის W% 1.96	სიმარტინის 2.73	სიმარტინის 1.63	გორისნის 40	გორისნის 0.674	გლობულური 36.80	გლობულური 17.20
დანართის P 0.183 τ 0.183	0.280	გლობულური 0.280, კონკრეტი, φ₀	გლობულური, კონკრეტი, φ₀	გლობულური, C კონკრეტი	გლობულური ბუნებრივი	გლობულური I_P	გლობულური L	გლობულური 0.82	გლობულური 0.15
1 2 3	0.89 1.18 1.45	16	0.61	ბუნებრივი					




ბრუნეტების ძვრაზე გამოცდის შედებები											
ადგილმდებარება				გრუნტის მარილების შემცველობა				თაბაშირი %			
ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა ნაკვ. №01.19.18.003.132		სტადია		პროცენტი		თაბაშირი %		გარბონატები %		CO2	
01.01.2022	01.01.2022	30.11	2022	SO4	CaSO4	CaCO3	CO2				
ქანის აღმართისადმი ფერის ნახევრადმეტი	5	5	3.0								
ნახევრადმეტი	2.8	3.0									

ბრუნეტის ვიზუალური თვალსებები											
ცვილის პირობები ბუნებრივის N%	სტადია W%	გენიანობა W%	სტადიანობა W%								
ბუნებრივი 2	22.30	1.92	2.73	1.57	42	0.739	40.80	21.90	18.9	0.02	0.82

კონტაქტური დატვირთვის P 0.1მპა	დენტის ქალავა, τ 0.1მპა	0.315	თებერ სანახების კონკრეციული, ფიტის, φ0	თებერ სანახების კონკრეციული, C კამსხვ	გადამარტივებელი
1	0.97				
2	1.28				
3	1.60				



გრუნტების ძვრაზე გამოცდის შედებები									
აღმილებარეობა			სტადია			პროცენტი			
ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა ნავ. №01.19.18.003.132			01.არღვი			30.11 2022			
ძალის აღმარენის დაცვითი ფერის თიხა მოყვითალო ფერის ნახევრადმეტი	შაბ/შურვის № ნიმუშის № სიღრმე მ	6 6 2.0 2.2							

გრუნტის ფიზიკური თვისებები									
თაბაშირი %					გარბონატები %				
SO4	CaSO4	CaCO3	CO2						

გრუნტის ფიზიკური თვისებები									
თაბაშირი %					გარბონატები %				
გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები
ბუნებრივი დატოვილება, P 0.1833,	გრუნტის ფიზიკური თვისებები 0.300	გრუნტის ფიზიკური თვისებები 0.63	ბუნებრივი დატოვილება, C 0.1833	ბუნებრივი დატოვილება					

1	0.93	0.300	17	0.63	ბუნებრივი	გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები	გრუნტის ფიზიკური თვისებები
2	1.22								
3	1.53								

გრუნტის ჭრაზე გამოცდის გრაფიკი (ბუნებრივ მდგომარეობაში)	
τ <sub>30.1</sub> Mpa	30x0.1 Mpa


ბრუნტების ძვრაზე გამოცდის შედეგები

ადგილმდებარება			
ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა ნაკვ. №01.19.18.003.132	სტადია	პროექტი	
	01არ080	30.11	2022
ძალის აღწერა	ჰაბ/შერვის №	1	
თისა მოქმედობ-ეკისფერი	6083ვის №	1	
ძნელდოსტურებული	სიღრმე მ	8.2	8.4


გრუნტში მარილების შემცველობა			
თაბაშირი %	გარბონატები %		
SO <sub>4</sub>	CaSO <sub>4</sub>	CaCO <sub>3</sub>	CO <sub>2</sub>

ბრუნტის ვიზიკარი თვისებები

35-ტიპისალური დატვისრიგის, P 0.1მას	$d\delta\theta_0 b \cdot d\delta\omega_0,$ $\tau_{0.1\delta\lambda}$	$\frac{d\delta\theta_0 b}{d\delta\omega_0} \cdot$ $\frac{\partial \delta\omega_0}{\partial \delta\theta_0} \cdot \tau_0$	$\frac{d\delta\theta_0 b}{d\delta\omega_0} \cdot$ $\frac{\partial \delta\omega_0}{\partial \delta\theta_0} \cdot \tau_0$	$\frac{d\delta\theta_0 b}{d\delta\omega_0} \cdot$ $\frac{\partial \delta\omega_0}{\partial \delta\theta_0} \cdot \tau_0$
1	0.80	0.320	18	0.47
2	1.10			
3	1.44			



გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედებები									
ადგილმდებარეობა			სტადია			პროცენტი			
ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა ნავ. №01.19.18.003.132		01.01.2022	30.11.2022	2	2	SO4	CaSO4	CaCO3	CO2
ქანის აღმართისადმო-ქავისფერი ძნელპლასტიკური	ნომრის №	2	2	9.2	9.4				
სტადია	ნომრის №	3	27.90	1.86	2.73	1.45	47	0.877	46.90
გრუნტის მდგრადი სარიცხვის გრაფიკი	სტადია	W%	მდგრადი გრაფიკი	I <sub>P</sub>	სარიცხვის გრაფიკი				
1	0.67	0.265	15	0.40	ბუნებრივი	0.40	0.33	0.87	0.87
2	0.92								
3	1.20								



გრუნტების ძვრაზე გამოცდის შედეგები


ადგილმდებარება			
ქ. თბილისი, გივი ამინდახვარის ქუჩა ნაკვ. №01.19.18.003.132	სტადია	პროექტი	
	01არიზო	30.11	2022
ძალის აღწერა	ჰაბ/შერვის №	3	
თისა მოვალეობა-ყავისფერი	60გვ.მის №	3	
ძნელდასტაციური	სლიდე მ	8.0	8.2

გრუნტში მარილების შემცველობა			
თაბაშირი %	კარბონატები %		
SO4	CaSO4	CaCO3	CO2

გრუნტის ვაზიკერი ივისეგები

Ըստ ձերության	Եղանակի Նº	Ծրագրային W%	Խմբավորման W%	Խմբավորման պահանջման աճ. համար	Խմբավորման պահանջման աճ. համար	Գործադրության ռուբլիներում	Գործադրության ռուբլիներում	Հաջողականության W%	Հաջողականության W%	Հաջողականության ռուբլիներում	Հաջողականության ռուբլիներում	
Ըստ ձերության	2	27.40	1.88	2.73	1.48	46	0.850	39.10	19.80	19.3	0.39	0.88

პროცესის ასაკი და განვითარება, $P$ 0.1პა	ძმრის ასაკი, $\tau$ 0.18წ.	0.245	შეგრძნელების კარგება, კონკრეტული მდგრადი განვითარების თვეები	სისტემის კარგება და მდგრადი განვითარების თვეები	კარგებრივი განვითარების მდგრადი განვითარების თვეები
1	0.72			14	0.48
2	0.98				განებრივი
3	1.21				განებრივი



გრუნტის მარილის გამოცდის შედებები									
ადგილმდებარება			სტადია			პროექტი			
ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა ნავთ. №01.19.18.003.132			01.01.00	30.11 2022		SO4	CaSO4	CaCO3	CO2
ქანის აღმარენი	შაბ/გარეზოს №	4							
თიხა მოყვითალო-ეფუძნებული	ნივთიერების №	4							
მნელპლასტიკური	სიღრმე მ	9.0	9.2						

გრუნტის გამოცდის შედებები


გრუნტის მარილის შედებები	ნივთიერების შედებები	გრუნტის მარილის შედებები										
ბუნებრივი	3	26.80	1.90	2.72	1.50	45	0.815	40.10	19.70	20.4	0.35	0.89

გრუნტის გამოცდის შედებები


გრუნტის მარილის შედებები	ნივთიერების შედებები	გრუნტის მარილის შედებები									
გრუნტის მარილის შედებები	ნივთიერების შედებები	გრუნტის მარილის შედებები									
1	0.62										
2	0.92										
3	1.21										

გრუნტის გამოცდის გრაფიკი  
(ბუნებრივ მდგომარეობაში)

გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედებები																																							
ადგილმდებარეობა ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა ნაკვ. №01.19.18.003.132		სტადია თარიღი		პროექტი 30.11 2022		გრუნტში მარილების შემცველობა																																	
მანის აღმერა თიხა მოყვითალო-ყავისფერი ძნელპლასტიკური		ჰაბ/შერვის № ნიმუშის № სიღრმე მ		5 5 8.0 8.2		თაბაშირი % SO4		კარბონატები % CaSO4 CaCO3 CO2																															
გრუნტის უსიმაგრი თვისებები																																							
<table border="1"> <tr> <td>ცვილის პირიგები</td> <td>ნორმის ქლება</td> <td>2</td> <td>25.50</td> <td>1.92</td> <td>2.74</td> <td>1.53</td> <td>44</td> <td>0.791</td> <td>39.40</td> </tr> <tr> <td>ბუნებრივი</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>გრუნტის მასა, P 0.1822</td> <td>გრუნტის მასა, τ 0.1822</td> <td>გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, tgφ<sup>0</sup></td> <td>გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, φ<sup>0</sup></td> <td>გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, C კომპნენსაციური, φ<sup>0</sup></td> <td>გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, φ<sup>0</sup></td> <td>გრუნტის ნაკვეთის განვითარებული გარემონტი, φ<sup>0</sup></td> </tr> </table>										ცვილის პირიგები	ნორმის ქლება	2	25.50	1.92	2.74	1.53	44	0.791	39.40	ბუნებრივი										გრუნტის მასა, P 0.1822	გრუნტის მასა, τ 0.1822	გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, tgφ <sup>0</sup>	გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, φ <sup>0</sup>	გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, C კომპნენსაციური, φ <sup>0</sup>	გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, φ <sup>0</sup>	გრუნტის ნაკვეთის განვითარებული გარემონტი, φ <sup>0</sup>			
ცვილის პირიგები	ნორმის ქლება	2	25.50	1.92	2.74	1.53	44	0.791	39.40																														
ბუნებრივი																																							
გრუნტის მასა, P 0.1822	გრუნტის მასა, τ 0.1822	გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, tgφ <sup>0</sup>	გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, φ <sup>0</sup>	გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, C კომპნენსაციური, φ <sup>0</sup>	გრუნტის ნაკვეთის კოეფიციენტი, φ <sup>0</sup>	გრუნტის ნაკვეთის განვითარებული გარემონტი, φ <sup>0</sup>																																	
1	0.71	0.305	17	0.40	ბუნებრივი	გრუნტის უსიმაგრი თვისებები																																	
2	1.01					გრუნტის უსიმაგრი თვისებები	გრუნტის უსიმაგრი თვისებები	გრუნტის უსიმაგრი თვისებები	გრუნტის უსიმაგრი თვისებები																														
3	1.32					I <sub>P</sub>	I <sub>L</sub>	I <sub>P</sub>	I <sub>L</sub>																														



გრუნტების ძვრაზე გამოცდის შედეგები										
ადგილმდებარეობა			სტადია		პროექტი		გრუნტში მარილების შემცველობა			
ქ. თბილისი, გივი ამილახვარის ქუჩა ნაკვ. №01.19.18.003.132			თარიღი		30.11 2022		თაბაშირი %		კარბონატები %	
მანის აღმერა თიხა მოყვითალო-ყავისფერი ძეგლპლასტიკი			ჰაბ/შერვის №		6		SO4		CaSO4	
			ნიშანის №		6		CaCO3		CO2	
			სიღრმე მ		7.2					
გრუნტის პირობები	ნიჭილობრივი სივრცი	ნიჭილობრივი სივრცი	გრუნტის მასივი W%	გრუნტის მასივის განვითარებულობა	გრუნტის მასივის განვითარებულობა	გრუნტის მასივის განვითარებულობა	გრუნტის მასივის განვითარებულობა	გრუნტის მასივის განვითარებულობა	გრუნტის მასივის განვითარებულობა	გრუნტის მასივის განვითარებულობა
ბუნებრივი	2	26.80	1.84	2.74	1.45	47	0.888	39.60	20.40	19.2
ბუნებრივი	0.360	20	0.39	ბუნებრივი	ბუნებრივი	იპ	დანართის მასივის განვითარებულობა	დანართის მასივის განვითარებულობა	დანართის მასივის განვითარებულობა	დანართის მასივის განვითარებულობა
1	0.75	0.360	20	0.39	ბუნებრივი	დანართის მასივის განვითარებულობა				
2	1.10					დანართის მასივის განვითარებულობა				
3	1.47					დანართის მასივის განვითარებულობა				



ობიგადის დასახელება: ქ. თბილისი, გ030 ამილახვარის ქუჩა №17ბ, ნაკვ. №01.19.18.003.132

ქანის ერთდერძა კუმშვაზე გამოცდის შედეგები

ხელსაწყო ПСН-0.12.10

გამოყენებული სტანდარტები:

რიც 5180-84 გრუნტების ფიზიკური მახასიათებლების განსაზღვრის ლაბორატორიული მეთოდები

რიც 21153.2-84 ქანების ერთდერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვარის განსაზღვრის ლაბორატორიული მეთოდები

რიც 25100-82 გრუნტების კლასიფიკაცია

სინკვის №	ჰაბ №	სიღრმე მ	ქანის დასახელება	სიმტკიცე ჰაერშრალ მდგრმარეობაში Rc მას	სიმტკიცე წყალნაჯერ მდგრმარეობაში RcV მას	დარბილების კოეფიციენტი K	ტენისნიბა W %	სიმკვრივე ρ გ/სმ <sup>3</sup>
1	2	14.0	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	18.9	9.6	0.51	7.40	2.11
2	2	15.8	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	16.8	9.3	0.55	5.80	2.11
3	2	17.0	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	17.6	8.5	0.48	9.20	2.10
4	4	14.2	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	15.6	9.3	0.60	8.69	2.10
5	4	16.0	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	16.1	7.8	0.48	8.64	2.06
6	4	17.2	ქვიშაქვა მონაცრისფრო-მოლურჯო	18.0	8.4	0.47	9.67	2.14
საშეადო				17.2	8.8	0.51	8.2	2.10

შ.პ.ს. "თბილინგესტპროექტი"-ს გეოტექნიკური  
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი:  
თარიღი: 30.11.2022

გ. ბეგურაშვილი



ՀԵՐՈՈԾ 3. ՑԱՄՈՅԸ ՋՐԹՈՂԵՐԸ ՀԱՄԲՈՅՔԵՐԸ

Խոցքի Նº	ՑԱՄՈՅԸ ՀԱՄԲՈՅՔԵՐԸ								
	Նº	Խոցքի կը.	Խոցքի կը.	Խոմանական եթ.	Ցամոյսկ սբ?	Բանվածքներու յայցագոյնություն	Առջևաբար մալու ձի՛ւ	Խոմանական մեծա	Ապօրմանական շահեալունակություն
1	1	4.54	4.55	4.58	20.66	0.90	4800	20.9	ՑԱՄՈՅԸ ՀԱՄԲՈՅՔԵՐԸ
	2	4.52	4.51	4.54	20.39	0.90	4500	19.9	
	3	4.48	4.48	4.49	20.07	0.90	4100	18.4	
	4	4.75	4.75	4.75	22.56	0.90	3950	15.8	
	5	4.81	4.83	4.83	23.23	0.90	4700	18.2	
	6	4.32	4.32	4.32	18.66	0.90	4200	20.3	
							18.9		
	7	4.38	4.38	4.38	19.18	0.90	2200	10.3	
	8	4.43	4.45	4.47	19.71	0.90	2000	9.1	
	9	4.52	4.52	4.52	20.43	0.90	2100	9.3	
	10	4.50	4.51	4.52	20.30	0.90	1950	8.6	
2	11	4.61	4.69	4.70	21.62	0.90	2450	10.2	ՑԱՄՈՅԸ ՀԱՄԲՈՅՔԵՐԸ
	12	4.56	4.57	4.58	20.84	0.90	2300	9.9	
				0.51			9.6		
	1	4.37	4.38	4.39	19.14	0.90	3800	17.9	
	2	4.35	4.35	4.38	18.92	0.90	3650	17.4	
	3	4.34	4.34	4.24	18.84	0.90	4000	19.1	
	4	4.45	4.42	4.45	19.67	0.90	3500	16.0	
	5	4.37	4.37	4.38	19.10	0.90	3600	17.0	
	6	4.51	4.52	4.53	20.39	0.90	3000	13.2	
							16.8		
	7	4.38	4.39	4.38	19.23	0.90	2000	9.4	
	8	4.45	4.45	4.50	19.80	0.90	1950	8.9	
	9	4.40	4.40	4.50	19.36	0.90	1800	8.4	
	10	4.28	4.37	4.69	18.70	0.90	2200	10.6	
	11	4.42	4.42	4.47	19.54	0.90	2100	9.7	
	12	4.50	4.5	4.50	20.25	0.90	2000	8.9	
				0.55			9.3		

Հերուսակ 4-օւ ջացրման ձեռքբառ

Տարբերակի №	Ջամուցում նօմյամատ							Ապահովագույն աշխատավայրի մակարդակը մակարդակը աշխատավայրում
	№	Խոցածի կե.	Խոցանի կե.	Խոմանակը կե.	Ցանումների կե <sup>2</sup>	Կանոնադրություն կամ պահանջարկություն	Արդյունակ մակարդակը	
3	1	4.55	4.55	4.55	20.70	0.90	3400	14.8
	2	4.52	4.53	4.55	20.48	0.90	3500	15.4
	3	4.40	4.40	4.45	19.36	0.90	3800	17.7
	4	4.50	4.51	4.52	20.30	0.90	4430	19.6
	5	4.27	4.27	4.32	18.23	0.90	4000	19.7
	6	4.58	4.58	4.58	20.98	0.90	4280	18.4
							17.6	
	7	4.30	4.35	4.42	18.71	0.90	2000	9.6
	8	4.22	4.22	4.20	17.81	0.90	1850	9.3
	9	4.25	4.25	4.28	18.06	0.90	1500	7.5
	10	4.29	4.29	4.30	18.40	0.90	1650	8.1
	11	4.50	4.51	4.50	20.30	0.90	1700	7.5
	12	4.48	4.48	4.50	20.07	0.90	1950	8.7
					0.48		8.5	
4	1	4.56	4.56	4.60	20.79	0.90	4200	18.2
	2	4.75	4.76	4.70	22.61	0.90	4000	15.9
	3	4.56	4.55	4.56	20.75	0.90	3800	16.5
	4	4.78	4.78	4.80	22.85	0.90	3700	14.6
	5	4.85	4.85	4.86	23.52	0.90	3650	14.0
	6	4.92	4.92	4.95	24.21	0.90	3900	14.5
							15.6	
	7	4.85	4.86	4.87	23.57	0.90	2300	8.8
	8	4.75	4.75	4.75	22.56	0.90	2400	9.6
	9	4.85	4.85	4.88	23.52	0.90	2250	8.6
	10	4.70	4.72	4.75	22.18	0.90	2600	10.5
	11	4.85	4.85	4.90	23.52	0.90	2450	9.4
	12	4.65	4.65	4.66	21.62	0.90	2200	9.2
					0.60		9.3	

Ըերուղո 4-օւ զաթրմվածք

Խոցքօն №	Զամուցուցու նօթյալներ							
	N <sub>5</sub>	Խոցքի ել.	Խոցքի կգ.	Խոմալու կգ.	Գաճառու կգ <sup>2</sup>	Ձևավաճառի յուղու գովածք	Արշակու պահանձա բջիջ	Խոմալու պահանձա բջիջ
5	1	4.78	4.78	4.80	22.85	0.90	4000	15.8
	2	4.77	4.77	4.78	22.75	0.90	4200	16.6
	3	4.86	4.86	4.87	23.62	0.90	3800	14.5
	4	4.97	4.97	4.98	24.70	0.90	4300	15.7
	5	4.75	4.74	4.75	22.52	0.90	4100	16.4
	6	4.76	4.46	4.77	21.23	0.90	4200	17.8
							16.1	
	7	4.87	4.87	4.88	23.72	0.90	2000	7.6
	8	4.56	4.57	4.60	20.84	0.90	1800	7.8
	9	4.95	4.98	4.65	24.65	0.90	2200	8.0
	10	4.76	4.76	4.80	22.66	0.90	2100	8.3
	11	4.82	4.83	4.90	23.28	0.90	1950	7.5
	12	4.77	4.77	4.80	22.75	0.90	1900	7.5
					0.48		7.8	
6	1	4.30	4.31	4.33	18.53	0.90	3650	17.7
	2	4.35	4.35	4.35	18.92	0.90	3900	18.5
	3	4.26	4.34	4.66	18.49	0.90	3200	15.6
	4	4.45	4.42	4.45	19.67	0.90	4860	22.2
	5	4.35	4.3	4.22	18.71	0.90	3400	16.4
	6	4.51	4.52	4.53	20.39	0.90	4000	17.7
							18.0	
	7	4.82	4.88	4.88	23.52	0.90	2500	9.6
	8	4.85	4.85	4.90	23.52	0.90	2200	8.4
	9	4.71	4.72	4.72	22.23	0.90	2400	9.7
	10	4.96	4.98	4.99	24.70	0.90	2300	8.4
	11	4.93	4.91	4.92	24.21	0.90	1950	7.3
	12	4.80	4.85	4.50	23.28	0.90	1800	7.0
					0.47		8.4	

## ტყლის ქიმიური და სანიტარული ანალიზი

ობიექტი ქ. თბილისი, გ030 ამ0ლახვარის ქუჩა №17ბ, ნაკვ. №01.19.18.003.132

აღმის აღმილი ჭაბ. №1 6,0 მ

$K_{\text{g}} > 0.1$

ან0ონები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მბ.	მბ.მც.	მბ.მც.%
Cl'	33	0.93	2.7
SO <sub>4</sub> "	1392	29.0	84.0
HCO <sub>3</sub> '	281	4.6	13.3
CO <sub>3</sub> "	-	-	-
NO <sub>2</sub> '	0.1	-	-
NO <sub>3</sub> '	ვ3.	-	-
კამ0	1706	34.53	100
კალიონები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მბ.	მბ.მც.	მბ.მც.%
Na <sup>+</sup> +k <sup>+</sup>	35	1.53	4.4
Ca <sup>++</sup>	561	28.0	81.1
Mg <sup>++</sup>	61	5.0	14.5
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	-	-	-
კამ0	657	34.53	100
საერთო გ0ნერალიზაცია, მბ/ლ		2223	
გმრალი ნაშთი გამომდრალი		2258	
ქიმიური შედგენილობა კურლოვის ვორგანის მ0ნედი00:			
$\text{M}_{2.2}\text{SO}_4"84\text{HCO}_3'13$ $\text{Ca}^{+2} 81\text{Mg}^{++15}$			

### სიხისტე


გრადუსებში – მბ.მც/ლ  
საერთო 33.0  
კარბონატული 4.6  
არაპარბონატული – 28.4  
PH ----- 7.0

### სანიტარული ანალიზი

გამჭვირვალება ---გამჭვირვალე  
ფერი ---უვერო---  
სუნი ბალებში -უსუნო---  
ნალექი არის---  
NH<sub>4</sub><sup>+</sup> -- -არა  
NO<sub>2</sub>', --- 0.1 მბ/ლ  
NO<sub>3</sub>', - ვ3.  
ჟანგვადობა O<sub>2</sub>-----  
CO<sub>2</sub> მბ/ლ - 26.4 მგ/ლ  
CO<sub>2</sub> აბრესიული ---არა-

საერთო გ0ნერალიზაცია, მბ/ლ 2223  
გმრალი ნაშთი გამომდრალი 2258

ქიმიური შედგენილობა კურლოვის ვორგანის მ0ნედი00:



დასკვნა: წყალი საშუალოდ აგრესიულია სახ.სტანდარტის 10178-76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუღწევადი W<sub>4</sub> მარკის ბეტონის მიმართ, სუსტად აგრესიულია W<sub>6</sub> და W<sub>8</sub> მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული პორტლანტცემენტის სახ.სტანდარტი 10178-76 კლინკერში ჩანართებით C<sub>3</sub>S არაუმეტეს 65%; C<sub>3</sub>A არაუმეტეს 7%; C<sub>3</sub>A+ C<sub>4</sub>AF არაუმეტეს 22%; წილაპორტლანტცემენტზე და აგრეთვე სულფატომედევი სახ.სტანდარტი 22266-76 ცემენტზე დამზადებული წყალშეუღწევადი W<sub>4</sub>, W<sub>6</sub>, W<sub>8</sub> მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ წყალში რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მუდმივი დაძირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.

ს.6. და ს. 2.03.11.85 სამშენებლო ნაბეჭდებათა  
დაცვა კოროზი0საბან (ცხრილი №№5,6,7)

## მყლის ქიმიური და სანიტარული ანალიზი

ობიექტი ქ. თბილისი, გ030 ამ0ლახვარის ქუჩა №17ბ, ნაკვ. №01.19.18.003.132

აღმის ადგილი ჭაბ. №2 6.0 გ

$K_{\text{g}} > 0.1$

ანორნები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მბ.	მბ.ექ.	მბ.ექ.%
Cl'	11	0.3	1.1
SO <sub>4</sub> "	1075	22.4	83.9
HCO <sub>3</sub> '	244	4.00	15.0
CO <sub>3</sub> "	-	-	-
NO <sub>2</sub> '	33-	-	-
NO <sub>3</sub> '	33.	-	-
ჯამი	1330	26.7	100
პათიორნები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მბ.	მბ.ექ.	მბ.ექ.%
Na <sup>+</sup> +k <sup>+</sup>	99	4.3	16.1
Ca <sup>++</sup>	365	15.2	68.2
Mg <sup>++</sup>	51	4.2	15.7
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	33-	-	-
ჯამი	515	26.7	100
საერთო მინერალურიაცია, მბ/ლ	1723		
მჰრალი ნაშთი გამომშრალი	1785		
ქიმიური შედგენილობა კურლოვის ცორმულის მიხედვით:			
$M_{1,7} \frac{\text{SO}_4''}{84} \frac{\text{HCO}_3'}{15}$ $\text{Ca}^{+2} 68 \text{ Na}^+ + \text{k}^+ 16 \text{ Mg}^{++} 16$			


### სიხისტე

ბრაზულები – მბ.ექ/ლ
საერთო 22,4
პარბონატული 4,0
არაპარბონატული – 18,4
PH-----7.1

### სანიტარული ანალიზი

გამჭვირვალება ---გამჭვირვალე
ვერი ---უფერო---
სუნი გალუგი - უსუნო
ნალექი არის-
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -- 33
NO <sub>2</sub> ' 33
NO <sub>3</sub> ' - 33.
ჟანგვადობა O <sub>2</sub> -----
CO <sub>2</sub> მბ/ლ 17.6
CO <sub>2</sub> აბრესიული --არა--

ქიმიური შედგენილობა კურლოვის ცორმულის  
მიხედვით:



დასკვნა: წყალი საშუალოდ აგრესიულია სახ.სტანდარტის 10178-76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუდნევადი W<sub>4</sub> მარკის ბეტონის მიმართ, სუსტად აგრესიულია W<sub>6</sub> და W<sub>8</sub> მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული პორტლანტცემენტის სახ.სტანდარტი 10178-76 კლინკერში ჩანართებით C<sub>3</sub>S არაუმეტეს 65%; C<sub>3</sub>A არაუმეტეს 7%; C<sub>3</sub>A+ C<sub>4</sub>AF არაუმეტეს 22%; წიდაპორტლანტცემენტზე და აგრეთვე სულფატომედევი სახ.სტანდარტი 22266-76 ცემენტზე დამზადებული წყალშეუდნევადი W<sub>4</sub>, W<sub>6</sub>, W<sub>8</sub> მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მუდმივი დაძირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.

## შელის მიზანი და სანიტარული ანალიზი

ობიექტი ქ. თბილისი, გ030 ამ0ლახვარის ქუჩა №17ბ, ნაკვ. №01.19.18.003.132

აღმდების აღმილი ჭაბ. №3

6.0 გ

$K_3 > 0.1$

ანონები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მმ.	მმ.ექგ.	მმ.ექგ.%
Cl'	11	0.3	1.6
SO <sub>4</sub> "	672	14.0	74.1
HCO <sub>3</sub> '	281	4.6	24.3
CO <sub>3</sub> "	-	-	-
NO <sub>2</sub> '	0.02	-	-
NO <sub>3</sub> '	0.3	-	-
კარ	964	18.9	100
კალიონები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მმ.	მმ.ექგ.	მმ.ექგ.%
Na <sup>+</sup> +k <sup>+</sup>	131	5.7	30.1
Ca <sup>++</sup>	204	10.2	54.0
Mg <sup>++</sup>	36	3.0	15.9
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	δ3	-	-
კარ	371	18.9	100
საერთო მინერალურაცია, მმ/ლ	1194		
მშრალი ნაშთი გამომშრალი	1215		
ქიმიური შედგენილობა კურლოვის ფორმულის მიხედვით:			
$M_{1,2} \frac{SO_4''}{24} \frac{HCO_3'}{24}$ $\frac{Ca^{+2}}{54} \frac{Na^+ + k^+}{30} \frac{Mg^{++}}{16}$			

სიხისტე

გრადუსება – მმ.ექგ/ლ  
საერთო 13.2  
პარბონატული 4.6  
არაპარბონატული 8.6  
PH-----7.1

## სანიტარული ანალიზი

გამჭვირვალება	---გამჭვირვალე
ფერი	---უფერო---
სუნი გალეგაზი	---უსუნო---
ნალექი	ცოტა
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	-- ავ
NO <sub>2</sub> '	-- 0.02 მმ/ლ
NO <sub>3</sub> '	- 0.3 მმ/ლ
ჰანგაღალობა O <sub>2</sub>	-----
CO <sub>2</sub>	- 4.4 მმ/ლ
CO <sub>2</sub> აბრესიული	-----არა

დასკვნა: წყალი სუსტად აგრესიულია სახ.სტანდარტის 10178-76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუღწევადი W<sub>4</sub> მარკის ბეტონის მიმართ, არ არის აგრესიული W<sub>6</sub> და W<sub>8</sub> მარკის ბეტონების მიმართ.  
არ არის აგრესიული პორტლანდცემენტის სახ.სტანდარტი 10178-76 კლინკერში ჩანართებით C<sub>3</sub>S არაუმეტეს 65%; C<sub>3</sub>A არაუმეტეს 7%; C<sub>3</sub>A+ C<sub>4</sub>AF არაუმეტეს 22%; წილაპორტლანდცემენტზე და აგრეთვე სულფატომედეგი სახ.სტანდარტი 22266-76 დამზადებული წყალშეუღწევადი W<sub>4</sub>, W<sub>6</sub>, W<sub>8</sub> მარკის ბეტონების მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების წყალში მუდმივი დაძირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.

ს.6. და ვ. 2.03.11.85 სამშენებლო ნაბეჭობათა  
დაცვა კოროზიისაგან (ცხრილი №№5,6,7)

I ს.გ. მექანიკური მახასიათულებლების საანგარიშო მნიშვნელობები

№№	ზოზიარ-მექანიკური ანგარიშები	კუნძულის საფუძვლი	განსაზღვრის რაოდენობა		საშევადო გადახრა $\sigma$	საშევადობა დახრის შეფასება $\sigma \text{ cm}$	გარიაციის კორმატიული მნიშვნ. $A_n$	გრუნტის საიმედობის კოეფიციენტი $\gamma_g$	საანგარიშო მნიშვნელობა		
			საწყისი	სამოლოო					$\alpha=0,85$	$\alpha=0,95$	
1	შეპირულობა C	$\text{ტმ}/\text{ტმ}^2$	6	6	0.050	0.031	0.050	0.63		0.60	0.58
2	შეპა ხახვის კუთხე φ	ტრად	6	6	0.015	0.624	0.046	18		17	16
3	სიმპროცი ρ	$\text{ტ}/\text{ტ}^2$	6	6	0.001	0.028	0.016	1.95		1.94	1.93
4	დეფორმაციის მოდული E	$\text{ტმ}/\text{ტმ}^2$						210	1	210	210
5	გუნდროვი ტენიონი W	$\text{ტრ.ტავ}$	6	6				0.221	1	0.221	0.221

I ს.გ. ზოზიარი თვისებების ნორმატიული მნიშვნელობები

№№	სამართლის სამსახურის სამსახური	სისამაგრებელი სისამაგრებელი სისამაგრებელი									
1	0.703	2.72	1.60	0.384	0.201	18.4	0.11	0.413	0.86	0.42	3.80

II ს.გ. მექანიკური მახასიათებლების საანგარიშო მიზანებლობები

№№	ვიზიურ-მექანიკური ანგარიშები	კუნძულის სამდგრავო მასა	განსაზღვრის რაოდენობა		საშეკადრო გადახრა $\sigma$	საშეკადრო დახრის შეფასება $\sigma \text{ cm}$	გარიაციის კორმატიული მნიშვნელი $V$	ნორმატიული მნიშვნელი $A_n$	გრუნტის საიმედობის კოეფიციენტი $\gamma_g$	საანგარიშო მნიშვნელობა	
			საწყისი	სამდგრავო						$\alpha=0,85$	$\alpha=0,95$
1	შეპირულობა C	$\text{კმ}/\text{ს}^2$	6	6	0.089	0.056	0.135	0.41		0.35	0.32
2	შეპარამეტრი φ	$\text{მ}^2$	6	6	0.026	0.624	0.086	17		16	15
3	სიმკვრივე ρ	$\text{გ}/\text{ს}^3$	6	6	0.001	0.026	0.015	1.88		1.86	1.85
4	დეზორმანის მოდული E	$\text{კმ}/\text{ს}^2$						150	1	150	150
5	გუნდური ტენისი W	$\text{მ}^2/\text{კ}^2$	6	6				0.271	1	0.271	0.271

II ს.გ. ვიზურული თვისებების ნორმატიული მიზანებლობები

№№	ვიზურული კონსტრუქციის მასა	სისიცოცხლის დრო Pd	კონსტრუქციის მასა M	კონსტრუქციის მასა Wp	კონსტრუქციის მასა Ip	კონსტრუქციის მასა L	კონსტრუქციის მასა n	კონსტრუქციის მასა Sr	კონსტრუქციის მასა μ	კონსტრუქციის მასა Ro	კონსტრუქციის მასა R <sup>2</sup>
1	0.849	2.73	1.48	0.420	0.194	22.6	0.34	0.459	0.87	0.42	2.70

III ს.გ.ე. ვიზუალური-მიმანიჭური გახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობები

№	ვიზუალური-მიმანიჭური განვითარების ასახვები	კანონიდება	რაოდენობა		საშუალო კადრიტული გადახრა $\sigma$	საშუალო კადრიტული გადახრის შევასება $\sigma_{cm}$	ვარიაციის კოეფიციენტი $\nu$	ნორმატიული მნიშვნელობა $\alpha$	საანგარიშო მნიშვნელობა	
			საშუალო მნიშვნელობა	საშუალო გადახრა						
1	სიმტკიცე წყალნაჯერი Rc.	მკა	6	6	0.697	0.636	0.079	8.8	8.5	8.3
2	სიმკვრივე $\rho$	$\text{g/l}^3$	6	6	0.029	0.026	0.014	2.10	2.09	2.08