

პოზიცია	საინფორმაციო კითხვარი						
1	წიაღითსარგებლობის ობიექტი – გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზერტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება.						
2	წიაღითსარგებლობის ობიექტის (წყაროს, ჭის, ჭაბურღილის) მდებარეობა						
2.1	რეგიონი – შიდა ქართლი						
2.2	მუნიციპალიტეტი – გორი						
2.3	ადმინისტრაციული ერთეული – მეჯვრისხევის ადმინისტრაციული ერთეული						
2.4	უახლოესი დასახლებული პუნქტი – სოფ. ზერტი						
2.5	დაშორება მნიშვნელოვანი პუნქტიდან – ქ. გორიდან დასახლოებით 14-15 კილომეტრი						
2.6	მანძილი სახელმწიფო საზღვრიდან – აღემატება 10 კილომეტრს						
2.7	მდინარის აუზი (ან მთათა სისტემა) – მდ. მტკნარის აუზი						
2.8	წიაღითსარგებლობის ობიექტის კოორდინატები – <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Nº</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>435510.16</td> <td>4658380.81</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">WGS 1984</p> 	Nº	X	Y	1	435510.16	4658380.81
Nº	X	Y					
1	435510.16	4658380.81					
2.9	ობიექტის (წყაროს, ჭის, ჭაბურღილის) აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის დონიდან – 724 მ.						
2.10	კლიმატური პირობები – გორის რაიონის კლიმატი კონტინენტური ხასიათისაა, ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა შეადგენს $+11.4^{\circ}\text{C}$, მინიმალური მრავალწლიანი ტამპერატურა -20.4°C -ია, ხოლო მაქსიმალური $+39^{\circ}\text{C}$. ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობაა 585 მმ.						
3	ხელისშემსრულები ინფრასტრუქტურული ობიექტები და სხვა ფაქტორები						
3.1	მანძილი უახლოესი სააგტომობილო გზის დერძიდან –						
3.2	მანძილი სხვა უახლოესი ინფრასტრუქტურული ობიექტებიდან –						
3.3	დამატებითი მონაცემები –						
4	სატყეო რესურსები						
4.1	სახელმწიფო ტყის ფონდის დაცული ტერიტორიების კატეგორიაში – არ ფიქსირდება.						
4.2	ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეგიონალური სატყეო სამსახური – არ ფიქსირდება.						
4.3	სატყეო რესურსების დამატებითი მონაცემები –						
5	წიაღითსარგებლობის ობიექტის გეოლოგიური პოზიცია						
5.1	წიაღითსარგებლობის ობიექტის (წყაროს, ჭის, ჭაბურღილის) ჰიდროგეოლოგიური პოზიცია საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით – ფოროვანი, ნაპრალური და ნაპრალურ-კარსტული წყლების ქართლის არტეზიული აუზი.						

5.2	წყალშემცველი პორიზონტი – შეუძლია მეოთხეულის ალუვიურ-პროლუვიური ნალექების გრუნტის და წნევიანი წყლების წყალშემცველი კომპლექსი, რომელსაც ფართო გავრცელება აქვს მუხრან-ტირიფონის დეპრესიის ფარგლებში, წარმოდგენილია სუსტად შეცემენტებული ქვარგვალებიანი კონგლომერატებით, თიხების შუაშრებით, ლინზებით და თიხებით. კონგლომერატის ცემენტი ძირითადად ქვიშიანი და წყალშეღწვევადია. ნალექების სიმძლავრე აღემატება 120 მეტრს.
5.3	ცალკეული ობიექტის (წყაროს, ჭის, ჭაბურღილის) მონაცემები (სიღრმე, კაპტაჟი) – ჭაბურღილის სავარაუდო სიღრმეა 80 მეტრი.
6	მიწისქვეშა წყლების ხარისხობრივი დახასიათება
6.1	ქიმიური შედგენილობა – აღნიშნული პორიზონტის წყლები ხასიათდებიან ქიმიური შედგენილობის დიდი ცვალებადობით. ძირითადად გვხვდება ჰიდროკარბონატული კალციუმიან-ნატრიუმიანი ან ჰიდროკარბონატულ-სულფატური ხშირად შერეული კათიონური შედგენილობის ტიპის წყლები, საერთო მინერალიზაციით 1 გ/ლ-მდე.
6.2	სანიტარიული მდგომარეობა – პორიზონტის წყლების სანიტარიული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
6.3	ტემპერატურა – 10-13°C
6.4	წიაღითსარგებლობის ობიექტის დაძიების ხარისხი (სტადია) – ტერიტორია შესწავლილია კომპლექსური ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური აგეგმვის მიზნით.
6.5	წიაღითსარგებლობის ობიექტის შესწავლის ხარისხი – სალიცენზიონ ჭაბურღილის ზუსტი დეტალური უცნობია, მაგრამ პორიზონტის წყალშემცველობის ხარისხის გათვალისწინებით, მოთხოვნილი 150000 მ³/წლიურადში რაოდენობის წყლის მიღება შესაძლებელია. საექსპლუატაციო მარაგი დამტკიცებული არ არის და წარმოდგენილია P (პროგნოზული) კატეგორიით.
6.6	მიწისქვეშა წყლების გამოყენების სფერო (ფაქტიური და შესაძლო) – წყლის გამოყენება შესაძლებელია სამეწარმეო დანიშნულებით.
6.7	სალიცენზიონ პირობები წიაღით (წყალი) სარგებლობისთვის –
6.8	დამატებითი მონაცემები –
7	წიაღითსარგებლობის ობიექტის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების ვიზუალური შეფასება
7.1	წიაღითსარგებლობის ობიექტის მორფოლოგია – სალიცენზიონ აბიექტი (ჭაბურღილი) მდებარეობს ვაკე რელიეფის მქონე ტერიტორიაზე.
7.2	წიაღითსარგებლობის ობიექტის და მიმდებარე ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის კატეგორია – საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით ობიექტის ტერიტორია მიეკუთვნება I (მარტივი) კატეგორიას.
7.3	წიაღითსარგებლობის ობიექტის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოდინამიკური სიტუაცია – სტაბილურია.
7.4	წიაღითსარგებლობის ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი გართულებები – მოსალოდნელი არ არის.
7.5	გეოდინამიკური და გეოეკოლოგიური გართულებების შემთხვევაში გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების დასახვა – არ საჭიროებს.
7.6	დასკვნები და რეკომენდაციები – 1. სალიცენზიონ აბიექტი (ჭაბურღილი) მდებარეობს გორის მუნიციპალიტეტში მეჯვრისხევის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე;

	<p>2. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით ობიექტის ტერიტორია მიეკუთვნება I (მარტივი) კატეგორიას;</p> <p>3. ჭაბურღილი საჭიროებს თავმორთულობის მოწესრიგებას, მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებას და შემოღობვას;</p> <p>4. მე-3 პუნქტის გათვალისწინებით სალიცენზიო ობიექტიდან (ჭაბურღილი) წყლის მოპოვება დასაშვებია.</p>
8	გეოლოგიური ინფორმაციის მომზადებისას გამოყენებული ფონდური და ბეჭდებური მასალა
8.1	გეოლოგიური ანგარიშის (ან წიგნის) ავტორი (ავტორები) – უ. მახნიაშვილი, ა. ქოიავა, მ. ოვანოვა.
8.2	ანგარიშის შედგენის (გამოცემის) ადგილი (გამომცემლობა) და წელი – ქ. თბილისი, 1983 წ.
8.3	ანგარიშის ფონდური (საბიბლიოთეკო) ინვენტარული № – 16176

შემსრულებლები:

ს. მკალავიშვილი, ნ. ჩომახიძე, ა. ქემოქლიძე, გ. ხაჭაპურიძე, ვ. გვაძაბია, ზ. ტუდუში, ქ. ბააკაშვილი

შეთანხმებულია:

სასარგებლო წიაღისეულის მართვის
დეპარტამენტის უფროსი

მერაბ ჩალათაშვილი