

სს მზის ენერგიის ბანკი



გარდაბნის მუნიციპალიტეტში 30 მგვტ მზის ელექტროსადგურის
მშენებლობის და ექსპლუატაციის
პროექტი

სკრინინგის ანგარიში
დანართების ტომი 1
(საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის ანგარიში)



გარდაბნის რაიონში მზის ელექტროსადგურის

განთავსების ფერიტორიის საინიციატო-გეოლოგიური

პლატა

თბილისი 2018

გარდაბნის რაიონში მზის ელექტროსადგურის

განთავსების ტერიტორიის საინიციატი-გეოლოგიური

პკლევა

შ.კ.ს. „გეოტექსერვისი”

დირექტორი

გ. ბენდუქიძე



პროექტის მენეჯერი

ს. ლალანიძე

თბილისი 2018

საქ GAC



სსიპ „აპრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანიზაციის აპრედიტაციის ცენტრი“

აპრედიტაციის მოწმობა

EA BLA-ის ხელმომწერი
GAC-TL-0227

ადასტურებს, რომ

შპს "გეოტექსერვისი"-ს
 საგამოცდო ლაბორატორია

მდგრადი: ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქ. №50;

შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის
 სსტ ისო/იეკ 17025:2010-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: 1.არამატეული და საგზაო მასალები: ღორღი და ხრეში
 მთის მკვრივი ქანებისგან სამშენებლო სამუშაოებისთვის; 2. გრუნტები.
 (იხ. აკრედიტაციის სფერო)

აკრედიტაციის ცენტრის
 გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი
 13 დეკემბერი 2018 წ.

ძალაშიმა

13 დეკემბერი 2022 წ.

საქ GAC



0186 თბილისი, აღ. ყაზბეგის გამზ. №42ა

დამკვეთი: სსტ „აკრედიტაციის ეროვნული ორგანიზაციის აკრედიტაციის ცენტრი“
 დამმატებული შპს „სალეკი“. სტუს-ს რეგისტრაციის № 06-3938

საინჟინორ-გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარების პროცესი

ტექნიკური დავალებიდან გამომდინარე ჭაბურღლილების სიღრმე და მათ შორის მანძილი მიღებულია СНиП 1.02.07-87 ცხრილი 36 და 37-ის მიხედვით.

შერჩეული ტერიტორია წარმოადგენს მდინარე მტკვრის ტერასას. სავარაუდოდ მთლიანად საკვლევი ფართობი (30ჰა) თავსდება ერთ მორფოლოგიურ ერთეულში, ამიტომ საინჟინორ გეოლოგიური და პიდროგეოლოგიური პალეოსათვის საკმარისად მივიჩნევთ 5.0მ სიღრმის ჭაბურღლილებს ურთიერთ შორის 100მ მანძილზე.

ტერიტორია დაისინჯება 5მ სიღრმის ჭაბურღლილებით 100მ-იანი ბადით. ჭაბურღლილების საერთო რაოდენობა იქნება 45.

ჭაბურღლილებიდან მოხდება გრუნტის ნიმუშების აღება, დაახლოებით 60 ნიმუში, რბილი შეკავშირებული გრუნტებიდან აიღება მონოლიტური დაუშლებელი სტრუქტურის ნიმუშები, ხოლო ფხვიერი შეკავშირებული გრუნტებიდან დაშლილი სტრუქტურის ნიმუშები.

რბილი შეკავშირებული გრუნტებისათვის ლაბორატორიულად განისაზღვრება მათი ფიზიკური თვისებები: ბუნებრივი ტენიანობა, პლასტიკურობის ზღვრები, სიმკვრივე, მინერალური ნაწილის სიმკვრივე, თავისუფალი გაჯირჯვება. მექანიკური მაჩვენებლებიდან განისაზღვრება: დეფორმაციის მოდული, ძვრის მაჩვენებლები.

ფხვიერი შეკავშირებული ქანებისათვის ჩატარდება გრანულომეტრული ანალიზი, დადგინდება მათი შემავსებლის რაობა. დადგინდება შემავსებლის ფიზიკური თვისებები, ყოველივე მოგვცემს საშუალებას სტანდარტული ლიტერატურით ამ გრუნტების მექანიკური მაჩვენებლის დასადგენად.

ყველა გამოვლენილი საინჟინორ-გეოლოგიური ელემენტისათვის დადგინდება მათი ქიმიური შედგენილობა და აგრესიულობის ხარისხი სხვადასხვა მარკის ბეტონების მიმართ.

ასევე გრუნტის წყლის გამოვლენის შემთხვევაში დადგინდება წყლის ქიმიური შედგენილობა და მათი აგრესიულობის ხარისხი ბეტონის და მეტალის კონსტრუქციებზე.

დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში გრუნტის წყლის შემოდენის რაოდენობის განსაზღვრისათვის ჩატარდება საცდელი ამოტუმბვის ცდა დამატებითი შესაბამისი სიღრმის და დიამეტრის ჭაბურღლილიდან (ამოტუმბვის ცდის ჩასატარებლად საჭიროა წყალშემცველი ჭრის მინიმუმ 1.0-1.5მ სიმძლავრე,

ეს მოთხოვნა გამოიწვევს ჭაბურდილის სიღრმის მომატებას (დაღრმავებას), გრუნტის წყლის გამოვლენიდან 1.0-1.5 მეტრით).

ყოველივე ზემოთქმული შესაძლებელი იქნება განხორციელდეს ჩვენს შორის დამატებითი ხელშეკრულების საფუძველზე.

მიღებული გრაფიკული მასალა წარმოდგენილი იქნება GIS სისტემაში.

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შედგება საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში ქართულ და ინგლისურ ენებზე. დამკვეთს მიეწოდება 3-3 ეგზემპლარად თანდართულ ელექტრო ვერსიასთან ერთად.

მოთხოვნისამებრ გრაფიკული მასალა მომზადდება გეო-საინფორმაციო პროგრამების გამოყენებით ძირითადი სამუშაო შესრულდება პროგრამ arc ის საშუალებით, საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება დამხმარე გეო-საინფორმაციო პროგრამები, სამუშაოების ფარგლებში შეიქმნება გეო-საინფორმაციო მონაცემთა ბაზა. გრაფიკული მასალა წარმოდგენილი იქნება ორი და სამ განზომილებიანი ვიზუალიზაციით. გრაფიკული მასალა გადმოგეცემათ როგორც ციფრული ასევე ქაღალდის ვერსიები.

შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა

Nº	სამუშაოს სახე	საჭირო	რაოდენობა
I შეგელე სამუშაოები			
1	43 ჭაბურდილის ბურღა სიღრმით 5მ და 8.0მ.	მ	225
2	ნიმუშების აღება ჭაბურდილებიდან	ნიმუში	60
II ლაბორატორიული კვლევა			
1	ქანების ფიზიკური მაჩვენებლების კომპლექსი	ცდა	20
2	ქანების მექანიკური მაჩვენებლების კომპლექსი	ცდა	12
3	გრანულომეტრია	ცდა	20
4	წყლის ქიმიური ანალიზი	ცდა	6
5	ქანების ქიმიური შედგენილობა	ცდა	12
III კამერალური სამუშაოები			
1	საგელე მასალების დამუშავება	%	12%
2	ლაბორატორიული მასალების დამუშავება	%	10%
3	საგელე მასალების GIS პროგრამაში დამუშავება	ფიქს	1
4	ანგარიშის გაფორმება ქართულ და ინგლისურ ენებზე 3 ეგზემპლარად და ელ ვერსია	%	10%

სარჩევი:

➤ ტექნიკური დავალება გეო-ინჟინერული სამუშაოებისათვის მზის ელემენტების სადგურის ასაშენებლად	4
➤ საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარების პროგრამა	7
➤ შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები	8
 1. შესავალი	10
2. კლიმატური პირობები	11
3. რაიონის გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური აგებულება და სეისმურობა	13
4. ჭაბურღილების ბურღვა	16
5. ლაბორატორიული კვლევის შედეგები	17
6. ლითოლოგიური ჭრილების აღწერა	19
7. დასკვნა	21

ნახაზები

ნახაზი 1 ფაქტიური მასალების რუკა;

ნახაზი 2 ჭაბურღილების ჭრილები;

ნახაზი 3 ლითოლოგიური ჭრილები.

ტექსტური დანართები

დანართი 1 გრუნტების ფიზიკური და მექანიკური მაჩვენებლების ჯამური ცხრილი;

დანართი 2 გრუნტების გრანულომეტრიული შედგენილობა;

დანართი 3 კომპრესიულობის ცდები;

დანართი 4 ძვრის მაჩვენებლები;

დანართი 5 გრუნტების ქიმიური შედგენილობა;

დანართი 6 გრუნტების აგრესიულობის ხარისხი;

დანართი 7 გრუნტის წყლის ქიმიური შედგენილობა;

დანართი 8 გრუნტის წყლის აგრესიულობა;

დანართი 9 გარემოს აგრესიულობა;

დანართი 10 ფოტოდანართები.

1. შესაბამისობა

სს „მზის ენერგიის ბანკ“-თან 2018 წლის 20 ნოემბერს დადებული №Y/2-SEB-GE ხელშეკრულების თანახმად შპს „გეოტექსილის“ ჩამოგრძელების მუნიციპალიტეტში 30 ჰექტარ ფართობზე (საკადასტრო ნომრით 81.14.08.138 და 81.14.08.139) დაგეგმილი მზის ელექტროსადგურის განთავსების ტერიტორიის მშენებლობის პროექტისათვის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა.

დამკვეთისაგან მიღებული ტექნიკური დავალების გათვალისწინებით შედგა ჩასატარებელი საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების პროგრამა. პროგრამა და სამუშაოების მოცულობები შეთანხმდა დამკვეთთან.

საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2018 წლის 28 ნოემბრიდან 8 დეკემბრამდე.

ლაბორატორიული კვლევები მიმდინარეობდა 2018 წლის 30 ნოემბრიდან 7 დეკემბრამდე.

კამერალური სამუშაოები მიმდინარეობდა 2018 წლის 3 დეკემბრიდან 8 დეკემბრამდე.

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევისათვის საკვლევ უბანზე გაიბურდა 43 ჭაბურღილი, მათგან სამი ჭაბურღილი (№№3, 28, 43) 8.0მ სიღრმის, ერთი ჭაბურღილი №27 - 6.0მ სიღრმის, ხოლო ყველა დანარჩენი (39 ჭაბურღილი) 5მ სიღრმის. ჭაბურღილების საერთო სიღრმე 225მ-ის ტოლია.

ჭაბურღილებიდან აღებულ გრუნტის ნიმუშებზე ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევა. ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდა ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული ტბიდან, არხიდან და ჭაბურღილებიდან აღებ წყლებს.

საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშის შედგენისას გამოყენებულია საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმები და სტანდარტები.

ჩატარებული კვლევების სახეობები და მოცულობები შესაბამისობაშია დამკვეთთან შეთანხმებულ მოცულობებთან. მცირედი ცვლილებები სამუშაოების წინასწარ შედგენილ პროგრამასთან, შეტანილია დამკვეთთან შეთანხმებით.

2. პლიმატური პირობები

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. შესაბამისად კლიმატური პირობების მიმოხილვაში მოყვანილია ამ ტერიტორიის ჰავის დახასიათებები.

კლიმატის ელემენტების მახასიათებლები აღებულია ს. და წ. პ. 01.05-08 'სამშენებლო კლიმატოლოგია' - ში მოცემული მონაცემებიდან.

ქვემოთ ცხრილებში მოგვყავს კლიმატის ელემენტების ნორმატიული და საანგარიშო მახასიათებლების სიდიდეები.

კლიმატური სადგურის კორდინატები, ბარომეტრული წნევა ცხრილი 1

პუნქტი	კოორდინატები			ბარომეტრული წნევა (მპა)
	გეოგრაფიული განედი (გრადუსი, მინუტი)	გეოგრაფიული გრძედი (გრადუსი, მინუტი)	სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ)	
გარდაბანი	41°27	45°06	300	870

სამშენებლო-კლიმატური რაიონის მახასიათებლები

ცხრილი 2

კლიმატური რაიონი	კლიმატური ქვერაიონი	იანვრის საშუალო ტემპერატურა, °C	ზამთრის 3 თვეს ქარის საშუალო სიჩქარე, მ/წმ	ივლისის საშუალო ტემპერატურა,	ივლისის ფარდობითი ტენიანობა, %
III	III ₃	0-დან +2-მდე	-	+25-დან +28-მდე	-

ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მზის პირდაპირი S და ჯამური რადიაცია Q კვტ.სთ/მ² თვეში

ცხრილი 3

პუნქტი	იანვარი		აპრილი		ივლისი		ოქტომბერი	
	S	Q	S	Q	S	Q	S	Q
გარდაბანი	32	54	71	139	135	204	58	101

ჰაერის საშუალო ტემპერატურა თვეების მიხედვით ცხრილი 4

თვეები												შედებები
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
0.3	2.4	6.7	12.1	17.8	21.9	25.3	25.0	20.1	14.0	7.4	2.3	12.9

ჰაერის ტემპერატურული პარამეტრები თვეების მიხედვით ცხრილი 5

თვეების სატემპერატურო მინიმუმი	თვეების სატემპერატურო მაქსიმუმი	თვეების სატემპერატურო მინიმუმი	თვეების სატემპერატურო მაქსიმუმი	თვეების სატემპერატურო მინიმუმი	თვეების სატემპერატურო მაქსიმუმი
12.9	-25	41	31.9	-7	-6
					0.2

ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის პარამეტრები თვეების მიხედვით ცხრილი 6

ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა, %													ფარდ. ტენიანობის საშ. დღევდამური ამპლიტუდა	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	თვეების მინიმუმი	თვეების მაქსიმუმი	
77	72	69	65	65	61	55	56	63	72	79	80	68	62	40

- აგრძელებული ნალექების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს –422მმ;
- ნალექების დღევდამური მაქსიმუმი – 82მმ;
- თოვლის საფარის წონა – 0.5კპა;
- თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი – 9;

1 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 20 მ/წმ;

5 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 25 მ/წმ;

10 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 27 მ/წმ;

15 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 29 მ/წმ;

20 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 30 მ/წმ;

გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე ყველანაირი სახის გრუნტებისათვის 0.0 სმ-ის ტოლია.

**3. რაიონის გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური, პიდრობეოლოგიური
აგეგულება და სეისმურობა**

საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების მიხედვით (ე. გამყრელიძე 2000წ) საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია ართვინ-ბოლნისის ბელტის, ბოლნისის ზონის მარნეულის დაძირვის ქვეზონაში.

რაიონის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ ნეოგენური და მეოთხეული ასაკის ნალექები. საკვლევ რაიონში მეოთხეული ნალექები ფართოდაა გავრცელებული. გენეტიკურად ისინი წარმოდგენილია ალუვიური და ტბიურ-ალუვიური სახესხვაობებით.

თანამედროვე ალუვიური ნალექები გავრცელებულია როგორც მდ. მტკვრის კალაპოტისა და ჭალის გაყოლებაზე, ასევე ივრის ზეგანის ტერიტორიაზე. ლითოლოგიურად წარმოდგენილია კაჭარ-კენჭნარით, ქვიშა-ხრეშით და ქვიშა - თიხნარით. მათი სიმძლავრე 5-და 20 მეტრამდეა, ზოგან მეტიც.

გარდაბნის ვაკის ფარგლებში, რომელსაც მნიშვნელოვანი ფართი უკავია და მდინარე მტკვრის I და II ჭალისზედა ტერასებს მოიცავს ალუვიური ნალექების სიმძლავრე 20-50 მეტრს აღწევს.

უშავლოდ სამშენებლო მოედანი და მიმდებარე ტერიტორია დაძიებულ 5.0-8.0მ სიღრმემდე ძირითადად აგებულია მეოთხეული ასაკის ალუვიური გენეზისის ხრეშოვანი გრუნტებით თიხაქვიშის შემავსებლით.

საკვლევი ტერიტორია გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით მოიცავს: ივერიის ოლქის, ქვემო ქართლის ბარის რაიონის, გარდაბნის ქვერაიონის.

ფონდური მასალების მიხედვით გარდაბნის რაიონის ტერიტორიამ და მისმა შემოგარენმა მეოთხეულ პერიოდში განიცადა დიფერენცირებული აღზევება, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა მორფოლოგიურად კარგად გამოხატული ამაღლებები. მეოთხეულ პერიოდში აღზევების ამპლიტუდა ასეულ მეტრებს შეადგენდა, რაც დასტურდება იმით, რომ მდ. მტკვრის ქვედა პლეიისტოცენური მაღალი ტერასების ფრაგმენტები იმყოფებიან მტკვარი-იორის ზეგანის წყალგამყოფ ნაწილში 265-330 მ. ფარდობით სიმაღლეზე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდინარეებს მოკლებულია, ტერიტორიის უდიდეს ნაწილში გვხვდება პერიოდული ხასიათის მდინარეები.

მუნიციპალიტეტში საკვლევი ტერიტორიის ძირითად ჰიდროგრაფიულ ერთეულს წარმოადგენს მდ. მტკვარი.

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით, საკვლევი რაიონი მიეკუთვნება საქართველოს ბელტის არტეზიული აუზის ოლქის, მარნეულ-გარდაბნის ფოროვან-ნაპრალოვანი არტეზიული აუზის რაიონს.

მარნეულ-გარდაბნის არტეზიული აუზი შედგება ძველმეოთხეული ალუვიური ნალექების - კენჭნარის, კონგლომერატების, ქვიშების, ქვიშნარის, თიხნარის, აგრეთვე თანამედროვე ალუვიური წარმონაქმნების წყალშემცველი ჰიდროგრაფიული აღნიშნული ნალექებთან დაკავშირებული წყაროები ძირითადად მცირედებიტიანია. ლიტერატურის საფუძველზე – რაიონის წყლები ძირითადად სულფატურ-ჰიდროკარბონატული, კალციუმიან-ნატრიუმიან-მაგნიუმიანია. საერთო მინერალიზაცია 1.0-დან 10.0 გლ-ის ფარგლებშია, თანამედროვე ნალექებში კი 0.5–1.5გ/ლ ფარგლებში. PH=6.8-7.0-ია. წყლის სიხისტე 37 მგ/ქვ.- აღწევს. გაწყლიანებული შრეები იკვებება სარწყავი სისტემების ხარჯზე და მისი რეჟიმი მჭიდროდ არის დაკავშირებული სარწყავი არხების რეჟიმზე. ქვიშაქვებითა და კონგლომერატებით წარმოდგენილი რაიონისთვის დამახასიათებელია დაბალი წყალშემცველობა, რაც გამოწვეულია ატმოსფერული ნალექების სიმცირით, ჰაერის ტენიანობის უარყოფითი ბალანსით და ქანების სუსტი წყალგამტარიანობით. აღნიშნულ ნალექებთან დაკავშირებული წყაროები ძირითადად მცირედებიტიანია.

მეოთხეული საფარის გრუნტებთან (რომლებითაც სამშენებლო მოედანი და მიმდებარე ტერიტორია წარმოდგენილი) დაკავშირებულია ფოროვანი გრუნტის წყლები. გრუნტის წყლის დონე მიწის ზედაპირიდან, ლიტერატურულ მასალაზე დაყრდნობით, 4.5-11მ-ს შეადგენს.

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს ართვინ-სომხითის ბელტის, ბოლნისის ზონაში, რომელიც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად გართულებულია ურთიერთგადამკვეთი ტექტონიკური რღვევებით. ზონა განლაგებულია საშუალო სეისმური რისკის არეალში. საქართველოს მაკრო-სეისმური დარაიონების სქემის მიხედვით ამ ტერიტორიაზე განლაგებულ დასახლებულ პუნქტებს (გარდაბანი, ახალი სამგორი, გამარჯვება, ქესალო და სხვა) ემუქრებათ 7-8 ბალიანი ინტენსივობის

მიწისძვრა. არსებული სტატისტიკური მონაცემებით მაღალი მაგნიტუდის მიწისძვრები, რომლებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენონ თანამედროვე საინჟინრო ნაგებობებს და გავლენა იქონიონ რელიეფის მორფოდინამიკაზე, არა ერთხელ ჰქონდა ადგილი როგორც ისტორიულ, ასევე უახლეს წარსულში.

ქვემოთ მოგვყავს სეისმური ტალღების უგანზომილებო კოეფიციენტი ყველაზე ახლოს მდებარე არსებული დასახლებული პუნქტისათვის:

- ქ. გარდაბანი (#3390) - სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი ტოლია 0,11 მ/წმ²;

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების კორექტირებული სქემის მიხედვით საკვლევი ტერიტორია განლაგებულია 7 ბალიან სეისმური აქტივობის ზონაში (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/2284, 2009 წლის 7 ოქტომბერი, ქ. თბილისი. სამშენებლო ნორმების და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01-09) _ დამტკიცების შესახებ).

4. ჰაბურლილების გურევა

დამკვეთთან შეთანხმების თანახმად საკვლევ ტერიტორიაზე (ას მეტრიანი ბადით) გაიბურდა 43 ჭაბურლილი, მათგან სამი ჭაბურლილი (№3, №23 და №43) 8.0მ სიღრმის, ერთი ჭაბურლილი №27 - 6.0მ სიღრმის, ხოლო ყველა დანარჩენი (39 ჭაბურლილი) 5მ სიღრმის თითოეული. ჭაბურლილების საერთო სიღრმე 225.0 მ-ის ტოლია.

შესწავლილი ტერიტორია უმეტესად გადაფარულია ნიადაგის 0.1-0.3მ სიმძლავრის საფარი.

ნახაზზე 2 მოცემულია ჭაბურლილების ლითოლოგიური ჭრილები საიდანაც ნათლად ჩანს, რომ ტერიტორია ძირითადად აგებულია ხრეშოვანი გრუნტებით ($>50\%$) კენჭების 20-25% და იშვიათად $<5\%-ზე$ კაჭარის ჩანართებით, ძლიერ კარბონატული 10-15%-მდე თიხაქვიშის შემავსებლით. შესწავლილ ტერიტორიაზე უმეტეს ადგილას ნიადაგის ფენის შემდგებ (34 ჭაბურლილში) ხრეშოვანი გრუნტები დაფარულია ყავისფერი ძნელპლასტიკური, კარბონატული თიხებით, ხრეშის 30-35% ჩანართებით. თიხების სიმძლავრე 0.0მ-დან 1.8 მეტრამდე (ჭაბ. №19) ინტერვალში ცვალებადობს. რაც შეეხება 8.0მ სიღრმის ჭაბურლილებს აქ ლითოლოგიური სურათი 5.0მ-ის ქვევით არ შეცვლილა ჭრილი აგებულია კვლავ ხრეშოვანი გრუნტებით ($>50\%$) კენჭების 20-25% და იშვიათად $<5\%-ზე$ კაჭარის ჩანართებით, ძლიერ კარბონატული 10-15%-მდე თიხაქვიშის შემავსებლით.

გრუნტის წყლის გამოვლინება დაფიქსირდა №15, №23 და №25 ჭაბურლილებში, წყლის დამყარებული დონეები შესაბამისად 4.3, 5.1 და 4.9 ნიშნულებზეა დაფიქსირებული. შესამჩნევია ის გარემოება, რომ გრუნტის წყლის გამოვლენა არ მოხდა გამოვლენილი წყლების მიმდებარე ჭაბურლილებში, მაგრამ ფაქტია და ამ ფაქტის ახსნა შესაძლებელია არსებული მელიორაციული არხების გავლენით.

აქვე აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ შესწავლილ უბანზე გრუნტის წყლის დონე დაკავშირებულია მდინარე მტკვრის დონესთან, მდინარის დონის აწევის შემთხვევაში მოსალოდნელია გრუნტის წყლის დონის აწევა.

სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს მრავალწლიანი დაკვირვება გრუნტის წყლის დონეებზე, რაც შესაძლებლობას მოგვცემდა დაახლოებით მაინც განგვესაზღვრა წყლის მაქსიმალური დონე უბანზე.

თიხოვანი გრუნტებიდან აღებულია დაუშლელი სტრუქტურის მონოლითები 22 ცალი, ხოლო ხრეშოვანი გრუნტებიდან აღებულია დაშლილი სტრუქტურის 32 ნიმუში.

გრუნტების დაბორატორიულმა კვლევამ საშუალება მოგვცა სრულყოფილად შეგვესწავლა წარმოდგენილი გრუნტები.

შესწავლილი უბანი სეისმურობის მიხედვით მიეკუთვნება 7 ბალიან აქტივობის ზონას (№3390-გარდაბანი) სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი 0.11-ის ტოლია.

სგე 1 თიხები სეისმურობის მიხედვით მიეკუთვნებიან III კატეგორიის გრუნტებს ($e > 0.9$), ამიტომ მათზე ფუნდამენტის მოწყობის შემთხვევაში უბნის სეისმურობა მოიმატებს და განისაზღვრება 8 ბალით.

სგე 2 ხრეშოვანი გრუნტი სეისმურობის მიხედვით მიეკუთვნებიან II კატეგორიის გრუნტებს, ამიტომ მათზე ფუნდამენტის მოწყობის შემთხვევაში უბნის სეისმურობა დარჩება იგივე და განისაზღვრება 7 ბალით.

5. ლაბორატორიული კვლევის შედებები

საკვლევ ტერიტორიაზე გაყვანილი ჭაბურღილებიდან აღებლ ნიმუშებს ჩაუტარდა ლაბორატორიული კვლევა.

ლაბორატორიული კვლევები ჩატარდა შ.კ.ს. „გეოტექსილიკისი”-ს კუთვნილ გეოტექნიკურ ლაბორატორიაში, საქართველოში მოქმედი სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად.

ლაბორატორიული კვლევა მოიცავდა როგორც დაუშლელი მონოლითური სტრუქტურის ასევე დაშლილი (ტექნოგენური და ალუგური) გრუნტების ნიმუშების კვლევას.

ლაბორატორიული კვლევების შედეგები მოცემულია ჯამურ ცხრილებში დანართი 1 და დანართი 2. დანართში 1 მოცემულია გრუნტების ფიზიკური და მექანიკური მაჩვენებლები, ხოლო დანართში 2 გრუნტების გრანულომეტრიული შემადგენლობა.

ჭაბურღილებიდან აღებულ გრუნტებზე ჩატარდა ლაბორატორიული ცდები. ცდების ტიპი და რაოდენობა შეთანხმებულია დამკვეთთან. კვლევის რაოდენობა შესაბამისობაშია ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ სახეობებთან და მოცულობასთან. შედეგები მოცემულია დანართებში.

ცდის ჩატარების სტანდარტი მითითებულია ლაბორატორიულ ბლანკებზე.

გამოვლენილი გრუნტების ფიზიკური თვისებები შესწავლილია სულ 12 მონოლითური თიხებისათვის და 9 დაშლილი სტრუქტურის ხელმოვანი გრუნტების თიხაქვიშის შემავსებლისათვის.

ნიადაგის ფენის გრუნტები არა არიან შესწავლილი ლაბორატორიულად, რადგან ისინი არ გამოიყენებიან როგორც ფუნდამენტის გრუნტები. ნიადაგის გრუნტები მოიჭრებიან და დასაწყობდებიან შემდგომი გამოყენებისათვის, როგორც საფარი გრუნტები.

სგე 1 თიხების ფიზიკური და მექანიკური მაჩვენებლები შესწავლილია 12 მონოლითური სტრუქტურის ნიმუშის კვლევის მასალებზე დაყრდნობით. დადგენილია თიხების ფიზიკური მაჩვენებლები, მექანიკური მაჩვენებლებიდან დადგენილია საერთო დეფორმაციის მოდული და ძვრის მაჩვენებლები, შინაგანი ხახუნის კუთხე და შეჭიდულობა.

სგე 1 თიხები შესწავლილ ტერიტორიაზე შედარებით მცირე სიმძლავრით (0.2θ-1.8θ) არიან წარმოდგენილი.

სგე 2 ხელმოვანი გრუნტებისათვის ფიზიკური თვისებები შესწავლილია 9 შემავსებლის ნიმუშისათვის. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადგენილია გარდაბნის რაოდნში მზის ელექტროსადგურის განთავსების ტერიტორიის ს/გ კვლევა

გრუნტის შემავსებლის ტენიანობები, პლასტიკურობის ზედა და ქვედა ზღვრები, მინერალური ნაწილის სიმკვრივე.

სამშენებლო მოედანზე გამოვლენილი რბილი შეკავშირებული და ფხვიერი შეუძლებელი გრუნტებისათვის დადგენილია გრანულომეტრიული შედგენილობები. ჩატარებულია გრუნტების როგორც საცრული ასევე ჰიდრომეტრის ცდები. სულ ჩატარებულია 20 ანალიზი.

სგვ 1 თიხებისათვის ჩატარებულია 9 საცრული და 9 ჰიდრომეტრის ცდა (დანართი 2, დანართი 3).

სგვ 2 ხრეშოვანი გრუნტებისათვის ჩატარებულია 11 გრანულომეტრიული ანალიზი.

გრუნტების ქიმიური შედგენილობა და კოროზიულობა

გამოკვლეული უბნების ამგები გრუნტების ქიმიური შემადგენლობა შესწავლილია 12 ნიმუშით (დანართი 5). გრუნტების აგრესიულობის ხარისხი სხვადასხვა მარკის ბეტონების მიმართ მოცემულია დანართში 6.

როგორც დანართებიდან ჩანს, გრუნტების დამარილიანების ტიპი სხვადასხვაგვარია. გრუნტები ძირითადად ჰიდროკარბონატულ კალციუმ-მაგნიუმ-ნატრიუმიანი, გრუნტების დამარილიანების ხარისხი 0.06%-ს არ აღემატება.

მიუხედავად გრუნტების დამარილიანების სხვადასხვა ტიპისა ისინი არ არიან აგრესიული არცერთი სახის ბეტონების მიმართ.

გრუნტის წყლების ქიმიური შედგენილობა და აგრესიულობა

საკვლევ უბანზე ორ ჭაბურღილში გამოვლენილი გრუნტის წყლის, სარწყავი არხიდან და მიმდებარედ მდებარე საგუბარიდან აღებული წყლების დამარილიანების ტიპი ჰიდროკარბონატულ-სულფატურ, კალციუმ-ნატრიუმიანია (დანართი 7). წყლის მინერალიზაცია 0.5 გრ/ლ არ აღემატება. წყალი არ არის აგრესიული არც ერთი სახის ბეტონების მიმართ. გარემოს აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი მეტალის კონსტრუქციებზე მათი პერიოდულად დასველებისას არის სუსტი. ქანების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი ნახშირბადიან ფოლადზე, გრუნტის წყლის დონის დაბლა იმ ქანებისათვის რომელთა ფილტრაციის კოეფიციენტი $>0.1\text{m}/\text{დღე-დამე}$ არის საშუალო (დანართი 9).

საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული ნალექების კუთრი ელექტრული წინაღობის მნიშვნელობების განსაზღვრა განხორციელდა ანალოგის პრინციპით და არსებული

ლიტერატურული მონაცემებით. (ელექტროძიების ინსტრუქცია. 1984წ. ლენინგრადი „ნედრა“).

საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული ხრეშის ჩანართებიანი მნელპლასტიკური თიხის კუთრი ელექტრული წინაღობა შეადგენს დაახლოებით 25-35 ომმ, ხოლო ხრეშოვანი გრუნტი თიხა ქვიშის შემავსებლით კუთრი ელექტრული წინაღობა შეადგენს 56-70 ომმ. ГОСТ 9.602-1989 (კოროზიისა და დაჭველებისაგან დაცვის ერთიანი სისტემა. მიწისქვეშა ნაგებობები. კოროზიისაგან დაცვის ზოგადი მოთხოვნები). მოთხოვნების გათვალისწინებით:

- ხრეშის ჩანართებიანი მნელპლასტიკური თიხის კუთრი ელექტრული წინაღობით 25-35 ომმ, მიჩნეულ იქნა საშუალო კოროზიული აგრესიულობის გრუნტიად.
- ხრეშოვანი გრუნტი თიხა ქვიშის შემავსებლით, კუთრი ელექტრული წინაღობით 56-70 ომმ, მიჩნეულ იქნა დაბალი კოროზიული აგრესიულობის გრუნტიად.

6 ლითოლოგიური ჰრილების აღწერა

გაბურდული ჭაბურლილების ლითოლოგიურ ჭრილებზე დაყრდნობით, სამშენებლო მოედნის აგებულების უკეთ წარმოდგენის მიზნით აგებულია ოთხი ლითოლოგიური ჭრილი როგორც ორგანზომილებიან სიბრტყეში ასევე დამკვეთის მოთხოვნის თანახმად სამგანზომილებიან სისტემაში.

გრაფიკული სამუშაო შესრულებულია გეოსაინფორმაციო სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, კერძოთ გამოყენებულია ArcGis 10.6.1 და RockWorks 17.0. პროექტის სრული მოცულობაა 241 MB, ფაილების რაოდენობა 212 ერთეული, მათშორის ერთი 3D ანიმაციური ვიდეო ფაილი. სამუშაო შესრულებულია საქართველოს კანონმდებლობით მიღებულ სახელმწიფო გეოდეზიურ კორდინატთა სიტემაში (WGS 84 / UTM), საკვლევი ფართობის ლოკაციის მიხედვით შერჩეულია ზონა 38N (zone 38N) (იხილე - DWG 3).

როგორც ჭრილებიდან ჩანს ტერიტორია აგებულია ძირითადად ხელმოვანი გრუნტით, რომელიც ზოგიერთ ადგილას გადაფარებულია თიხებით.

შესწავლილ ტერიტორიაზე საველე და ლაბორატორიული კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე გამოყოფილია გრუნტების ორი კომპლექსი, ორი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი – სგე (GE).

სამშენებლო უბანზე გამოვლენილი გრუნტებიდან ფუნდამენტების მოწყობისათვის მიზანშეწონილად სგე 2 გრუნტები მიღვაჩნია.

გრუნტების (სგე) საანგარიშო მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილი № 7.1.

7 დასკვნა

ჩატარებული კვლევების შედეგების და არსებული მასალების ანალიზის შედეგად შეძლება დაგასკვნათ შემდეგი:

საველე და ლაბორატორიული კვლევებით შესწავლილ უბნზე გამოიყო გრუნტების 2 ლითოლოგიური სახესხვაობა, 2 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (სგე) (ГОСТ 25100-82).

სგე 1 – თიხა, ყავისფერი, ძნელპლასტიკური, კარბონატული, ხრეშის (25-35%) ჩანართებით.

სგე 2 – ხრეშოვანი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კენჭების 20-25% ჩანართებით, იშვიათად კაჭარის ჩანართებით. ყავისფერი, კარბონატული თიხაქვიშის 10-15%-მდე შემავსებელით.

1. საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

2. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით საკვლევი უბანი მიეკუთვნება I მარტივ კატეგორიას;

3. საკვლევი ტერიტორიები გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით მოიცავს: ივერიის ოლქის, ქვემო ქართლის ბარის რაიონის, გარდაბნის ქვერაიონს.

4. საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების მიხედვით (ე. გამყრელიძე 2000წ) საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია ართვინ-ბოლნისის ბელტის, ბოლნისის ზონის მარნეულის დაძირვის ქვეზონაში;

5. სეისმური დარაიონების რუკის მიხედვით საკვლევი ტერიტორია განლაგებულია 7 ბალიან სეისმურ ზონაში;

6. სგე 1 მცირე სიმძლავრის თიხებზე მათი არათანაბარი გავრცელების გამო ნაგებობის დაფუძნება არახელსაყრელია;

7. სეისმურობის მიხედვით შესწავლილი გრუნტები: სგე 1 მიეკუთვნება III კატეგორიას, სგე 2 – II კატეგორიას;

8. **სგე 1** გრუნტებზე ფუნდამენტის მოწყობის შემთხვევაში სამშენებლო მოედნის საანგარიშო სეისმურობა განისაზღვრება 8 ბალით;

9. **სგე 2** გრუნტებზე ფუნდამენტის მოწყობის შემთხვევაში სეისმურობა განისაზღვრება 7 ბალით;

10. სამშენებლო მოედანზე გრუნტის წყლის გამოვლენა დაფიქსირდა 4.0-4.8მ სიღრმეზე, ხოლო დამყარებული დონეები დაფიქსირდა 4.8მ და 5.0მ-ის დაბლა;

11. წყალუხვობის პერიოდში, ასევე ინტენსიური წვიმების დროს მოსალოდნელია გრუნტის წყლის დონის მომატება;
12. ხრეშის ჩანართებიანი ძნელპლასტიკური თიხის სგე 1-ის კუთრი ელექტრული წინაღობით 25-35 ომმ, მიჩნეულ იქნა საშუალო კოროზიული აგრესიულობის გრუნტად.
13. სგე 2 - ხრეშოვანი გრუნტი თიხა ქვიშის შემავსებლით, კუთრი ელექტრული წინაღობით 56-70 ომმ, მიჩნეულ იქნა დაბალი კოროზიული აგრესიულობის გრუნტად.
14. გამოვლენილი გრუნტები ქიმიური შედგენილობით არ არიან აგრესიული არცერთი სახის ბეტონების მიმართ;
15. გარემოს აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი მეტალის კონსტრუქციებზე მათი პერიოდულად დასველებისას არის სუსტი;
16. ქანების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი ნახშირბადიან ფოლადზე, გრუნტის წყლის დონის დაბლა იმ ქანებისათვის რომელთა ფილტრაციის კოეფიციენტი $>0.1\text{d}/\text{დღე-დამე}$ არის საშუალო;
17. შესწავლილ უბანზე ნაგებობების ფუნდამენტების მოწყობა მიზანშეწონილად მიგვაჩნის სგე 2 გრუნტებზე;
18. სამშენებლო მოედანზე რაიმე სახის საინჟინრო გეოლოგიური მოვლენა ან პროცესი, რომელიც ხელს შეუშლის ნაგებობის მშენებლობას ან მის შემდგომ ექსპლუატაციას მოსალოდნელი არ არის;
19. კვლევების შედეგად მიღებული საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტებისათვის ყველა მშენებლობისათვის საჭირო საანგარიშო მაჩვენებლები მოცემულია ტექსტის ბოლოს ცხრილში 7.1.

საანგარიშო მაჩვენებლების ცხრილი 7.1

№	სერია	ნომერი	მასა	დატერმინი	მასა	დატერმინი	მასა	დატერმინი	მასა	დატერმინი	მასა	დატერმინი	მასა				
1	83-III	გრუნტის კატეგორია დამტკუთხებელი, სტანდარტი 5-82)	3.0 გ	ლორტებითი ქანიგი (CHIT-II-B-71)	5.0 გ	ნივთებრუნველი პ, კგ/ჩმ ²	2.72	მინერალური ნაწილის სიმკერვება P ₂ O ₅ , კგ/ჰატ ³	1.75	გრუნტის კატეგორია სტანდარტის W, %	19.3	პუნქტუაციური გენოანობა რიცხვი 1 ₀	0.992				
2	63-IV	გრუნტის კატეგორია სტანდარტის მიხედვით (ვ. 01-09)	1:1	1:1	2.00	2.65	3.1	4.9	-	9090	32.4	უსაფრთხო დაყორრძნელის მოდული, წყალგაჯურულებული E ₀ , კბა	52000	3.1 გრუნტის კატეგორია სტანდარტის მიხედვით (ვ. 01-09)	10.9	25-35	220
													შენაბანი სახუნის აქტის წყალგაჯურულებული ფ, გრადუსი		3.1 გრუნტი კლემჩერი წინადღებისა, ომარ შრუნების სასაწირის შრუნების წინადღებისა R ₀ , ბაზარი 1, 2, 3. (CHIT-2.02.01-83)		400

ბამოზენებული ლიტერატურის სია

1. პწ 01.05-08 დაპროექტების ნორმების - „სამშენებლო კლიმატოლოგია”. საქართველოს განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1743, 2008 წლის 25 აგვისტო ქ. თბილის.
2. პწ 02.01-08 სამშენებლო ნორმების და წესების - „შენობების და ნაგებობების ფუძეები”. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1924, 2008 წლის 17 სექტემბერი ქ. თბილის.
3. პწ 01.01-09 სამშენებლო ნორმების და წესების - „სესმომედეგი მშენებლობა”. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/2284, 2009 წლის 7 ოქტომბერი ქ. თბილის.
4. СНиП-IV-5-82 Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (გრუნტის პატევორია დამუშავების მიხედვით).
5. СНиП-IV-5-82 Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (გრუნტის პატევორია ბურღვა-აფეთქების მიხედვით).
6. СНиП-2,02,01-83* Строительные нормы и правила Основания зданий и Сооружений.
7. ГОСТ 12071-84 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.
8. СНиП 1.02.07-87 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
9. ГОСТ 25100-82 Грунты, классификация.
10. ГОСТ 25100-95 Грунты, классификация.
11. СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений.
12. СП 11-105-97 Система нормативных документов в строительстве, свод правил по инженерным изысканиям для строительства, инженерно-геологические изыскания для строительства.
13. Методические Рекомендации по сбору инженерно-геологической информации и использованию табличных геотехнических данных при проектировании земляного полотна Автомобильных дорог. Москва, 1981г.
14. BS 1377, Part 4 Compaction-related tests.
15. Маруашвили Л. И. Геоморфология Грузии. Издательство „, МЕЦНИЕРЕБА,, Тбилиси, 1971.
16. Ломтадзе В. Д. Инженерная геодинамика. Ленинград „Недра,, 1977.
17. Солодухин М. А., Архангельский И. В. Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидро-геологическим работам. Москва, Недра, 1982.
18. Солодухин М. А. Инженерно-геологические изыскания для промышленного и гражданского строительства. Москва, Недра, 1982.
19. Ломтадзе В. Д. Инженерная петрология. Ленинград „Недра,, 1984.
20. Braja M.Das. Shallow Foundations. Bearing Capacity and Settlement. California State University, Sacramento. 1999.
21. Braja M.Das. Principles of Geotechnical Engineering. Adapted International Student Edition. California State University, Sacramento. 2007.
22. Braja M.Das. Principles of Foundation Engineering. Sixth Edition. California State University, Sacramento. 2007.
23. Burt G. Look. Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables. Consulting Geotechnical Engineer. Taylor & Francis/Balkema, 2007.
24. Kramer, S. L.; 1996: Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice-Hall International Series in Civil Engineering and Engineering Mechanics, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 653.
25. В.Н.Никитин, Основы инженерной сейсмики, МГУ ,1981, 176c.
26. Sheriff R. Geldart, 1995 Exploration Seismology, Cambridge University Press, 592 p.

ডান্ডনা ১

გარდაბანის რაიონი მზის ელექტროსადგურის სამშენებლი მოედანი

№	სპეციფიკური №	გრძელების დრო	მიზანი	2010-ში მიმღები მომენტი															მიმღები მომენტი					
				2010-ში მიმღები მომენტი															მიმღები მომენტი					
				გადასახილის დროის განვითარება, %	გადასახილის დროის განვითარება, %	გადასახილის დროის განვითარება, %	სიმამართვა, მ/ს²	სიმამართვა, მ/ს²	გადასახილის ნაწილი, ρ_s	გადასახილის ნაწილი, ρ_d	გადასახილის ნაწილი, ρ_s	გადასახილის ნაწილი, ρ_d	მიმღები მომენტის მინიმუმი, I_{t_0}	მიმღები მომენტის მინიმუმი, I_t	მიმღები მომენტის მინიმუმი, I_{t_0}	მიმღები მომენტის მინიმუმი, I_t	მიმღები მომენტის მინიმუმი, E_0 kPa	მიმღები მომენტის მინიმუმი, E_0 kPa	მიმღები მომენტის მინიმუმი, C_kpa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
სგ 1 - თიხა ყავისფერი ძნელებასტიკური, გარბონატული, ხრეშის 25-35%-მდე ჩანართებით;																								
1	5	5.1	0.2-0.4	გ	1	27.4	41.5	22.8	18.7	2.72	1.76	1.38	49.2	0.969	35.6	0.77	0.25	9634			9042			
2	6	6.1	0.3-0.5	გ	1																			
3	6	6.2	0.9-1.1	გ	1	28.1	40.9	21.8	19.1	2.72	1.77	1.38	49.2	0.969	35.6	0.79	0.33		33.50	12.35		32.14	11.32	
4	7	7.1	0.5-0.7	გ	1	27.3	41.3	20.8	20.5	2.73	1.75	1.37	49.6	0.986	36.1	0.76	0.32	10240			9427			
5	9	9.1	0.6-0.8	გ	1																			
6	10	10.1	0.3-0.5	გ	1																			
7	11	11.1	0.5-0.7	გ	1	28.0	43.2	22.5	20.7	2.72	1.76	1.38	49.4	0.978	36.0	0.78	0.27	9116			8334			
8	12	12.1	0.3-0.5	გ	1																			
9	13	13.1	0.3-0.5	გ	1																			
10	14	14.1	0.5-0.7	გ	1	27.6	42.5	21.7	20.8	2.71	1.75	1.37	49.4	0.976	36.0	0.77	0.28		32.68	12.08		31.09	11.07	
11	15	15.1	0.7-0.9	გ	1																			
12	16	16.1	0.5-0.7	გ	1	30.2	40.5	22.3	18.2	2.72	1.74	1.34	50.9	1.035	38.1	0.79	0.43	9954			9176			
13	17	17.1	0.8-1.0	გ	1																			
14	18	18.1	0.7-0.9	გ	1	27.8	39.9	21.2	18.7	2.71	1.75	1.37	49.5	0.979	36.1	0.77	0.35		32.71	12.68		31.52	12.24	
15	19	19.1	0.5-0.7	გ	1	28.1	42.5	22.6	19.9	2.73	1.78	1.39	49.1	0.965	35.3	0.80	0.28		33.18	11.55		32.33	10.38	
16	19	19.2	1.7-1.9	გ	1																			
17	22	22.1	0.3-0.6	გ	1																			
18	23	23.1	0.2-0.4	გ	1	29.5	40.8	22.5	18.3	2.72	1.77	1.37	49.8	0.990	36.4	0.81	0.38	10284			9391			
19	24	24.1	0.3-0.5	გ	1																			
20	25	25.1	0.8-1.0	გ	1																			
21	29	29.1	0.3-0.5	გ	1	29.3	38.2	20.1	18.1	2.71	1.74	1.35	50.3	1.014	37.4	0.78	0.51	10155			9213			
22	30	30.1	0.5-0.7	გ	1																			
23	35	35.1	1.0-1.2	გ	1																			
24	37	37.1	0.3-0.5	გ	1	28.6	43.6	22.7	20.9	2.73	1.73	1.35	50.7	1.029	37.7	0.76	0.28		35.26	11.28		34.16	10.65	
25	40	40.1	0.3-0.5	გ	1																			
26	45	45.1	0.2-0.4	გ	1	28.7	40.7	22.5	18.2	2.72	1.74	1.35	50.3	1.012	37.2	0.77	0.34		34.82	11.19		33.24	10.07	
საშეალო						28.4	41.3	22.0	19.3	2.72	1.75	1.37	49.8	0.992	36.5	0.78	0.33	9897	33.69	11.86	9097	32.41	10.96	
სგ 2 - ხრეშმოგანი გრუნტი (288-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი, ძებულების 20-25% ჩანართებით, იშვიათად კაჭარის ჩანართებით, ყავისფერი, გარბონატული თიხა უნარი 10-15%-მდე შემაგრებლით)																								
27	1	1.1	2.8-3.0	გ	2	3.6	24.8	19.2	5.6	2.66	-	-	-	-	-	-	-2.79	-	-	-	-	-	-	
28	2	2.1	4.3-4.5	გ	2		</																	

ডানচৰণ 2

გარდაბანის რაომები მზის ელექტროსალგურის სამშენებლო მომდანი

NN	ჭავურღილი წ.	ნიმუშის ნომერი	სილაცია მ	გრანულომეტრიული შემადგენლობა საცერტიფიკირების ზომები მმ-ში																			
				0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	6	6.1	0.3-0.5	31.15	11.74	17.59	3.52	2.26	0.67	0.78	1.27	2.78	2.59	5.98	6.53	7.86	5.28						
				31.2	42.9	60.5	64.0	66.3	66.9	67.7	69.0	71.8	74.4	80.3	86.9	94.7	100.0						
2	9	9.1	0.6-0.8	30.85	10.87	15.97	4.17	2.74	1.67	0.75	0.95	1.62	1.76	6.34	7.42	4.86	7.17	2.86					
				30.9	41.7	57.7	61.9	64.6	66.3	67.0	68.0	69.6	71.4	77.7	85.1	90.0	97.1	100.0					
3	12	12.1	0.3-0.5	32.14	11.43	16.65	2.85	2.22	1.84	1.35	1.96	0.87	2.56	5.18	8.15	6.67	6.13						
				32.1	43.6	60.2	63.1	65.3	67.1	68.5	70.4	71.3	73.9	79.1	87.2	93.9	100.0						
4	15	15.1	0.7-0.9	31.58	9.82	17.79	3.62	1.28	0.75	1.24	2.86	1.34	2.21	7.43	7.01	8.81	4.26						
				31.6	41.4	59.2	62.8	64.1	64.8	66.1	68.9	70.3	72.5	79.9	86.9	95.7	100.0						
5	22	22.1	0.3-0.6	30.87	11.98	18.76	2.61	1.34	0.59	0.49	0.53	2.39	1.87	5.93	6.98	6.67	5.54	3.45					
				30.9	42.9	61.6	64.2	65.6	66.2	66.6	67.2	69.6	71.4	77.4	84.3	91.0	96.6	100.0					
6	25	25.1	0.8-1.0	33.12	10.47	15.62	3.67	1.37	1.02	0.63	0.71	1.28	2.80	5.22	5.97	7.50	4.19	6.43					
				33.1	43.6	59.2	62.9	64.3	65.3	65.9	66.6	67.9	70.7	75.9	81.9	89.4	93.6	100.0					
7	30	30.1	0.5-0.7	30.16	12.57	16.53	3.03	0.49	0.69	1.39	1.65	1.74	1.98	7.42	8.87	9.63	3.85						
				30.2	42.7	59.3	62.3	62.8	63.5	64.9	66.5	68.3	70.2	77.7	86.5	96.2	100.0						
8	35	35.1	1.0-1.2	30.44	12.46	17.04	4.27	2.21	0.63	1.17	0.86	0.78	2.16	6.08	6.38	8.12	7.40						
				30.4	42.9	59.9	64.2	66.4	67.1	68.2	69.1	69.9	72.0	78.1	84.5	92.6	100.0						
9	40	40.1	0.3-0.5	31.24	10.04	18.91	2.90	0.70	0.87	1.62	0.84	1.55	1.63	7.23	9.86	7.28	5.33						
				31.2	41.3	60.2	63.1	63.8	64.7	66.3	67.1	68.7	70.3	77.5	87.4	94.7	100.0						
10	2	2.1	4.3-4.5	0.92	1.27	1.49	1.24	1.06	1.15	1.03	1.75	2.63	2.75	12.68	15.52	14.27	17.52	5.82	5.27	4.18	3.82	5.63	
				0.9	2.2	3.7	4.9	6.0	7.1	8.2	9.9	12.5	15.3	28.0	43.5	57.8	75.3	81.1	86.4	90.6	94.4	100.0	
11	5	5.2	3.3-3.5	1.04	1.67	1.56	0.86	0.52	0.87	0.75	1.92	1.87	3.49	11.82	13.29	17.35	18.03	8.13	4.38	5.58	6.87		
				1.0	2.7	4.3	5.1	5.7	6.5	7.3	9.2	11.1	14.6	26.4	39.7	57.0	75.0	83.2	87.6	93.1	100.0		
12	7	7.2	3.0-3.3	0.89	1.45	1.67	0.56	0.76	1.78	1.92	2.46	2.03	2.97	10.75	14.30	17.43	15.27	6.91	6.61	4.42	7.82		
				0.9	2.3	4.0	4.6	5.3	7.1	9.0	11.5	13.5	16.5	27.2	41.5	59.0	74.2	81.2	87.8	92.2	100.0		
13	11	11.2	4.0-4.3	0.97	1.16	1.38	0.96	1.26	0.68	1.18	2.41	1.78	2.30	13.62	15.24	15.47	16.28	6.02	7.53	6.25	5.51		
				1.0	2.1	3.5	4.5	5.7	6.4	7.6	10.0	11.8	14.1	27.7	42.9	58.4	74.7	80.7	88.2	94.5	100.0		
14	19	19.3	4.7-4.9	1.26	1.50	1.34	0.62	0.91	0.85	0.78	1.29	1.46	3.55	11.19	14.23	15.52	17.70	5.57	5.16	7.89	4.89	4.29	
				1.3	2.8	4.1	4.7	5.6	6.5	7.3	8.6	10.0	13.6	24.8	39.0	54.5	72.2	77.8	82.9	90.8	95.7	100.0	
15	22	22.2	3.5-3.7	1.09	1.22	1.74	0.85	0.74	1.75	1.69	1.85	1.97	2.03	10.98	13.99	18.34	14.58	4.78	5.96	6.72	5.90	3.82	
				1.1	2.3	4.1	4.9	5.6	7.4	9.1	10.9	12.9	14.9	25.9	39.9	58.2	72.8	77.6	83.6	90.3	96.2	100.0	

				გრანულომეტრიული შემადგენლობა საცერტიფიკირების ზომები მმ-ში																			
N ₅	კაბურლილი N ₅	ნიმუშის ნომერი	სიღრმები მ	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75
16	26	26.1	2.8-3.0	0.76	1.31	1.66	0.73	0.77	1.03	0.86	1.73	1.62	1.58	9.93	15.26	19.37	16.61	5.81	9.68	8.34	2.95		
				0.8	2.1	3.7	4.5	5.2	6.3	7.1	8.9	10.5	12.1	22.0	37.2	56.6	73.2	79.0	88.7	97.1	100.0		
17	28	28.1	2.8-3.0	0.88	1.43	1.52	0.76	1.62	1.87	1.32	1.60	2.17	2.29	11.39	14.98	18.02	15.74	7.54	5.67	4.48	6.72		
				0.9	2.3	3.8	4.6	6.2	8.1	9.4	11.0	13.2	15.5	26.9	41.8	59.9	75.6	83.1	88.8	93.3	100.0		
18	33	33.1	2.7-2.9	1.12	1.00	1.36	0.98	0.91	0.48	0.79	0.86	1.86	2.01	10.56	15.67	16.08	18.24	8.53	5.19	6.53	7.83		
				1.1	2.1	3.5	4.5	5.4	5.9	6.6	7.5	9.4	11.4	21.9	37.6	53.7	71.9	80.5	85.6	92.2	100.0		
19	38	38.1	3.0-3.2	0.79	1.05	1.21	0.89	0.99	0.71	1.49	2.06	1.75	1.86	12.30	14.16	18.29	17.07	9.24	7.62	4.75	3.77		
				0.8	1.8	3.1	3.9	4.9	5.6	7.1	9.2	10.9	12.8	25.1	39.3	57.6	74.6	83.9	91.5	96.2	100.0		
20	44	44.1	3.5-3.8	1.24	1.69	1.60	1.02	0.52	0.59	1.53	1.16	1.42	1.78	11.14	15.09	16.50	19.35	10.85	6.92	5.27	2.33		
				1.2	2.9	4.5	5.6	6.1	6.7	8.2	9.4	10.8	12.6	23.7	38.8	55.3	74.6	85.5	92.4	97.7	100.0		

გრანულომეტრიული შემადგენლობა (გრაზიგი)

ადგილმდებარეო															პროექტი	გარდაბანის რაოდი მზის ქაშმორწხადურის საშუალებლი მიეღავი																																																																																		
გრუნტის აღწერა:															ჭაბურღილი №	2																																																																																		
ხელშეკრინი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კენჭების 20-25% ჩანართებით, იშვიათად კაჭარის ჩანართებით, ყავისფერი, ქარბონატული თინავების 10-15%-მდე შემაგრებლით															ნიმუში №	2.1																																																																																		
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე მ	4.3-4.5																																																																																		
ტესტირების მეთოდი															თარიღი	12.12.2018																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>საცრის ზომა, მმ</th><th>0.00</th><th>0.002</th><th>0.005</th><th>0.063</th><th>0.15</th><th>0.212</th><th>0.3</th><th>0.425</th><th>0.6</th><th>1.18</th><th>2</th><th>3.35</th><th>5</th><th>6.3</th><th>10</th><th>14</th><th>20</th><th>28</th><th>37.5</th><th>50</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>პროცენტი გასული, %</td><td>0.00</td><td>0.92</td><td>1.27</td><td>1.49</td><td>1.24</td><td>1.06</td><td>1.15</td><td>1.03</td><td>1.75</td><td>2.63</td><td>2.75</td><td>12.68</td><td>15.52</td><td>14.27</td><td>17.52</td><td>5.82</td><td>5.27</td><td>4.18</td><td>3.82</td><td>5.63</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ჯამური პროცენტი გასული, %</td><td>0.0</td><td>0.9</td><td>2.2</td><td>3.7</td><td>4.9</td><td>6.0</td><td>7.1</td><td>8.2</td><td>9.9</td><td>12.5</td><td>15.3</td><td>28.0</td><td>43.5</td><td>57.8</td><td>75.3</td><td>81.1</td><td>86.4</td><td>90.6</td><td>94.4</td><td>100.0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>																		საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	-	-	-	-	-	-	პროცენტი გასული, %	0.00	0.92	1.27	1.49	1.24	1.06	1.15	1.03	1.75	2.63	2.75	12.68	15.52	14.27	17.52	5.82	5.27	4.18	3.82	5.63	-	-	-	-	-	-	ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	0.9	2.2	3.7	4.9	6.0	7.1	8.2	9.9	12.5	15.3	28.0	43.5	57.8	75.3	81.1	86.4	90.6	94.4	100.0	-	-	-	-	-	-
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	-	-	-	-	-	-																																																																								
პროცენტი გასული, %	0.00	0.92	1.27	1.49	1.24	1.06	1.15	1.03	1.75	2.63	2.75	12.68	15.52	14.27	17.52	5.82	5.27	4.18	3.82	5.63	-	-	-	-	-	-																																																																								
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	0.9	2.2	3.7	4.9	6.0	7.1	8.2	9.9	12.5	15.3	28.0	43.5	57.8	75.3	81.1	86.4	90.6	94.4	100.0	-	-	-	-	-	-																																																																								
															შეასრულა	შეამოწმა	დამტკიცა																																																																																	
															კოკოლაშვილი	ხატიაშვილი	ნაცვლიშვილი																																																																																	

ბრანდლომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:															პროცენტი	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი											
გრუნტის აღწერა:															ჭაბურღილი №	5	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
ხრუმის გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კერძების 20-25% ჩანართვით, იშვიათად ქაჭარის ჩანართვით, ჯვისფერი, კარბონატული თიხაქვის შინ 10-15%-მდე შემავსებლით															ნიმუში №	5.2	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
სიღრმე, მ															სიღრმე, მ	3.3-3.5	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
დარიღი															თარიღი	12.12.2018	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
															ნაწილაკების ზომა, მმ	0.002, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.212, 0.3, 0.425, 0.6, 1.18, 2, 3.35, 5, 6.3, 10, 14, 20, 28, 37.5	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.01	0.05	0.1	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	-	-	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	1.04	1.67	1.56	0.86	0.52	0.87	0.75	1.92	1.87	3.49	11.82	13.29	17.35	18.03	8.13	4.38	5.58	6.87	-	-	-	-	-	-	-	
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	1.0	2.7	4.3	5.1	5.7	6.5	7.3	9.2	11.1	14.6	26.4	39.7	57.0	75.0	83.2	87.6	93.1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	
															შესრულა კოკოლაშვილი	შემოწმა ხატიაშვილი				დამტკიცა ნაცლოშვილი							

ბრანდლომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:															პროცენტი	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოყვანი												
გრუნტის აღწერა:															ჭაბურღილი №	6	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოყვანი											
თიხი ფაკტურული ძნელდება სამშენებლო მოყვანის მიზნის 25-35%-მდე ჩანართებით															ნიმუში №	6.1	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოყვანი											
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე, მ	0.3-0.5	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოყვანი											
ტესტირების დროი															თარიღი	11.12.2018	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოყვანი											
															ნაწილაკების ზომა, მმ	1000.00	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოყვანი											
საგრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
პროცენტი გასული, %	0.00	31.15	11.74	17.59	3.52	2.26	0.67	0.78	1.27	2.78	2.59	5.98	6.53	7.86	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	31.2	42.9	60.5	64.0	66.3	66.9	67.7	69.0	71.8	74.4	80.3	86.9	94.7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
															შეასრულა კოკოლაშვილი	შეამოწმა ხატიაშვილი				დამტკიცა ნაცვლიშვილი	დამტკიცა ნაცვლიშვილი				დამტკიცა ნაცვლიშვილი			

ბრანდომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი															პროცენტი	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოყვანი																				
გრუნტის აღწერა:															კაბურილი №	7	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოყვანი																			
ხელმისაწვდომი მდგრადი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კენჭების 20-25% ჩანართებით, იშვიათად კაჭარის ჩანართებით, ყავისფერი, კარბონატული თიხაქვიშის 10-15%-ზე უმცირესდღირ															ნიმუში №	7.2	ნიმუში №																			
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე	3.0-3.3	სიღრმე																			
ტესტირების მეთოდი															თარიღი	12.12.2018	თარიღი																			
ნაწილაკების ზომა, მმ																																				
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	-	-	-	-	-	-	-										
პროცენტი გასული, %	0.00	0.89	1.45	1.67	0.56	0.76	1.78	1.92	2.46	2.03	2.97	10.75	14.30	17.43	15.27	6.91	6.61	4.42	7.82	-	-	-	-	-	-	-										
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	0.9	2.3	4.0	4.6	5.3	7.1	9.0	11.5	13.5	16.5	27.2	41.5	59.0	74.2	81.2	87.8	92.2	100.0	-	-	-	-	-	-	-										
															შესრულებული	კოკოლაშვილი	შემოწმა	ხატიაშვილი	დამტკიცა	ნაცლოშვილი																

ბრანდონმეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:															პროცენტი	გარდაბანის რაოდენობის მიხედვითი მდგრადი გადასაცვლელი																																																																																															
გრუნტის აღწერა:															კაბურლილი №	9	გარდაბანის რაოდენობის მიხედვითი მდგრადი გადასაცვლელი																																																																																														
თიხის ფაკტურული ძნელდება სამარტინო გარემონტის დროის 25-35%-მდე ჩანართებით															ნიმუში №	9.1	ნიმუში №																																																																																														
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე, მ	0.6-0.8	სიღრმე, მ																																																																																														
ტესტირების დროი	BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5														თარიღი	11.12.2018	თარიღი																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>საცრის ზომა, მმ</th><th>0.00</th><th>0.002</th><th>0.005</th><th>0.0063</th><th>0.015</th><th>0.0212</th><th>0.03</th><th>0.0425</th><th>0.06</th><th>0.118</th><th>0.2</th><th>0.335</th><th>0.5</th><th>0.63</th><th>1.0</th><th>1.18</th><th>2</th><th>3.35</th><th>5</th><th>6.3</th><th>10</th><th>14</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>პროცენტი გასული, %</td><td>0.00</td><td>30.85</td><td>10.87</td><td>15.97</td><td>4.17</td><td>2.74</td><td>1.67</td><td>0.75</td><td>0.95</td><td>1.62</td><td>1.76</td><td>6.34</td><td>7.42</td><td>4.86</td><td>7.17</td><td>2.86</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ჯამური პროცენტი გასული, %</td><td>0.0</td><td>30.9</td><td>41.7</td><td>57.7</td><td>61.9</td><td>64.6</td><td>66.3</td><td>67.0</td><td>68.0</td><td>69.6</td><td>71.4</td><td>77.7</td><td>85.1</td><td>90.0</td><td>97.1</td><td>100.0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>															საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.0063	0.015	0.0212	0.03	0.0425	0.06	0.118	0.2	0.335	0.5	0.63	1.0	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	-	-	-	-	-	-	პროცენტი გასული, %	0.00	30.85	10.87	15.97	4.17	2.74	1.67	0.75	0.95	1.62	1.76	6.34	7.42	4.86	7.17	2.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	30.9	41.7	57.7	61.9	64.6	66.3	67.0	68.0	69.6	71.4	77.7	85.1	90.0	97.1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	შეასრულა		შეამოწმა		დაამტკიცა		ნაცვლიშვილი		ხატიაშვილი		კოკოლაშვილი	
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.0063	0.015	0.0212	0.03	0.0425	0.06	0.118	0.2	0.335	0.5	0.63	1.0	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	-	-	-	-	-	-																																																																																			
პროცენტი გასული, %	0.00	30.85	10.87	15.97	4.17	2.74	1.67	0.75	0.95	1.62	1.76	6.34	7.42	4.86	7.17	2.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	30.9	41.7	57.7	61.9	64.6	66.3	67.0	68.0	69.6	71.4	77.7	85.1	90.0	97.1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																				

ბრანდლომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)


ადგილობრივი:																პროცესი	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი											
გრუნტის აღწერა:																კაბურლილი №	11	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
ხელმისაწვდომი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კერძების 20-25% ჩანართვით, იშვიათად ქაჭარის ჩანართვით, ჯვისფერი, კარბონატული თიხაქვის შიგ 10-15%-მდე შემავსებლით																ნიმუში №	11.2	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
სილირების მეთოდი																სიღრმე, მ	4.0-4.3	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
დარიღი																თარიღი	12.12.2018	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
																ნაწილაკების ზომა, მმ	ნაწილაკების ზომა, მმ	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	0.97	1.16	1.38	0.96	1.26	0.68	1.18	2.41	1.78	2.30	13.62	15.24	15.47	16.28	6.02	7.53	6.25	5.51	-	-	-	-	-	-	-	-	
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	1.0	2.1	3.5	4.5	5.7	6.4	7.6	10.0	11.8	14.1	27.7	42.9	58.4	74.7	80.7	88.2	94.5	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
																შეასრულა კოკოლაშვილი	შეამოწმა ხატიაშვილი				დაამტკიცა ნაცვლიშვილი	დაამტკიცა ნაცვლიშვილი						

ბრანდლომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:															პროცენტი	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი												
გრუნტის აღწერა:															ჭაბურღილი №	12	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი											
თიხი ფაკტურული ძნელდღიური, კარბონატული, ხინჯის 25-35%-მდე ჩანართებით															ნიმუში №	12.1	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი											
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე, მ	0.3-0.5	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი											
ტესტირების დროი															თარიღი	11.12.2018	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი											
															ნაწილაკების ზომა, მმ	ნაწილაკების ზომა, მმ	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი											
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.0063	0.015	0.0212	0.03	0.0425	0.06	0.118	0.2	0.335	0.5	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
პროცენტი გასული, %	0.00	32.14	11.43	16.65	2.85	2.22	1.84	1.35	1.96	0.87	2.56	5.18	8.15	6.67	6.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	32.1	43.6	60.2	63.1	65.3	67.1	68.5	70.4	71.3	73.9	79.1	87.2	93.9	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
															შეასრულა კოკლოაშვილი	შეამოწმა ხატიაშვილი				დაამტკიცა ნაცლიაშვილი	დაამტკიცა ნაცლიაშვილი				დაამტკიცა ნაცლიაშვილი			

ბრანდომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:	პროექტის რაიონი გზის ელექტროსალბერის სამანებლიურ მოედანი
გრუნტის აღწერა:	ნიმუში № 15
თიხა კავისფერი ძნელებასახია მურა, კარბონატული, ხილი 25-35%-მდე ჩანართებით	ნიმუში № 15.1
ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	სიღრმე მ 0.7-0.9



ნაწილაკების ზომა, მმ

საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	31.58	9.82	17.79	3.62	1.28	0.75	1.24	2.86	1.34	2.21	7.43	7.01	8.81	4.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	31.6	41.4	59.2	62.8	64.1	64.8	66.1	68.9	70.3	72.5	79.9	86.9	95.7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-


															შეასრულა კოკოლაშვილი			შემოწმა ხატიაშვილი			დამტკიცა ნაცლოშვილი		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	-----------------------	--	--	------------------------	--	--

ბრანდომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:															პროცენტი	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი																				
გრუნტის აღწერა:															ჭაბურღილი №	19	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი																			
ხელმისაწვდომი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კერძების 20-25% ჩანართვით, იშვიათად ქაჭარის ჩანართვით, ჯვისფერი, კარბონატული თიხაქვის შიგ 10-15%-მდე შემავსებლით															ნიმუში №	19.3	ნიმუში №																			
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე, მ	4.7-4.9	სიღრმე, მ																			
ტესტირების დარიული															თარიღი	12.12.2018	თარიღი																			
ნაწილაკების ზომა, მმ																																				
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	-	-	-	-	-	-										
პროცენტი გასული, %	0.00	1.26	1.50	1.34	0.62	0.91	0.85	0.78	1.29	1.46	3.55	11.19	14.23	15.52	17.70	5.57	5.16	7.89	4.89	4.29	-	-	-	-	-	-										
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	1.3	2.8	4.1	4.7	5.6	6.5	7.3	8.6	10.0	13.6	24.8	39.0	54.5	72.2	77.8	82.9	90.8	95.7	100.0	-	-	-	-	-	-										
															შეასრულა	შემოწმა				დამტკიცა	ნაცვლიშვილი				კოკოლაშვილი											

ბრანდონმეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილმდებარეთ:		პროექტის რაიონი მზის ქლდანტისადგინის
გრუნტის აღწერა:		გარდაბანის რაიონი მზის ქლდანტისადგინის
თიხა ფაკტორი მცუდარი ძნელდა სამართლის მიერ 25-35%-მდე ჩანართებით		სამუშაო № 22
ტესტირების მეთოდი	BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	ნიმუში № 22.1
ტარიღი		სიღრმე, მ 0.3-0.6



საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	30.87	11.98	18.76	2.61	1.34	0.59	0.49	0.53	2.39	1.87	5.93	6.98	6.67	5.54	3.45	-							
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	30.9	42.9	61.6	64.2	65.6	66.2	66.6	67.2	69.6	71.4	77.4	84.3	91.0	96.6	100.0	-							


												შესრულა კოკოლაშვილი			შემოწმა ხატიაშვილი			დამტკიცა ნაცლიშვილი		

ბრანდლომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:															პროცენტი	გარდაბანის რაოგენი მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი											
გრუნტის აღწერა:															ჭაბურღილი №	22	გარდაბანის რაოგენი მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
ხელმისაწვდომი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კერძების 20-25% ჩანართვით, იშვიათად ქაჭარის ჩანართვით, ფისტერი, კარბონატული თიხაქვის შინ 10-15%-მდე შემავსებლით															ნიმუში №	22.2	გარდაბანის რაოგენი მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე, მ	3.5-3.7	გარდაბანის რაოგენი მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
ტესტირების დროი															თარიღი	12.12.2018	გარდაბანის რაოგენი მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.01	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	-	-	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	1.09	1.22	1.74	0.85	0.74	1.75	1.69	1.85	1.97	2.03	10.98	13.99	18.34	14.58	4.78	5.96	6.72	5.90	3.82	-	-	-	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	1.1	2.3	4.1	4.9	5.6	7.4	9.1	10.9	12.9	14.9	25.9	39.9	58.2	72.8	77.6	83.6	90.3	96.2	100.0	-	-	-	-	-	-	-
															შესრულა კოკოლაშვილი	შემოწმა ხატიაშვილი				დამტკიცა ნაცლოშვილი				დამტკიცა ნაცლოშვილი			

ბრანდომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:		პროცენტის რაოგორი მზის გლობულური მარტონიტული, ხელში 25-35%-მდე ჩანართებით
გრუნტის აღწერა:		ნიმუში № 25.1
ტიპის მეთოდი	BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	სიღრმე, მ 0.8-1.0
დღის თარიღი		თარიღი 11.12.2018



საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	-	-	-	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	33.12	10.47	15.62	3.67	1.37	1.02	0.63	0.71	1.28	2.80	5.22	5.97	7.50	4.19	6.43	-	-	-	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	33.1	43.6	59.2	62.9	64.3	65.3	65.9	66.6	67.9	70.7	75.9	81.9	89.4	93.6	100.0	-	-	-	-	-	-	-

														შესრულა კოკოლაშვილი			შემოწმა ხატიაშვილი			დამტკიცა ნაცლიშვილი		

ბრანდომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)


ადგილობრივი:															პროცენტი	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის საშუალებლი მოყვანი												
გრუნტის აღწერა:															ჭაბურღილი №	26	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის საშუალებლი მოყვანი											
ხელმისაწვდომი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კერძების 20-25% ჩანართვით, იშვიათად ქაჭარის ჩანართვით, ფისტერი, კარბონატული თიხაქვის შიგ 10-15%-მდე შემავსებლით															ნიმუში №	26.1	ნიმუში №											
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე, მ	2.8-3.0	სიღრმე, მ											
ტესტირების დროი															თარიღი	12.12.2018	თარიღი											
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.0063	0.015	0.0212	0.03	0.0425	0.06	0.118	0.2	0.335	0.5	0.63	1.0	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	-	-	
პროცენტი გასული, %	0.00	0.76	1.31	1.66	0.73	0.77	1.03	0.86	1.73	1.62	1.58	9.93	15.26	19.37	16.61	5.81	9.68	8.34	2.95	-	-	-	-	-	-	-	-	
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	0.8	2.1	3.7	4.5	5.2	6.3	7.1	8.9	10.5	12.1	22.0	37.2	56.6	73.2	79.0	88.7	97.1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
															შესრულა კოკოლაშვილი	შემოწმა ხატიაშვილი				დამტკიცა ნაცლიშვილი	დამტკიცა ნაცლიშვილი							

ბრანდომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:															პროცენტი	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგნის																				
გრუნტის აღწერა:															კაბურლილი №	28	საშუალებლი მოყვანი																			
ხელმისაწვდომი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კენჭების 20-25% ჩანართვით, იშვიათად ქაჭარის ჩანართვით, ფისტერი, კარბონატული თიხაქვის 10-15%-მდე შემავსებლით															ნიმუში №	28.1																				
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე, მ	2.8-3.0																				
ტესტირების თარიღი															თარიღი	12.12.2018																				
ნაწილაკების ზომა, მმ																																				
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	-	-	-	-	-	-	-										
პროცენტი გასული, %	0.00	0.88	1.43	1.52	0.76	1.62	1.87	1.32	1.60	2.17	2.29	11.39	14.98	18.02	15.74	7.54	5.67	4.48	6.72	-	-	-	-	-	-	-										
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	0.9	2.3	3.8	4.6	6.2	8.1	9.4	11.0	13.2	15.5	26.9	41.8	59.9	75.6	83.1	88.8	93.3	100.0	-	-	-	-	-	-	-										
															შეასრულა																					
															კოკოლაშვილი	შემოწმა											დამტკიცა									
															ხატიაშვილი	ნაცლიაშვილი																				

ბრანდომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:		პროცენტის რაოგნი მზის კლემტონისადგურის
გრუნტის აღწერა:		ჭაბურღილი № 30
თიხი ფაკტურის ძნელდება სამუშაოზე მოყვანის 25-35%-მდე ჩანართებით		ნიმუში № 30.1
ტესტირების მეთოდი	BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	სიღრმე, მ 0.5-0.7
		თარიღი 11.12.2018



ნაწილაკების ზომა, მმ																		
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	30.16	12.57	16.53	3.03	0.49	0.69	1.39	1.65	1.74	1.98	7.42	8.87	9.63	3.85	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	30.2	42.7	59.3	62.3	62.8	63.5	64.9	66.5	68.3	70.2	77.7	86.5	96.2	100.0	-	-	-

შეასრულა
კოკოლაშვილი

შემოწმა
ხატიაშვილი

დამტკიცა
ნაცლიაშვილი

ბრანდომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:															პროცენტი	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი																				
გრუნტის აღწერა:															ჭაბურღილი №	33	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი																			
ხელმისაწვდომი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კერძების 20-25% ჩანართვით, იშვიათად კაბარის ჩანართვით, ჯვისფერი, კარბონატული თიხაქვის შიგ 10-15%-მდე შემავსებლით															ნიმუში №	33.1	ნიმუში №																			
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე, მ	2.7-2.9	სიღრმე, მ																			
ტესტირების დარიული															თარიღი	12.12.2018	თარიღი																			
ნაწილაკების ზომა, მმ																																				
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	-	-	-	-	-	-	-										
პროცენტი გასული, %	0.00	1.12	1.00	1.36	0.98	0.91	0.48	0.79	0.86	1.86	2.01	10.56	15.67	16.08	18.24	8.53	5.19	6.53	7.83	-	-	-	-	-	-	-										
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	1.1	2.1	3.5	4.5	5.4	5.9	6.6	7.5	9.4	11.4	21.9	37.6	53.7	71.9	80.5	85.6	92.2	100.0	-	-	-	-	-	-	-										
															შეასრულა	შემოწმა				დამტკიცა	ნაცვლიშვილი				კოკოლაშვილი											

ბრანდლომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:															პროცენტი	გარდაბანის რაოგნო მზის კლემტონისადგურის სამშენებლო მოედანი										
გრუნტის აღწერა:															ჟამურლილი №	35										
თიხი ფაკტურული ძნელობა სამუშაოში, კარბონატული, ნაკვეთი 25-35%-მდე ჩანართებით															ნიმუში №	35.1										
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე, მ	1.0-1.2										
ტესტირების მეთოდი															თარიღი	11.12.2018										
															ნაწილაკების ზომა, მმ											
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	30.44	12.46	17.04	4.27	2.21	0.63	1.17	0.86	0.78	2.16	6.08	6.38	8.12	7.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	30.4	42.9	59.9	64.2	66.4	67.1	68.2	69.1	69.9	72.0	78.1	84.5	92.6	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															შესრულა კოკლაშვილი	შემოწმა ხატიაშვილი				დამტკიცა ნაცლიშვილი						

ბრანდონმეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)


ადგილმდებარება:															პროცენტი	გარდაბანის რაოგნო მზს კლემტონსალბერის საშუალებლი მოყვანი																				
გრუნტის აღწერა:															ჭაბურღილი №	38	გარდაბანის რაოგნო მზს კლემტონსალბერის საშუალებლი მოყვანი																			
ხელმისაწვდომი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კერძების 20-25% ჩანართვით, იშვიათად კაბარის ჩანართვით, ჯვისფერი, კარბონატული თიხაქვის შიგ 10-15%-მდე შემავსებლით															ნიმუში №	38.1	ნიმუში №																			
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე, მ	3.0-3.2	სიღრმე, მ																			
ტესტირების დარიგი															თარიღი	12.12.2018	თარიღი																			
ნაწილაკების ზომა, მმ																																				
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	-	-	-	-	-	-	-										
პროცენტი გასული, %	0.00	0.79	1.05	1.21	0.89	0.99	0.71	1.49	2.06	1.75	1.86	12.30	14.16	18.29	17.07	9.24	7.62	4.75	3.77	-	-	-	-	-	-	-										
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	0.8	1.8	3.1	3.9	4.9	5.6	7.1	9.2	10.9	12.8	25.1	39.3	57.6	74.6	83.9	91.5	96.2	100.0	-	-	-	-	-	-	-										
															შეასრულა კოკოლაშვილი	შემოწმა ხატიაშვილი				დამტკიცა ნაცლიაშვილი																

ბრანდომეტრიული შემაღებელობა (ბრაზილი)

ადგილობრივი:															პროცენტი	გარდაბანის რაოგნო მზის კლასტრისადგინის საშუალებლი მოყვანი																																		
გრუნტის აღწერა:															ჭაბურღილი №	40	გარდაბანის რაოგნო მზის კლასტრისადგინის საშუალებლი მოყვანი																																	
თიხი ფაკტურული ძნელდღიური, კარბონატული, ხინჯის 25-35%-მდე ჩანართებით															ნიმუში №	40.1	ნიმუში №																																	
ტესტირების მეთოდი															სიღრმე, მ	0.3-0.5	სიღრმე, მ																																	
ტესტირების დროიდი	BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5														თარიღი	12.12.2018	თარიღი																																	
ნაწილაკების ზომა, მმ																																																		
საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
პროცენტი გასული, %	0.00	31.24	10.04	18.91	2.90	0.70	0.87	1.62	0.84	1.55	1.63	7.23	9.86	7.28	5.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	31.2	41.3	60.2	63.1	63.8	64.7	66.3	67.1	68.7	70.3	77.5	87.4	94.7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
															შეასრულა	კოკოლაშვილი				შეამოწმა	ხატიაშვილი				დამტკიცა	ნაცლოშვილი																								

გრანულომეტრიული შემაღებელობა (გრაზიგი)

ადგილმდებარება	პროცესი	გარდაბანის რაოდინი მზის პლატფორმაზე
	კაბურღილი №	44
გრუნტის აღწერა:	ნიმუში №	44.1
	სიღრმე მ	3.5-3.8
ხრჯმოვანი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი მეტი), კენჭების 20-25% ჩანართებით, იშვიათად კაგარის ჩანართებით, გავისუფრ, კარბონტერიული თიხაქვიშის 10-15%-მდე შემაგებდლით		
ტესტირების მეთოდი	თარიღი	12.12.2018
BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5		





საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	-	-	-	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	1.24	1.69	1.60	1.02	0.52	0.59	1.53	1.16	1.42	1.78	11.14	15.09	16.50	19.35	10.85	6.92	5.27	2.33	-	-	-	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	1.2	2.9	4.5	5.6	6.1	6.7	8.2	9.4	10.8	12.6	23.7	38.8	55.3	74.6	85.5	92.4	97.7	100.0	-	-	-	-	-	-	-

ডান্ডাৰম 3


ქანტის კომპრესიულ გამოცდის შედეგები

პროექტი:		გარდაბანის რაონი მზის კლეიტონისადგურის სამშენებლო მოედანი		აღგილობებარეობა:		გრანულომურიული შედეგებილობა		გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები ბუნებრივ მდგრადირეობაში			
ქაბურლილი №		5		ქანტის აღწერა:		ხრის ტექსტური თიხა კარბონატური მნელკლასტიური, კარბონატური, ხრის 25-35%-მდე ჩანართებით		ხრის ტექსტური ტენიანობა, W %			
ნიმუშის №		5.1		მარტინის ტექსტური მნელკლასტიური, კარბონატური, ხრის 25-35%-მდე ჩანართებით		მინერალური ნარ. სიმკვრივე, ρ_s გ/სმ³		27.4			
სიღრმე მ		0.2-0.4		სიმკვრივე, ρ გ/სმ³		სიმკვრივე, ρ გ/სმ³		2.72			
თარიღი		11.12.2018		ცდის მეთოდი		გრანულომურიული შედეგებილობა		სიმკვრივე, ρ გ/სმ³			
გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები					გრანულომურიული შედეგებილობა		გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები ბუნებრივ მდგრადირეობაში				
რგოლის სიმაღლე, H მმ					ხრის ტექსტური ტენიანობა, W %		მუნებრივი ტენიანობა, W %		27.4		
რგოლის დამტენი, D მმ					მინერალური ნარ. სიმკვრივე, ρ_s გ/სმ³		მინერალური ნარ. სიმკვრივე, ρ_s გ/სმ³		2.72		
რგოლის წინა, Q გრ					მინერალური ნარ. სიმკვრივე, ρ_s გ/სმ³		სიმკვრივე, ρ გ/სმ³		1.76		
წინა რგოლი + გრუნტი, Q ₁ გრ					მინერალური ნარ. სიმკვრივე, ρ_s გ/სმ³		ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ³		1.38		
წინა რგოლი + მშრალი გრუნტი, Q ₂ გრ					ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ³		ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ³		0.0		
ტენიანობა, W %					ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ³		ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ³		41.5		
სიმკვრივე, ρ გ/სმ³					დაკადა დანერვა, P _d კპ		დაკადა დანერვა, P _d კპ		22.8		
ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ³					თავისუფალი გაკირჯვება, δ %		პლასტიკური მინიჭვილების რიცხვი, I _p		18.7		
ფორანობა, n %					გაკირჯვების წნევა, P _{sw} კპ		წყალგაერების ხარისხი, S _r		0.77		
ფორანობის კოეფიციენტი, e					გაკირჯვების მრუდი		გრანულომურიული შედეგები				
წყალგაერების ხარისხი, S _r					გრანულომურიული შედეგები		გრანულომურიული შედეგები				
კონსისტენციის მაჩვენებელი, I _L					გრანულომურიული შედეგები		გრანულომურიული შედეგები				
კომპრესიული გამოცდის შედეგები											
აღმოჩენის №		მდგრადი დანერვა, P_d კპ		ას დანერვა, P_d კპ		გრანულომურიული შედეგები		გრანულომურიული შედეგები			
1		0.0		0.000		0.000		0.000			
1		50.0		0.321		0.255		0.013			
1		100.0		0.532		0.407		0.021			
1		200.0		0.722		0.542		0.028			
1		300.0		0.843		0.633		0.033			
2		0.0		0.000		0.000		0.969			
2		50.0		0.417		0.312		0.016			
2		100.0		0.627		0.470		0.024			
2		200.0		0.825		0.612		0.032			
2		300.0		0.971		0.715		0.037			
შენიშვნა:		გამოცდის პირობები:		რგოლი № 1 - ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში რგოლი № 2 - წყალგაერებული, თავისუფალი გაკირჯვების შესაძლებლობით		მერქანტული დანერვა, E_0 კპ		მერქანტული დანერვა, E_0 კპ			
შენიშვნა:		გამოცდის პირობები:		რგოლი № 1 - ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში რგოლი № 2 - წყალგაერებული, თავისუფალი გაკირჯვების შესაძლებლობით		მერქანტული დანერვა, E_0 კპ		მერქანტული დანერვა, E_0 კპ			




ქანტის კომპრესიულ გამოცდის შედეგები

პროექტი:		გარდაბანის რაონი მზის კლეიტონისაღერის სამშენებლო მოედანი		ადგილოდებარეობა:		გრანულომურიული შედგენილობა		გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები ზუნგრივ მდგომარეობაში				
ქაბურლილი №		7		ქანტის დრენა:		ხრჯი	>2.0	-	ბუნებრივი ტენიანობა, W %			
ნიმუშის №		7.1		თიხა გაფსეფერი ძნელასასტიური, კარბონატული, ხრჯის 25-35%-ზეც ჩანართებით		ქვიშა	0.05-2.0	-	მინერალური ნაწ. სიმკვრივე, ρ_s გ/სმ ³			
სიღრმე მ		0.5-0.7				მტკერი	0.005-0.05	-	სიძველევა, ρ გ/სმ ³			
თარიღი		11.12.2018		ცდის მეთოდი		თიხა	<0.005	-	ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ ³			
გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები					გროლი № 3		გროლი № 4	გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები				
					ცდამდე	ცდის შემდეგ	ცდამდე	ცდის შემდეგ	ცდამდე	ცდის შემდეგ		
რგოლის სიმაღლე, H მმ					19.9		20.0		დაკად. საწილი დანწევა, P_s კპ			
რგოლის დიამეტრი, D მმ					50.0		75.0		პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W_p %			
რგოლის წინა, Q გრ					72.0		107.3		პლასტიკურობის რიცხვი, I_p			
წონა რგოლი + გრუნტი, Q_1 გრ					140.31	72.03	271.63	268.95	გაგორჯების წნევა, P_{sw} კპ			
წონა რგოლი + მშრალი გრუნტი, Q_2 გრ					140.31		228.68		წყალგაჯურების ხარისხი, S_r			
ტენიანობა, W %					27.3	27.30	35.39	33.18	0.76			
სიძველევა, ρ გ/სმ ³					1.75	1.82	1.86	1.91				
ჩონჩხის სიძველევა, ρ_d გ/სმ ³					1.37	1.43	1.37	1.43				
ფორანობა, n %					49.64	47.74	49.64	47.53				
ფორანობის კოეფიციენტი, e					0.986	0.914	0.986	0.906				
წყალგაჯურების ხარისხი, S_r					0.76	0.82	0.98	1.00				
კონსისტენციის მაჩვენებლი, I_L					0.32	0.32	0.71	0.60				
კომპრესიული გამოცდის შედეგები												
ნერისაწევის #	მულტი	აუდიტი	აუდიტი	აუდიტი	აუდიტი	აუდიტი	აუდიტი	აუდიტი	აუდიტი			
3	3	0.0	0.000	0.000	0.000	0.986	1.37	-	-			
		50.0	0.347	0.280	0.014	0.958	1.39	0.0006	3549			
		100.0	0.560	0.437	0.022	0.942	1.41	0.0003	6307			
		200.0	0.794	0.601	0.030	0.926	1.42	0.0002	12172			
		300.0	0.974	0.723	0.036	0.914	1.43	0.0001	16231			
4	4	0.0	0.000	0.000	0.000	0.986	1.37	-	-			
		50.0	0.384	0.322	0.016	0.954	1.40	0.0006	3099			
		100.0	0.621	0.500	0.025	0.936	1.41	0.0004	5624			
		200.0	0.855	0.678	0.034	0.918	1.42	0.0002	11206			
		300.0	1.017	0.805	0.040	0.906	1.43	0.0001	15734			
შენიშვნა:		გამოცდის პირობები:		რგოლი № 3 - ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში		შეასრულა თედორიაშვილი		შეამოწმა ნაცილიშვილი				
შენიშვნა:		რგოლი № 4 - წყალგაჯურებული, თავისუფალი გაგორჯების შესაძლებლობით		რგოლი № 3		რგოლი № 4		დამტკიცებული				





ქანტის კომპრესიულ გამოცდის შედეგები

პროექტი:		გარდაბანის რაონი მზის ელექტროსაბატერიის სამშენებლო მოედანი		აღგილობებარეობა:		გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები ზუნგრივ მდგომარეობაში			
ქაბურლილი №		11		ქანტის დრენა:		ბუნებრივი ტენიანობა, W %			
ნიმუშის №		11.1		თიხა გაფსეფერი ძნელასასტიური, კარბონატული, ხილი, მზის 25-35%-ზე ჩანართებით		მინერალური ნაწ. სიმკრიცე, ρ_s გ/სმ ³			
სიღრმე მ		0.5-0.7		სიძველევა, ρ გ/სმ ³		სიძველევა, ρ_d გ/სმ ³			
თარიღი		11.12.2018		გვის მეთოდი		ჩონჩხის სიძველევა, ρ_m გ/სმ ³			
გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები				რგოლი № 5		რგოლი № 6			
		დღამდე		დღის შემდეგ		დღამდე			
რგოლის სიმაღლე, H მმ				19.8		19.8			
რგოლის დრამული, D მმ				75.0		50.0			
რგოლის წინა, Q გრ				107.3		71.4			
წინა რგოლი + გრუნტი, Q ₁ გრ				261.06		107.26			
წინა რგოლი + მშრალი გრუნტი, Q ₂ გრ				261.06		124.81			
ტენიანობა, W %				28.0		28.00			
სიძველევა, ρ გ/სმ ³				1.76		1.83			
ჩონჩხის სიძველევა, ρ_d გ/სმ ³				1.38		1.43			
ფორანობა, n %				49.45		47.45			
ფორანობის კოეფიციენტი, e				0.978		0.903			
წყალგაჯერების ხარისხი, S _r				0.78		0.84			
კონსისტენციის მაჩვენებლი, I _L				0.27		0.27			
0.56				0.50					
კომპრესიული გამოცდის შედეგები									
ჩელისაწერის #	მულტი	ჩელის დამატებითი ლაიტენინგი, P კბ	ას. დანართის Δn მმ	ზემოქმედება (Δn) მმ	ზორადინობის დაზღვრება	ε	გრისანაბაზის სივრცის გრ. გ/სმ ³		
5	5	0.0	0.000	0.000	0.978	1.38	-		
		50.0	0.395	0.290	0.015	0.949	1.40		
		100.0	0.614	0.457	0.023	0.932	1.41		
		200.0	0.855	0.642	0.032	0.914	1.42		
		300.0	1.009	0.753	0.038	0.903	1.43		
6	6	0.0	0.000	0.000	0.978	1.38	-		
		50.0	0.409	0.342	0.017	0.944	1.40		
		100.0	0.643	0.520	0.026	0.926	1.41		
		200.0	0.915	0.722	0.036	0.906	1.43		
		300.0	1.096	0.845	0.043	0.894	1.44		
შენიშვნა:		გამოცდის პირობები:		რგოლი № 5 - ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში		შეასრულა თედღიამშვილი			
		რგოლი № 6 - წყალგაჯერებული, თავისუფალი გაჯირჯვების შესაძლებლობით		შეამოწმა ხატიაშვილი		დამტკიცდა ნაცვლიშვილი			



ქანტის კომპრესიულ გამოცდის შედეგები

პროექტი:		გარდაბანის რაონი მზის კლეიტონისადგურის სამშენებლო მოედანი		აღგილობებარეობა:		გრანულობული უძღვენილობა		გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები ბუნებრივ მდგრადისტებაში			
ქაბურლილი №		16		ქანტის აღწერა:		ხრის ტექსტური		მუნებრივი, მნიშვნელობა 25-35%-მდე			
ნიმუშის №		16.1		თიხა კარბონატური მნიშვნელობა 25-35%-მდე		მინიმუმი		მინიმუმი 25-35%			
სიღრმე მ		0.5-0.7		სიღრმე მ		მინიმუმი		მინიმუმი 0.5-0.7			
თარიღი		11.12.2018		ცდის მეთოდი		გვ. 12248-96		გვ. 12248-96			
გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები				რგოლი № 7		რგოლი № 8		ჯდომამდე გაჯორებება			
რგოლის სიმაღლე, H მმ				ცდამდე	ცდის შემდეგ	ცდამდე	ცდის შემდეგ	დანართის დანართი, P, კბ			
რგოლის დამტერი, D მმ				75.0		75.0		პლასტიკურობის ზღვარი, W, %			
რგოლის წინა, Q გრ				107.6		107.4		პლასტიკურობის რიცხვი, I _P			
წინა რგოლი + გრუნტი, Q ₁ გრ				256.08	107.57	262.00	259.82	კარიბაზების წნევა, P _{sw} კბ			
წინა რგოლი + მშრალი გრუნტი, Q ₂ გრ				256.08	256.08	220.33	0.0	წყალგაერების ხარისხი, S _r			
ტენიანობა, W %				30.2	30.20	36.92	34.99	0.79			
სიმკვრივე, ρ გ/სმ ³				1.74	1.81	1.83	1.88	0.0			
ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ _d გ/სმ ³				1.34	1.39	1.34	1.39	50.87			
ფორანობა, n %				50.87	49.01	50.87	48.76	49.01			
ფორანობის კოეფიციენტი, e				1.035	0.961	1.035	0.952	1.035			
წყალგაერების ხარისხი, S _r				0.79	0.85	0.97	1.00	0.952			
კონსისტენციის მაჩვენებლი, I _L				0.43	0.43	0.80	0.70	0.952			
კომპრესიული გამოცდის შედეგები											
სერიასნივერს#	მუნიციპალიტეტი	აღმართის დამტერი, P, კბ	ას. ლაგონიშვილი, Δn, მმ	გრუნტი, დაფინანსება, (მაუ) მმ	გრანულობა, გრანულობა, E	ფრანკის სიმკვრივე, F _d , გ/სმ ³	ჩანთხის სიმკვრივე, a, გ/სმ ³	გრუნტის დამტერი, P, კბ	დანართის დანართი, P, კბ		
7	7	0.0	0.000	0.000	0.000	1.035	1.34	-	-		
		50.0	0.363	0.280	0.014	1.006	1.36	0.0006	3451		
		100.0	0.587	0.447	0.023	0.988	1.37	0.0004	5766		
		200.0	0.787	0.598	0.031	0.972	1.38	0.0002	12859		
		300.0	0.923	0.703	0.036	0.961	1.39	0.0001	18327		
8	8	0.0	0.000	0.000	0.000	1.035	1.34	-	-		
		50.0	0.428	0.332	0.017	1.000	1.36	0.0007	2876		
		100.0	0.636	0.510	0.027	0.981	1.37	0.0004	5382		
		200.0	0.853	0.671	0.035	0.964	1.39	0.0002	11854		
		300.0	1.024	0.785	0.041	0.952	1.39	0.0001	16774		
შენიშვნა:		გამოცდის პირობები:		რგოლი № 7 - ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში		მეთოდი:		შესაძლებლობით			
შენიშვნა:		რგოლი № 8 - წყალგაერებული, თავისუფალი გაჯორებების შესაძლებლობით		მეთოდი:		შესაძლებლობით		შესაძლებლობით			





ქანტის კომპრესიული გამოცდის შედეგები

პროექტი:		გარდაბანის რაონი მზის ელექტროსაბატერიის სამშენებლო მოედანი		აღგიღმდებარეობა:		გრანულომური ული შედგენილობა		გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები ბუნებრივ მდგრადიზებაში												
ქაბურლილი №		23		ქანტის დრწერა:		ხრის ტენიანობა 25-35%-ზე მაღაროებით		ხრის ტენიანობა, W %												
ნიმუშის №		23.1		თიხა გაფსეფერი ძნელასასტიური, კარბონატული, ხრის ტენიანობა 25-35%-ზე		მინიმუმი, ρ_s გ/სმ ³		29.5												
სიღრმე მ		0.2-0.4		სიმკვრივე		სიმკვრივე, ρ გ/სმ ³		2.72												
თარიღი		11.12.2018		ცდის მეთოდი		სიმკვრივე		1.77												
გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები					ჩონჩხის სიმკვრივე		ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ ³		1.37											
რგოლის სიმაღლე, H მმ					კლასი		კლასი		40.8											
რგოლის დიამეტრი, D მმ					საწილის დანწევა, P_s კპ		საწილის დანწევა, P_s კპ		22.5											
რგოლის წინა, Q გრ					თავისუფალი გარიზონება, δ %		თავისუფალი გარიზონება, δ %		18.3											
წონა რგოლი + გრუნტი, Q_1 გრ					გარიზონების წნევა, P_{sw} კპ		წნალგაურების ხარისხი, S_r		0.81											
წონა რგოლი + მშრალი გრუნტი, Q_2 გრ					გრუნტების მრუდი		გრუნტების მრუდი		გრუნტების მრუდი											
ტენიანობა, W %					გრუნტების მრუდი		გრუნტების მრუდი		გრუნტების მრუდი											
სიმკვრივე, ρ გ/სმ ³					დანწევის დატვირთვა, P კპ		დანწევის დატვირთვა, P კპ		დანწევის დატვირთვა, P კპ											
ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ ³					თავისუფალი გარიზონება, δ %		თავისუფალი გარიზონება, δ %		თავისუფალი გარიზონება, δ %											
ფორანობა, n %					გარიზონების წნევა, P_{sw} კპ		გარიზონების წნევა, P_{sw} კპ		გარიზონების წნევა, P_{sw} კპ											
ფორანობის კოეფიციენტი, e					ფორანობის კოეფიციენტი, e		ფორანობის კოეფიციენტი, e		ფორანობის კოეფიციენტი, e											
წყალგაურების ხარისხი, S_r					გარიზონების მრუდი		გრუნტების მრუდი		გრუნტების მრუდი											
კონსისტენციის მაჩვენებლი, I_L					დანწევის დატვირთვა, P კპ		დანწევის დატვირთვა, P კპ		დანწევის დატვირთვა, P კპ											
კომპრესიული გამოცდის შედეგები																				
ნორმის №		ჩემის დანწევა, P_f კპ		ას. დანწევა, Δt მნ		გრუნტის დანწევა, $(\Delta t)_g$ მნ		გრუნტის დანწევა, E		გრუნტის დანწევა, E_g										
1		0.0		0.000		0.000		0.990		1.37										
1	1	50.0		0.336		0.270		0.014		0.962										
		100.0		0.542		0.417		0.022		0.947										
		200.0		0.755		0.575		0.030		0.931										
		300.0		0.893		0.683		0.035		0.920										
2		0.0		0.000		0.000		0.990		1.37										
2	2	50.0		0.427		0.322		0.017		0.957										
		100.0		0.637		0.480		0.025		0.940										
		200.0		0.864		0.651		0.034		0.923										
		300.0		1.021		0.765		0.040		0.911										
შენიშვნა:										შეასრულა თედორიშვილი										
შენიშვნა:										შეამოწმა ხატიაშვილი										
შენიშვნა:										დამტკიცებული										
შენიშვნა:										წარმოშობის მიზანი										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:										გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები										
შენიშვნა:																				

ქანტის კომპრესიულ გამოცდის შედეგები


პროექტი:		გარდაბანის რაონი მზის ელექტროსაბურის სამშენებლო მოედანი		აღგიღმდებარეობა:		გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები ზუნგრივ მდგომარეობაში						
ქაბურლილი №	29	ქანტის აღწერა:			ხრეში	>2.0	-	მუნებრივი ტენანობა, W %				
ნიმუშის №	29.1	თიხა გაფსეფერი ძნელასასტიური, კარბონატული, ხრეშის 25-35%-ზე ჩანართებით			ქიშა	0.05-2.0	-	მინებრალური ნაწ. სიმკრივე, P_s გ/სმ ³				
სიღრმე მ	0.3-0.5				მტკერი	0.005-0.05	-	სიძვრივე, P გ/სმ ³				
თარიღი	11.12.2018	ცდის მეთოდი			თიხა	<0.005	-	ჩონჩხის სიძვრივე, P_d გ/სმ ³				
გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები			რგოლი № 3		რგოლი № 4		გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები					
			ცდამდე	ცდის შემდეგ	ცდამდე	ცდის შემდეგ	ჯდუნადობა და გაჯირვება					
რგოლის სიმაღლე, H მმ		19.9		20.0		დაკად საწილი დანწევა, P_s კპ		პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W_L %				
რგოლის დიამეტრი, D მმ		50.0		75.0		პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W_P %		20.1				
რგოლის წინა, Q გრ		72.0		107.3		თავისუფალი გაჯირვება, δ %		პლასტიკურობის რიცხვი, I_p				
წინა რგოლი + გრუნტი, Q_1 გრ		139.92		72.03		გაჯირვების წნევა, P_{sw} კპ		18.1				
წინა რგოლი + მშრალი გრუნტი, Q_2 გრ		139.92		226.12		წყალგაჯერების ხარისხი, S_r		0.78				
ტენანობა, W %		29.3		29.30		50.34		50.34				
სიძვრივე, P გ/სმ ³		1.74		1.80		48.63		48.63				
ჩონჩხის სიძვრივე, P_d გ/სმ ³		1.35		1.39		50.34		50.34				
ფორანობა, n %		50.34		48.63		48.42		48.42				
ფორანობის კოეფიციენტი, e		1.014		0.947		1.014		0.939				
წყალგაჯერების ხარისხი, S_r		0.78		0.84		0.96		1.00				
კონსისტენციის მაჩვენებლი, I_L		0.51		0.51		0.87		0.80				
კომპრესიული გამოცდის შედეგები												
ნერისანერი #		მუნებრივი დატოვებულის P_f კპ	ას. დატოვებულის Δh მმ	გრუნტის დატოვებულის E გ/სმ ³	ჭრისას დატოვებულის E გ/სმ ³	ჩონჩხის სიძვრივე P_d გ/სმ ³	უძრავიანის კერძო დატოვებულის α კპ	დატოვებულის განვითარებული მოდული E_0 კპ	დატოვებულის განვითარებული მოდული E_0 კპ	მუნებრივი დატოვებულის m_k	დატოვებულის განვითარებული მოდული $m_k \cdot m_0 E_0$ კპ	დატოვებულის განვითარებული β
3	3	0.0	0.000	0.000	0.000	1.014	1.35	-	-	1536	2.00	0.40
		50.0	0.327	0.260	0.013	0.987	1.36	0.0005	3822	2903	2.00	0.40
		100.0	0.520	0.397	0.020	0.974	1.37	0.0003	7224	5078		
		200.0	0.748	0.555	0.028	0.958	1.38	0.0002	12636	7365		
		300.0	0.914	0.663	0.033	0.947	1.39	0.0001	18327	10155		
4	4	0.0	0.000	0.000	0.000	1.014	1.35	-	-	1285	2.00	0.40
		50.0	0.374	0.312	0.016	0.982	1.37	0.0006	3198	2719		
		100.0	0.581	0.460	0.023	0.967	1.38	0.0003	6767	4606		
		200.0	0.811	0.634	0.032	0.950	1.39	0.0002	11463	7234		
		300.0	0.957	0.745	0.037	0.939	1.40	0.0001	18002	9213		
შენიშვნა:		გამოცდის პირობები:	რგოლი № 3 - ბუნებრივი ტენანობის პირობებში			გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები			შეასრულა თედორიაშვილი	შეამოწმა ხატიაშვილი	დაამტკიცა ნაცლიშვილი	
შენიშვნა:		გამოცდის პირობები:	რგოლი № 4 - წყალგაჯერებული, თავისუფალი გაჯირვების შესაძლებლობით			დეფორმაციის მრუდი			შეასრულა თედორიაშვილი	შეამოწმა ხატიაშვილი	დაამტკიცა ნაცლიშვილი	



ডানচৰণ 4

გრუნტების ძმაზე გამოცდის ლაპორატორიული შედეგები

გარდაბანის რაოდი მზის ელექტრონადგენტის სამშენებლო მოვალეობის პროცესი:							გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები			
ადგილმდებარება:							პარამეტრები	მუნებრივი ტენანტის	წყლგაჯერული	
ჭაბურღილი №	6	ნიმ. აღების თარიღი	-	ტენიანობა, W %	28.10	0.00				
ნიმუშის №	6.2	ცდის თარიღი	12.12.2018	მინერალური ნაწ. სიმკვრივე, ρ_s g/cm^3	2.72					
სიღრმე, მ	0.9-1.1	ჩაბარების თარიღი		სიმკვრივე, ρ g/cm^3	1.77	1.38				
თიხა კავშირები ძნელადასტიური, კარბონატული, ხერხის 25-35%-შედევ ჩანართებით							ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d g/cm^3	1.38	1.38	
ქანის აღწერა:							პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W_L %	40.9		
გამოყენებული სტანდარტი:							პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W_P %	21.8		
გამოცდის რეჟიმი:	კონსილიდირებული-დრენირებული ქრ						პლასტიკურობის რიცვი, I_p	19.1		
ნიმუშის მომზადება:	ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები						ფორიანობა, n	0.49	0.49	
ძალივანი რგოლის №	780460-00944	დანაყოფის ფასი, ნ/დან.	8.984	ფორიანობის კოეფიციენტი, e	0.969	0.969				
დფლორმაციის სიზურე, მმ/წუთ.	2.0	დაწევა დანაყოფზე კპ/დან.	2.496	წყლგაჯერების ხარისხი, S_r	0.79	0.00				
ცდის შედეგები							კონსისტენციის მაჩვენებელი, I_L	0.33	-1.14	
გრანულობული შედეგები, %										
რეგიონი №	შრტიკალური დაცვირვა, $P_{\text{კნ}}$	შინგანი ხასუნის კუუფიციენტი, $t_{\text{ფ}}^o$	შინგანი ხასუნის კუთხი, ϕ^o	შექიდულობა, $C_{\text{ქა}}$	რგოლის №	რგოლის მხარის სიღრმე, მმ	რგოლის ფართობი, A cm^2	რგოლის სიმაღლე, h მმ	ხერგში	>2.0
	50.0	17.81	44.45		1	60.0	36.0	20.0	ქვიში	0.05-2.0
	100.0	22.20	55.39		2	60.0	36.0	20.0	მტვერი	0.005-0.05
	200.0	30.97	77.29		3	60.0	36.0	20.0	თიხა	<0.005
	300.0	39.74	99.18		4	60.0	36.0	20.0		
					5	60.0	36.0	20.0		
					6	60.0	36.0	20.0		
ტენიანობის პირობებში							შენიშვნა:			
1	50.0	17.81	44.45	0.219	12.35	33.50				
2	100.0	22.20	55.39							
3	200.0	30.97	77.29							
4	300.0	39.74	99.18							
წყლგაჯერებულ მდგომარეობაში										
5	50.0	16.89	42.15	0.200	11.32	32.14				
6	100.0	20.90	52.16							
1	200.0	28.92	72.18							
2	300.0	36.94	92.19							



ბრუნვების ძმრაზე გამოცდის ლაპორატორიული გედეგები


ბრუნვების ძმრაზე გამოცდის ლაპორატორიული გედეგები

გარდაბანის რაოდი მზის ელექტრონადშერის სამუშავებლი მოვალეობა						გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები								
პარამეტრები						ტენისტრივი ტენისტრის	წალგაჯურებული							
ადგილმდებარეობა:						ტენისტრის, W %	27.80	0.00						
ჟამურლილი № 18						მიმუშის № 18.1	ცდის თარიღი	12.12.2018	მიმუშის მიმუშივა, P_s გ/სმ ³					
სიღრმე მ 0.7-0.9						სიმკვრივე, ρ გ/სმ ³	1.75	1.37						
თიხა ფიზიკური მექანიკური მარტივების 25-35%-მდე ხანართებით						ჩიმჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ ³	1.37	1.37						
ქანის აღწერა:						პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W_L %	39.9							
გამოყენებული სტანდარტი: ГОСТ 12248-78						პლასტიკურობის ჭვედა ზღვარი, W_p %	21.2							
გამოცდის რეგიმი:						პლასტიკურობის რიცხვი, I_p	18.7							
ნიმუშის მომზადება:						ფორანგი, n	0.49	0.49						
მაღავანი რგოლის № 780460-00944						ფორიანგის კოეფიციენტი, e	0.979	0.979						
დეფორმაციის სიზესარე, მმ/წერ.						წყალგაჯურების ხარისხი, S_r	0.77	0.00						
ცდის შედეგები						კანსისტენციის მაჩვენელი, I_L	0.35	-1.13						
						გრანულომეტრიული შედენილობა, %								
რგოლის №	ვერტიკალური დატვირთვა, $P_{\text{კან}}$	ანათვალი ძალისა დანაზ	ტვრის წნევა, $T_{\text{კან}}$	გინგვანი ხახუნის კონფიგურაცია, $t_{\text{ფ}}^o$	შეკადალობა, $C_{\text{კან}}$	რგოლის №	რგოლის მხარის სივრცე, θ	რგოლის ფართობი, A სმ ²	რგოლის სიმაღლე, h მმ					
	60.0	36.0	20.0	60.0	36.0	1	60.0	36.0	20.0					
	60.0	36.0	20.0	60.0	36.0	2	60.0	36.0	20.0					
	60.0	36.0	20.0	60.0	36.0	3	60.0	36.0	20.0					
	60.0	36.0	20.0	60.0	36.0	4	60.0	36.0	20.0					
	60.0	36.0	20.0	60.0	36.0	5	60.0	36.0	20.0					
	60.0	36.0	20.0	60.0	36.0	6	60.0	36.0	20.0					
ბუნებრივი ტენისტრის პირობებში						ხელში	>2.0	-	-					
1 50.0 17.62 43.96						ქვიშა	0.05-2.0	-	-					
2 100.0 22.12 55.21						მტვერი	0.005-0.05	-	-					
3 200.0 31.14 77.71						თიხა	<0.005	-	-					
4 300.0 40.15 100.21														
წყალგაჯურებულ მდგომარეობაში														
5 50.0 16.98 42.37	0.217	12.24	31.52	0.225	12.68	32.71								
6 100.0 21.32 53.21														
1 200.0 30.02 74.91														
2 300.0 38.71 96.60														
შეასრულა კოლოაბაზილი						შეამოწმა ხატიაშვილი		დაამტკიცა ნაცლიაშვილი						

ბრუნვების ძმრაზე გამოცდის ლაპორატორიული გედეგები

გარეაბანის რაოდი მზის ელექტრონადშერის სამშენებლო მოვალეობა						გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები			
პარამეტრები						ბუნებრივი ტენიანობის	წარმოადგენილი		
ადგილმდებარეობა:						ტენიანობა, W %	28.10	0.00	
ჯაბურღილი № 19						მაცერალური ნაწ. სიმკვრივე, P_s გ/სმ ³	2.73		
ნიმუშის № 19.1						სიმკვრივე, P გ/სმ ³	1.78	1.39	
სიღრმე მ 0.5-0.7						ჩამჩხის სიმკვრივე, P_d გ/სმ ³	1.39	1.39	
თიხა ფიზიკური მექანიკური მარტინატივური, კარბონატული, ხრეშის 25-35%-მდე ჩანართებით						პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W_L %	42.5		
ჯანის აღწერა:						პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W_P %	22.6		
გამოყენებული სტანდარტი: ГОСТ 12248-78						პლასტიკურობის რიცხვი, I_P	19.9		
გამოცდის რეჟიმი:						ფორიანობა, n	0.49	0.49	
ნიმუშის მომზადება:						ფორიანობის კოეფიციენტი, e	0.965	0.965	
ძალისა რგოლის № 780460-00944						წყალგაჯერების ხარისხი, S_r	0.80	0.00	
დეფორმაციის სიზეარე, მმ/წერ.						კონსისტენციის მაჩვენელი, I_L	0.28	-1.14	
ცდის შედეგები						გრანულომეტრიული შედეგნილობა, %			
რგოლის №	ვერტიკალური დატვირთვა, P კნ	ანათვალი ძალისა რგოლიზმულ დანაყოფი	ტვრის წნევა, T კნ	შინგანი ხახუნის კოუნიტუნი, $t_{\text{ფ}}^0$	შეკადალობა, $C_{\text{კა}}$	რგოლის №	რგოლის მხარის სივრცე, θ	რგოლის ფართობი, A სმ ²	რგოლის სიმაღლე, h მმ
						1	60.0	36.0	20.0
						2	60.0	36.0	20.0
						3	60.0	36.0	20.0
						4	60.0	36.0	20.0
						5	60.0	36.0	20.0
						6	60.0	36.0	20.0
ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში									
1	50.0	17.39	43.40	0.204	11.55	33.18	ხელისში:		
2	100.0	21.48	53.62						
3	200.0	29.67	74.05						
4	300.0	37.86	94.49						
წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში									
5	50.0	16.63	41.49	0.183	10.38	32.33	შეასრულა კოკლაშვილი		
6	100.0	20.30	50.65				შეამოწმა ხატიაშვილი		
1	200.0	27.64	68.96				დაამტკიცა ნაცვლიშვილი		
2	300.0	34.98	87.28						

ბრუნვების ძმრაზე გამოცდის ლაპორატორიული გედეგები

გარდაბანის რაოდი მზის დამტერქისადგურის სამშენებლო მოვალეობა							გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები			
პარამეტრები							ტენიანობი ტენიანობის	წალგაჯერებული		
ადგილმდებარეობა:	ჭაბურღილი №	37	ნიმ. აღების თარიღი	-	ტენიანობა, W %	28.60	0.00			
ნიმუშის №	37.1	ცდის თარიღი	12.12.2018	მინერალური ნაწ. სიმკვრივე, P_s გ/სმ ³		2.73				
სიღრმე, მ	0.3-0.5	ჩაბარების თარიღი		სიმკვრივე, ρ გ/სმ ³	1.73	1.35				
თიხის ფიზიკური მეცნიერებელი კარბონატული, ხრეშის 25-35%-მდე ჩანართებით							ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ ³	1.35	1.35	
ქანის აღწერა:				პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W_L %		43.6				
გამოყენებული სტანდარტი:	ГОСТ 12248-78						პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W_P %		22.7	
გამოცდის რეჟიმი:	კონსილიდორებული-დრენირებული ჭრა						პლასტიკურობის რიცხვი, I_P		20.9	
ნიმუშის მომზადება:	ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები						ფორმანობა, n	0.51	0.51	
ძალის რიცხვის №	780460-00944	დანაყოფის ფასი, ნ/დან.	8.984	ფორმანობის კოეფიციენტი, e		1.029	1.029			
დეფორმაციის სიზუსტე მმ/წუთ.	2.0	დაწევა დანაყოფზე კპ/დან.	2.496	წყალგაჯერების ხარისხი, S_r	0.76	0.00	კონსილირების მაჩვენელი, I_L	0.28	-1.09	
ცდის შედეგები							გრანულომეტრიული შედეგებილობა, %			
რგოლის №	ვერტიკალური დაცვითივა, P კპ	ანათვალი ძალის რგოლურზე დანაკ	ტვრის წნევა, T კპ	რგოლის №	რგოლის მარის სივრცე, მმ	რგოლის ფართობი, A სმ ²	რგოლის სიმაღლე, h მმ	ხელში	>2.0	-
				1	60.0	36.0	20.0	ქვიშა	0.05-2.0	-
				2	60.0	36.0	20.0	მტვერი	0.005-0.05	-
				3	60.0	36.0	20.0	თიხა	<0.005	-
				4	60.0	36.0	20.0			
				5	60.0	36.0	20.0			
				6	60.0	36.0	20.0			
გრუნტის ტენიანობის პირობები										
1	50.0	18.13	45.23	0.199	11.28	35.26	ტენიანობა:	ატურალური დატვირთვა, P		
2	100.0	22.12	55.21					ატურალური დატვირთვა, n		
3	200.0	30.11	75.15					შეცვლილი ტენიანობა		
4	300.0	38.11	95.10					შეცვლილი ტენიანობა, n		
								შეცვლილი ტენიანობა, n		
წყალგაჯერებული მდგომარეობაში							შეცვლილი ტენიანობა, n	შეცვლილი ტენიანობა, n		
5	50.0	17.46	43.56	0.188	10.65	34.16		შეასრულა კოკლოამზილი		
6	100.0	21.22	52.96					შეამოწმა ხატიაშვილი		
1	200.0	28.76	71.77					დაამტკიცა ნაცლიიშვილი		
2	300.0	36.29	90.57							

გრუნტების ძმრაზე გამოცდის ლაპორატორიული შედეგები

გარდაბანის რაოდი მზის ელექტრონადგენტის სამშენებლო მოვალეობის პროცესი:						გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები			
						პარამეტრები	მუნებრივი ტენანტის	წყლგაჯერებული	
ადგილმდებარება:						ტენანტი, W %	28.70	0.00	
ჭაბურღილი №	45	ნიმ. აღების თარიღი	-			მინერალური ნაწ. სიმკვრივე, ρ_s გ/სმ ³	2.72		
ნიმუშის №	45.1	ცდის თარიღი	12.12.2018			სიმკვრივე, ρ გ/სმ ³	1.74	1.35	
სიღრმე, მ	0.2-0.4	ჩაბარების თარიღი				ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ_d გ/სმ ³	1.35	1.35	
თიხა კავშირები ძნელადასტიური, კარბონატული, ხერხის 25-35%-შედევ ჩანართებით						პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W_L %	40.7		
ქანის აღწერა:						პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W_P %	22.5		
გამოყენებული სტანდარტი:	ГОСТ 12248-78						პლასტიკურობის რიცხვი, I_p	18.2	
გამოცდის რეჟიმი:	კონსილიდირებული-დრენირებული ქრ						ფორიანობა, n	0.50	
ნიმუშის მომზადება:	ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები						ფორიანობის კოეფიციენტი, e	1.012	
ძალივანი რგოლის №	780460-00944	დანაყოფის ფასი, ნ/დან.	8.984				წყლგაჯერების ხარისხი, S_r	0.77	
დუფლინაციის სიზურე, მმ/წუთ.	2.0	დაწნევა დანაყოფზე კპ/დან.	2.496				კონსისტენციის მაჩვენებელი, I_L	0.34	
ცდის შედეგები						გრანულობებრიული შედეგები, %			
რეკლიმი №	შრტიკალური დაცირვა, $P_{\text{კნ}}$	ანათვალი ძალიურანგ რგოლითუ დანაკ.	ტკბ	ტკბ	ტკბ	ხერგში	>2.0	-	
	შინგანი ხასუნის კუუფიციენტი, $t_{\text{ფ}}^o$	შინგანი ხასუნის კუთხი ფ°	ტკბ	ტკბ	ტკბ	კვიშა	0.05-2.0	-	
	შეჯიდელობა, ტკბ					მტვერი	0.005-0.05	-	
						თიხა	<0.005	-	
ტუნებრივი ტენანტის პირობებში									
1	50.0	17.92	44.71	0.198	11.19	34.82	შენიშვნა:	$\tau = 0.0001P + 0.35$ $\tau = 0.0002e + 0.40$	
2	100.0	21.88	54.60						
3	200.0	29.81	74.38						
4	300.0	37.73	94.17						
წყლგაჯერებულ მდგომარეობაში									
5	50.0	16.88	42.12	0.178	10.07	33.24			
6	100.0	20.44	51.00						
1	200.0	27.55	68.76						
2	300.0	34.67	86.52						

ডান্ডাৰতন 5

გრუნტის მიმიღრი გედგენილობის დაგორატორიული კვლევის შედეგები

#	ნიმუშის #	ნიმუშის აღმატების ნიღბა	განვითარება	წყლის გამონაწერი 100 გ მშრალი გრუნტისათვის								pH	თაბაშირი, %		კარბონატები, %	
				ანიონები				კათიონები					SO ₄	CaSO ₄ + 2H ₂ O	CaCO ₃	CO ₂
				CO ₃ ⁻	HCO ₃ ⁻	CL ⁻	SO ₄ ²⁻	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺ + K ⁺						
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	10	0.3-0.5	% მგ-ჯე	0.048	0	0.031	0.003	0.014	0.008	0.002	0.006	8.13	0	0	12.67	5.58
					0	0.50	0.07	0.28	0.40	0.20	0.26					
					0	58.57	8.26	33.17	46.77	23.12	30.11					
2	13	0.3-0.5	% მგ-ჯე	0.035	0	0.037	0.003		0.010	0.001	0.002	7.95	0	0	16.57	7.30
					0	0.60	0.08		0.50	0.10	0.08					
					0	88.37	11.63		73.51	14.54	11.95					
3	17	0.8-1.0	% მგ-ჯე	0.061	0	0.042	0.003	0.015	0.014	0.003	0.003	8.10	0	0	17.25	8.15
					0	0.69	0.07	0.3123	0.70	0.21	0.16					
					0	64.26	6.58	29.1548	65.22	19.96	14.82					
4	19	1.7-1.9	% მგ-ჯე	0.045	0	0.038	0.002	0.007	0.012	0.002	0.002	7.90	0	0	13.10	6.44
					0	0.62	0.06	0.15	0.60	0.15	0.08					
					0	74.98	7.47	17.55	72.09	17.82	10.09					

5	24	0.3-0.5	% $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$ % $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$	0.051	0	0.032	0.003	0.015	0.011	0.003	0.003	7.90	0	0	11.54	7.05
					0	0.52	0.07	0.3123	0.52	0.25	0.14					
					0	57.63	8.06	34.3149	57.57	27.11	15.32					
6	3	1.5-1.8	% $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$ % $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$	0.036	0	0.031	0.003	0.014	0.008	0.002	0.006	8.13	0	0	12.67	5.58
					0	0.69	0.04		0.37	0.20	0.16					
					0	94.21	5.79		50.54	27.01	22.45					
7	9	4.0-4.3	% $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$ % $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$	0.033	0	0.037	0.002		0.007	0.002	0.003	7.80	0	0	12.34	6.57
					0	0.61	0.06		0.33	0.20	0.14					
					0	91.10	8.90		49.48	29.65	20.87					
8	14	1.5-1.7	% $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$ % $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$	0.035	0	0.034	0.002	0.0024	0.006	0.002	0.005	8.20	0	0	11.34	5.18
					0	0.56	0.06	0.04997	0.31	0.12	0.23					
					0	83.97	8.50	7.52952	46.62	18.59	34.79					
9	21	4.0-4.3	% $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$ % $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$	0.033	0	0.036	0.001	0.001	0.005	0.001	0.006	8.00	0	0	11.54	5.62
					0	0.59	0.03	0.02	0.27	0.12	0.26					
					0	91.33	4.80	3.87	41.71	17.82	40.47					
10	25	4.5-4.7	% $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$ % $\partial\bar{\partial}\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$	0.043	0	0.043	0.003	0.0026	0.009	0.002	0.005	7.70	0	0	13.24	7.24
					0	0.70	0.08	0.05413	0.44	0.17	0.23					
					0	84.12	9.42	6.46073	52.41	20.61	26.98					
			%	0.038	0	0.031	0.003	0.014	0.008	0.002	0.006					

11	29	2.8-3.0	$\partial\partial\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$			0	0.66	0.04	0.04	0.37	0.20	0.17	8.13	0	0	12.67	5.58	
			% $\partial\partial\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$			0	88.65	5.72	5.63	49.93	26.69	23.38						
12	30	4.8-5.0	$\partial\partial\text{-}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}$	0.036	0	0.038	0.002	0.001	0.007	0.003	0.003		7.80	0	0	12.34	6.57	
					0	0.62	0.06	0.02	0.34	0.22	0.15							
					0	88.00	8.77	3.24	47.94	31.37	20.68							

ডানচৰণ ৬

ძალების ამონაშეულობის ხარისხი

№	გამონაშეულის #	ნიმუშის აღების სიღრმე ϑ	აგრესიულობის ხარისხი ბეტონებისადმი CHuP 2.03.11-85 (თაბლ. 4)			
			სულფატები			სულფატ-მდგრადი ცოტნის გОСТ 22266-76
1	10	0.3-0.5	პირტლანდ ცემენტი ГОСТ 10178-76	სულფატ-მდგრადი ცოტნის გОСТ 22266-76	არა	
			W4	არა		არა
			W6	არა		არა
2	13	0.3-0.5	W4	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	
			W8	არა	არა	
3	17	0.8-1.0	W4	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	
			W8	არა	არა	
4	19	1.7-1.9	W4	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	
			W8	არა	არა	
5	24	0.3-0.5	W4	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	
			W8	არა	არა	

6	3	1.5-1.8	W4	არა	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა	
			W8	არა	არა	არა	
7	9	4.0-4.3	W4	არა	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა	
			W8	არა	არა	არა	
8	14	1.5-1.7	W4	არა	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა	
			W8	არა	არა	არა	
9	21	4.0-4.3	W4	არა	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა	
			W8	არა	არა	არა	
10	25	4.5-4.7	W4	არა	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა	
			W8	არა	არა	არა	
11	29	2.8-3.0	W4	არა	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა	
			W8	არა	არა	არა	
12	30	4.8-5.0	W4	არა	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა	
			W8	არა	არა	არა	

ডান্ডার দ



Ճ Յ Մ Գ յ Ժ Ե Ր Ց Ո Ւ Թ
Geotech Service

ՑՐԱՆՑՈՒՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՇԱՐՄԱՆ ՑԵՆՏՐԱԼ ՀԱԿՐԱՑՐՈՒՅՆՈ ԺՎԱՆՑՈՒՑ

№	ՑՐԱՆՑՈՒՑ ՆՈՒՐԴՐԱՎԱՐԱՆ	ՑՐԱՆՑՈՒՑ ԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՑՐԱՆՑՈՒՑ ՑՐԱՆՑՈՒՑ	ՑՐԱՆՑՈՒՑ ԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՑՐԱՆՑՈՒՑ	ՑՐԱՆՑՈՒՑ 1 ԼՈՒՐՑՄԱՆ								PH	
				ԱԲՈՐԵՋԾՈ				ՃԱՏՈՐԵՋԾՈ					
				ՑԱՌԱԾՈ	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ²⁻	CL ⁻	SO ₄ ²⁻	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺ +K ⁺		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	
1	23	5.1	ԺԸ-Ը ԺԸ-ՋՋ % ԺԸ-ՋՋ	471.30	0.00	292.80	24.90	138.2	92.20	19.50	50.10		
2	սՐԵՐ	0.0	ԺԸ-Ը ԺԸ-ՋՋ % ԺԸ-ՋՋ	302.30	0.00	195.20	17.80	85.6	64.10	17.00	20.20		
3	ԺԸԸ	0.00	ԺԸ-Ը ԺԸ-ՋՋ % ԺԸ-ՋՋ	292.50	0.00	146.40	21.30	100.40	44.10	14.60	38.90	6.90	
4	15	4.30	ԺԸ-Ը ԺԸ-ՋՋ % ԺԸ-ՋՋ	456.20	0.00	284.30	23.50	133.70	92.80	18.20	45.80	7.80	

დანართი 8

შესაბამის კონტაქტის გარეშე გადართ

რიგითი №	გამონაშეუტყრის №	ნიმუშების ეტაპი ნიმუშების დამზადების ეტაპი	აგრების მაჩვენებლები	წყლის აგრებისულობის ხარისხის ნაგებობებისადმი СНиП 2.03.11-85 (табл. 5)					
				განლაგებულ ქანებში $K_f > 0.1 \text{ მ/ღრღ}$			განლაგებულ ქანებში $K_f < 0.1 \text{ მ/ღრღ}$		
				ძებონის მარკა წყლის უდინებელობის მიხედვით					
				W4	W6	W8	W4	W6	W8
1	BH23	5.10	ბიგარბონატული სისისტემა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			წყლის დაირნის მაჩვენებელი	-	-	-	-	-	-
			აგრებისული ნახშირმავას შემცველობა, მგ/ლ	-	-	არა	-	-	არა
			მაგნეზიუმის მარილების შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			ამონიუმის მარილების შემცველობა, მგ/ლ	-	-	-	-	-	-
			მადლინი ტეტრააირობის შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			სულფატები ძებონებისათვის	СНиП 2.03.11-85 (табл. 6)					
			პორტლანდცემენტი (ГОСТ10178-76)	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			წილაპორტნალდცემენტი	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			სულფატების ცემენტი	არა	არა	არა	არა	არა	არა

№	მიზანის გვერდის მართვის დოკუმენტის №	აგრესიულობის მაჩვენებლები	წყლის აგრესიულობის ხარისხის ნაგებობებისადმი СНиП 2.03.11-85 (табл. 5)						
			განლაგებულ ქანებში $K_f > 0.1 \text{ მ/დღე}$			განლაგებულ ქანებში $K_f < 0.1 \text{ მ/დღე}$			
			ძებონის მარჯა წყალშედეველობის მიხედვით						
			W4	W6	W8	W4	W6	W8	
2	არხი	0.00	ბიგარბონატებული ხიხისტებები, მცენებები	არა	არა	არა	არა	არა	
			წყალბადიონის მაჩვენებელი	-	-	-	-	-	
			აგრესიული ნახშირმებავას შემცველობა, მცენებები	-	-	არა	-	-	
			მაგნეზიალურის მარილების შემცველობა, მცენებები	არა	არა	არა	არა	არა	
			ამონიუმის მარილების შემცველობა, მცენებები	-	-	-	-	-	
			მაღალი ტემპერატურის მარილების შემცველობა, მცენებები	არა	არა	არა	არა	არა	
			სელფატები ძებონებისათვის	СНиП 2.03.11-85 (табл. 6)					
			პორტლანდცემენტი (ГОСТ10178-76)	არა	არა	არა	არა	არა	
			წილაპორტნალდეცემენტი	არა	არა	არა	არა	არა	
			სელფატები ცემენტი	არა	არა	არა	არა	არა	

რიგითი №	გამონაბეჭდურის №	ნიშვნების აღების ხილიშემ	აგრებიულობის მაჩვენებლები	წყლის აგრებიულობის ხარისხის ნაგებობისადმი CHuП 2.03.II-85 (თაბლ. 5)					
				განლაგებულ ქანებში $K_f > 0.1 \text{ მ/დღ.ღ}$			განლაგებულ ქანებში $K_f < 0.1 \text{ მ/დღ.ღ}$		
ბეტონის მარტივების მიხედვით									
3	ტბა	0.00	ბიჯარბონატული სიხილებ, ზღ-ექვ/ღ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			წყალბადიონის მაჩვენებელი	-	-	-	-	-	-
			აგრებიული ნახშირმაგას შემცველობა, მგ/ღ	-	-	არა	-	-	არა
			მაგნეზიალური მარილების შემცველობა, მგ/ღ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			ამონიუმის მარილების შემცველობა, მგ/ღ	-	-	-	-	-	-
			მაღალი ტუბიანობის შემცველობა, მგ/ღ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			სულფატები ბეტონებისათვის	CHuП 2.03.II-85 (თაბლ. 6)					
			პორტლანდცემენტი (ГОСТ10178-76)	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			წილაპორტნალდცემენტი	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			სულფატები ცემენტი	არა	არა	არა	არა	არა	არა

რიგითი №	გამონაბეჭდურის №	ნიშვნების აღების ხილიშემ	აგრებიულობის მაჩვენებლები	წყლის აგრებიულობის ხარისხის ნაგებობისადმი CHuП 2.03.II-85 (თაბლ. 5)					
				განლაგებულ ქანებში $K_f > 0.1 \text{ მ/დღ.ღ}$			განლაგებულ ქანებში $K_f < 0.1 \text{ მ/დღ.ღ}$		
ბეტონის მარტივების მიხედვით									
4	BH15	4.30	ბიჯარბონატული სიხილებ, ზღ-ექვ/ღ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			წყალბადიონის მაჩვენებელი	-	-	-	-	-	-
			აგრებიული ნახშირმაგას შემცველობა, მგ/ღ	-	-	არა	-	-	არა
			მაგნეზიალური მარილების შემცველობა, მგ/ღ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			ამონიუმის მარილების შემცველობა, მგ/ღ	-	-	-	-	-	-
			მაღალი ტუბიანობის შემცველობა, მგ/ღ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			სულფატები ბეტონებისათვის	CHuП 2.03.II-85 (თაბლ. 6)					
			პორტლანდცემენტი (ГОСТ10178-76)	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			წილაპორტნალდცემენტი	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			სულფატები ცემენტი	არა	არა	არა	არა	არა	არა

ডানচৰতাৱে ৯

გარემოს პირუსიული ზემოქმედების სარისხი მატალის კონსტრუქციები

რიცხვი №	გამონაბეჭდურის სტანდარტის №	ნიზაფების აღრეხიული ნივთებზე გ მომზადების ხარისხი რენა- ბეტონის არმატურაზე CHuП 2.03.II-85 (თაბლ. 7)	წყლის აგრეხიული უმოქმედების ხარისხი რენა- ბეტონის არმატურაზე CHuП 2.03.II-85 (თაბლ. 7)		ქანების აგრეხიული უმოქმედების ხარისხი ნახშირბადის ფილადებზე გრუნტის წყლის დონის დაბლა იმ ქანებისათვის რომელთა ფილტრაციის კოეფიციენტი $>0.1\text{f}$ და ფასი CHuП 2.03.II-85 (თაბლ. 28)
			მუდმივი წყლის მიზნით	მუდმივი წყლის დასაცავის მიზნით	
1	BH 23	5.1	არა	სუბტიპი	საშუალო
2	არხი	0.0	არა	სუბტიპი	საშუალო
3	ტბა	0	არა	სუბტიპი	საშუალო
4	BH 15	4.3	არა	სუბტიპი	საშუალო

დანართი 10

ფოტოები

Photos



BH-1



BH-1, 0.0-3.0m



BH-1, 3.0-5.0m



BH-2



BH-2, 0.0-3.0m



BH-2, 3.0-5.0m



BH-3



BH-3, 0.0-3.0m



BH-3, 3.0-6.0m



BH-3, 6.0-8.0m



BH-5



BH-5, 0.0-3.0m



BH-5, 3.0-5.0m



BH-6



BH-6, 0.0-3.0m



BH-6, 3.0-5.0m



BH-7



BH-7, 0.0-3.0m



BH-7, 3.0-5.0m



BH-8



BH-8, 0.0-3.0m



BH-8, 3.0-5.0m



BH-9



BH-9, 0.0-3.0m



BH-9, 3.0-5.0m



BH-10



BH-10, 0.0-3.0m



BH-10, 3.0-5.0m



BH-11



BH-11, 0.0-3.0m



BH-11, 3.0-5.0m



BH-12



BH-12, 0.0-3.0m



BH-12, 3.0-5.0m



BH-13



BH-13, 0.0-3.0m



BH-13, 3.0-5.0m



BH-14



BH-14, 0.0-3.0m



BH-14, 3.0-5.0m



BH-15



BH-15, 0.0-3.0m



BH-15, 3.0-5.0m



BH-16



BH-16, 0.0-3.0m



BH-16, 3.0-5.0m



BH-17



BH-17, 0.0-3.0m



BH-17, 3.0-5.0m



BH-18



BH-18, 0.0-3.0m



BH-18, 3.0-5.0m



BH-19



BH-19, 0.0-3.0m



BH-19, 3.0-5.0m



BH-20



BH-20, 0.0-3.0m



BH-20, 3.0-5.0m



BH-21



BH-21, 0.0-3.0m



BH-21, 3.0-5.0m



BH-22



BH-22, 0.0-3.0m



BH-22, 3.0-5.0m



BH-23



BH-23, 0.0-3.0m



BH-23, 3.0-6.0m



BH-23, 6.0-8.0m



BH-24



BH-24, 0.0-3.0m



BH-24, 3.0-5.0m



BH-25



BH-25, 0.0-3.0m



BH-25, 3.0-5.0m



BH-26



BH-26, 0.0-3.0m



BH-26, 3.0-5.0m



BH-27



BH-27, 0.0-3.0m




BH-27, 3.0-6.0m



BH-28



BH-28, 0.0-3.0m



BH-28, 3.0-5.0m



BH-29



BH-29, 0.0-3.0m



BH-29, 3.0-5.0m



BH-30



BH-30, 0.0-3.0m



BH-30, 3.0-5.0m



BH-31



BH-31, 0.0-3.0m



BH-31, 3.0-5.0m



BH-32



BH-32, 0.0-3.0m



BH-32, 3.0-5.0m



BH-33



BH-33, 0.0-3.0m



BH-33, 3.0-5.0m



BH-34



BH-34, 0.0-3.0m



BH-34, 3.0-5.0m



BH-35



BH-35, 0.0-3.0m



BH-35, 3.0-5.0m



BH-36



BH-36, 0.0-3.0m



BH-36, 3.0-5.0m



BH-37



BH-37, 0.0-3.0m



BH-37, 3.0-5.0m



BH-38



BH-38, 0.0-3.0m



BH-38, 3.0-5.0m



BH-40



BH-40, 0.0-3.0m



BH-40, 3.0-5.0m



BH-41



BH-41, 0.0-3.0m



BH-41, 3.0-5.0m



BH-42



BH-42, 0.0-3.0m



BH-42, 3.0-5.0m



BH-43



BH-43, 0.0-3.0m



BH-43, 3.0-6.0m



BH-43, 6.0-8.0m



BH-44



BH-44, 0.0-3.0m



BH-44, 3.0-5.0m



BH-45



BH-45, 0.0-3.0m




BH-45, 3.0-5.0m

65b59b0 1

ჭაბურღილების და ჭრილის ხაზების განლაგების გეგმა

Location Plan of Boreholes and Section Lines




696980 2

დაწყების თარიღი: 29-11-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 1						
დასრულების თარიღი: 29-11-2018								
ბურღვის მეთოდი: სკეტური შემსრულებელი: გეოტექნიკის საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2 მბურღვი:	ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 146 3.0-5.0 108	განედი: 502356.78 გრძედი: 4590111.82 სიმაღლე 295.78						
ჭაბურღლილის სიღრმე (მ)	ნიმუში აღების სიღრმე (მ)	ნიმუში ნიმუშის ნომერი	სიგ N _e	RQD, %	შრის აღწერა	ურის საგნის სიღრმე (მ)	ლილოვანი ური სიმბოლო	
0					მიწის ზედაპირი	0.0		
					ნიადაგის ფენა წარმოდგენილი თიხნარით და ხრეშით, მცენარეთა ფენებით	0.3		
1								
2								
2.8-3.0	კ	1		2	ხრეშოვანი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კენჭების 20-25% ჩანართებით, იშეიათად კაჭარის ჩანართებით. ყავისფერი, კარბონატული თიხაქვის 10-15%-მდე შემაგსებელით			
3								
4								
5								
						5.0		


შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციას ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.1 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 29-11-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 2
დასრულების თარიღი: 29-11-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.2 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 4-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146 3.0-6.0 - 127	ჭაბურღლილი №: 3
დასრულების თარიღი: 4-12-2018	ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 146 3.0-6.0 127 6.0-8.0 108	განედი: 502411.21 გრძედი: 4590195.97 სიმაღლე 295.65




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი:
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პანტაპესის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.3 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 30-11-2018	დამცვი მილის დიამეტრი (მმ):	ჭაბურღლილი №: 5
დასრულების თარიღი: 30-11-2018	0.0-3.0 - 146	
ბურღვის მეორდი: სვეტური შემსრულებელი: გეოტექსერვისი საბურღლი დანადგარი: ურბ - 2A2 მბურღვი:	ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 146 3.0-5.0 108	განედი: 5022271.26 გრძედი: 4590328.07 სიმაღლე 296.11



შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცვლიშვილი
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახელება: „ბარდაბის რაიონში მზის აღეპტო საძგების პარტიასთან ტერიტორიის სახელმწიფო-გეოლოგური კალევა	ნახაზი № 2.5 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 29-11-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 6
დასრულების თარიღი: 29-11-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციას ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.6 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 3-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 7
დასრულების თარიღი: 3-12-2018		

ბურღვის მეთოდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი: მ. ჩემია

ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502398.98
გრძედი: 4590329.73
სიმაღლე 295.95




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.7 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 3-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 8
დასრულების თარიღი: 3-12-2018		
ბურღვის მეთოდი: სკეტური შემსრულებელი: გეოტექსირვისი საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2 მბურღვი: მ. ჩემია	ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 146 3.0-5.0 108	განედი: 502318.84 გრძედი: 4590389.56 სიმაღლე 296.31
ჭაბურღლილის სიღრმე (მ)	ნიმუში	შრის აღწერა
	აღწერის სიღრმე (მ)	
	ტიპი	
	ნიმუშის ნომერი	
	სიგ N _e	
	RQD, %	
0		მიწის ზედაპირი
		ნიადაგის ფენა წარმოდგენილი თიხნარით და ხრეშით, მცენარეთა ფესვებით
1		
2	2	ხრეშოვანი გრუნტი (2მმ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კენჭების 20-25% ჩანართებით, იშეიათად კაჭარის ჩანართებით. ყავისფერი, კარბონატული თიხაქვის 10-15%-მდე შემაგსებელით
3		
4		
5		
		ურის საგნის სიღრმე (მ)
		ლილოლიგიური სიმბოლო


შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაპსეზის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.8 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 3-121-2018 დასრულების თარიღი: 3-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 9
ბურღვის მეთოდი: სკეტური შემსრულებელი: გეოტექნიკის საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2 მბურღვი: მ. ჩემია	ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 146 3.0-5.0 108	განედი: 502244.79 გრძედი: 4590449.38 სიმაღლე 296.58



შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის ბანობაშის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.9 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 3-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 10
დასრულების თარიღი: 3-12-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პანტაპესტის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.10 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 3-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 11
დასრულების თარიღი: 3-12-2018		

ბურღვის მეთოდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი: მ. ჩემია

ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502460.14
გრძედი: 4590408.78
სიმაღლე 296.22




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის ბანოავსების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.11 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 3-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 12
დასრულების თარიღი: 3-12-2018		

ბურღვის მეთოდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი: მ. ჩემია

ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502380.00
გრძედი: 4590468.61
სიმაღლე 296.32



შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.12 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 4-121-2018 დასრულების თარიღი: 4-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 13
ბურღვის მეთოდი: სკეტური შემსრულებელი: გეოტექნიკის საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2 მბურღვი: მ. ჩემია	ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 146 3.0-5.0 108	განედი: 502299.86 გრძედი: 4590528.43 სიმაღლე 296.65




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის ბანორაპსების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.13 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 4-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 14
დასრულების თარიღი: 4-12-2018		

ბურღვის მეორდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი: მ. ჩემია

ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502219.73
გრძედი: 4590588.24
სიმაღლე 296.32




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაპსეზის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.14 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 30-11-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 15
დასრულების თარიღი: 30-11-2018		

ბურღვის მეთოდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი:

ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 5022200.50
გრძედი: 4590639.56
სიმაღლე 296.81




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - 4.00 დამყარება (მ): - 4.30	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექნიკის	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციას ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.15 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 4-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 16
დასრულების თარიღი: 4-12-2018		

ბურღვის მეორდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
სატურლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი: მ. ჩემია

ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502593.11
გრძედი: 4590434.55
სიმაღლე 296.22




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პანტაპესტის ტერიტორიის საინიცირო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.16 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 4-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 17
დასრულების თარიღი: 4-12-2018		

ბურღვის მეორდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი: მ. ჩემია


ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502521.46
გრძედი: 4590488.03
სიმაღლე 296.54



შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაპსეზის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.17 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 5-12-2018 დასრულების თარიღი: 5-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 18
ბურღვის მეთოდი: სკეტური შემსრულებელი: გეოტექნიკის საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2 მბურღვი: მ. ჩემია	ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 146 3.0-5.0 108	განედი: 502441.32 გრძედი: 4590547.86 სიმაღლე 296.25




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკის	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციას ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.18 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 5-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 19
დასრულების თარიღი: 5-12-2018		

ბურღვის მეთოდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი: მ. ჩემია

ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502361.18
გრძედი: 4590607.68
სიმაღლე 296.63




შენიშვნები:	ჭაბურღლილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის ბაზობაზე არის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.19 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 5-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 20
დასრულების თარიღი: 5-12-2018		

ბურღვის მეთოდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი: მ. ჩემია

ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502281.05
გრძედი: 4590667.49
სიმაღლე 296.84




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაპსეზის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.20 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 30-11-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 21					
დასრულების თარიღი: 30-11-2018							
ბურღვის მეთოდი: სკეტური შემსრულებელი: გეოტექნიკის საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2 მბურღვი:	ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 146 3.0-5.0 108	განედი: 502655.52 გრძედი: 4590512.50 სიმაღლე 296.37					
ჭაბურღლილის სიღრმე (მ)	ნიმუში აღების სიღრმე (მ)	ნიმუში ნიმუშის ნომერი	სიგ N _e	RQD, %	შრის აღწერა	ურის საგნის სიღრმე (მ)	ლილოლიგური სიმბოლო
0					მიწის ზედაპირი	0.0	
					ნიადაგის ფენა წარმოდგენილი თიხნარით მცენარეთა ფენების ჩანართებით	0.3	
		1			თიხა ყავისფერი, ძნელპლასტიკური, კარბონატული, ხრეშის 25-35%-მდე ჩანართებით	0.6	
1							
2							
3							
4							
4.0-4.3	2	1			ხრეშოვანი გრუნტი (2მ-ზე მეტი ფრაქცია 50%-ზე მეტი), კენჭების 20-25% ჩანართებით, იშეიათად კაჭარის ჩანართებით. ყავისფერი, კარბონატული თიხაქვიშის 10-15%-მდე შემაგსებელით	5.0	
5							


შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციების ტერიტორიის საინიცირო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.21 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 6-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 22
დასრულების თარიღი: 6-12-2018		



შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პანტაპესტის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.22 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 5.12-2018 დასრულების თარიღი: 5-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღილი №: 23
ბურღის მეთოდი: სკეტური შემსრულებელი: გეოტექნიკის საბურღი დანადგარი: უპბ - 2A2 მბურღავი: მ. ჩემია	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 146 3.0-5.0 108	განედი: 502502.40 გრძედი: 4590626.80 სიმაღლე 296.88




შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - 4.8 დამყარება (მ): - 5.1	შემსრულებელი: გ. ნაცვლიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციას ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.23 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 6-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 24
დასრულების თარიღი: 6-12-2018		

ბურღვის მეთოდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი: მ. ჩემია

ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502422.26
გრძედი: 4590686.62
სიმაღლე 297.22




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკის	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პროექტის ტერიტორიის საინიციატივო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.24 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 30-11-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 25
დასრულების თარიღი: 30-11-2018 ბურღვის მეორდი: სკეტური შემსრულებელი: გეოტექნიკის საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2 მბურღვი:	ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 146 3.0-5.0 108	განედი: 502346.83 გრძედი: 4590742.93 სიმაღლე 297.77




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - 4.8 დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცლოშვილი
გეოტექნიკის	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის ბანოავსების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი N° 2.25 ფურცელი N°: 1

დაწყების თარიღი: 5-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 26
დასრულების თარიღი: 5-12-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკის	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციას ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.26 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 5-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 27
დასრულების თარიღი: 5-12-2018		



შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცვლიშვილი
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციას ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.27 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 6-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 28
დასრულების თარიღი: 6-12-2018		



შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციების ტერიტორიის საინიცირო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.28 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 6-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 29
დასრულების თარიღი: 6-12-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პანტაპლაზის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.29 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 6-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 30
დასრულების თარიღი: 6-12-2018		

ბურღვის მეთოდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი: მ. ჩემია


ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502429.48
გრძედი: 4590805.76
სიმაღლე 297.71




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პანტაპესტის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.30 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 30-11-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 31
დასრულების თარიღი: 30-11-2018		



შენიშვნები:	ჭაბურღლილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პანტაპესტის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.31 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 6-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 32
დასრულების თარიღი: 6-12-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პანტაპესტის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.32 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 7-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 33
დასრულების თარიღი: 7-12-2018		

ბურღვის მეორდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
საბურღლი დანადგარი: უპბ - 2A2
მბურღვი: ზ. ქაშიაშვილი


ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502624.65
გრძედი: 4590784.81
სიმაღლე 297.35




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციას ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.33 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 30-11-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 35
დასრულების თარიღი: 30-11-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.35 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 7-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 36
დასრულების თარიღი: 7-12-2018		



შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკის	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის ბანოსავების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.36 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 7-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 37
დასრულების თარიღი: 7-12-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციას ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.37 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 6-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 38
დასრულების თარიღი: 6-12-2018		

ბურღვის მეთოდი: სკეტური
შემსრულებელი: გეოტექნიკის
სამსახური
საბურღლი დანადგარი: უპს - 2A2
მბურღვი: ზ. ქაშიაშვილი


ჭაბურღლილის დიამეტრი (მმ):
0.0-3.0 146
3.0-5.0 108

განედი: 502685.82
გრძედი: 4590863.86
სიმაღლე 297.15



შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.38 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 6-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 39
დასრულების თარიღი: 6-12-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი:
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.39 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 6-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 40
დასრულების თარიღი: 6-12-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პანტაპესის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.40 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 5-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 41
დასრულების თარიღი: 5-12-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექსირვისი	პრეცესის დასახელება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციას ტერიტორიის საინიცირო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.41 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 5-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 42
დასრულების თარიღი: 5-12-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცალიშვილი
გეოტექნიკის	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პროექტის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.42 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 5-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 43
დასრულების თარიღი: 5-12-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილი გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.43 ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 6-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 44
დასრულების თარიღი: 6-12-2018		



შენიშვნები:	ჭაბურღლილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): დამყარება (მ):	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პარტაციების ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.44 ფურცელი №: 1


დაწყების თარიღი: 6-12-2018	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-3.0 - 146	ჭაბურღლილი №: 45
დასრულების თარიღი: 6-12-2018		




შენიშვნები:	ჭაბურღლილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): - დამყარება (მ): -	შემსრულებელი: მ. ნაცლიშვილი
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახლება: „გარდაბნის რაიონში მზის ელექტრო სადგურის პანიაპესტის ტერიტორიის საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევა	ნახაზი № 2.45 ფურცელი №: 1

696990 3


გრაფიკული სამუშაო შესრულებულია გეოსაინფორმაციო სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, კერძოთ გამოყენებულია პროგრამები ArcGIS 10.6.1 და RockWorks 17.0. პროექტის სრული მოცულობაა 241 MB, ფაილების რაოდენობა 212 ერთეული, მათშორის ერთი 3D ანიმაციური ვიდეო ფაილი. სამუშაო შესრულებულია საქართველოს კანონმდებლობით მიღებულ სახელმწიფო გეოდეზიურ კორდინატთა სისტემაში (WGS 84 / UTM), საკვლევი ფართობის ლოკაციის მიხედვით შერჩეულია ზონა 38N (zone 38N).




სურ. 1. საკვლევი ფართობის ფიზიკური რუკა ჭაბურღილების ადგილმდებარეობით




სურ. 2. ჭაბურღილების 3D ვიზუალიზაცია სიღრმულ ლითოლოგიურ მონაცემებთან ერთად




სურ. 3. ჭაბურღილების 3D ვიზუალიზაცია ლითოლოგიური მონაცემების და აღებული საინჟინრო გეოლოგიური ნიმუშების ინტერვალების მითითებით




სურ. 4. ჭაბურღილების 3D ვიზუალიზაცია ლითოლოგიური და ბურღვის პროცესში გამოვლენილი მიწისქვეშა წყლების მონაცემებით




სურ. 5. ჭაბურღლილების 3D ვიზუალიზაცია რელიეფის ზედაპირთან მიმართებაში









სურ. 6. 3D ლითოლოგიური მოდელი




სურ. 7. საკვლევი ფართობის ფიზიკური რუკა ჭაბურღილების და გეოლოგიური ჭრილების
ადგილმდებარეობით




სურ. 8. გეოლოგიური ჭრილების 3D მოდელი




Տպր. 9. Հյուլուգումբուրու վրօնական



სურ. 10. ნიადაგის სიმძლავრის რუკა შესრულებულია მანძილის ინვერსიული შეწონვის (Inverse Distance Weighted) მეთოდით



სურ. 11. თიხის შრის სიმძლავრის რუკა შესრულებულია მანძილის ინვერსიული შეწონვის (Inverse Distance Weighted) მეთოდით



სურ. 12. ნიადაგის და თოხის შრის სიმძლავრეების 3D მოდელი (სიმულაცია)

ს.ს. “მზის მნიშვნის განპირობების სამსახურის 110 პლ. საქართველო გადამცემი ზაზის ფრასის
მშენებლობის პროექტი

საინჟინრო-გეოლოგოური დასკვნა



გ. გაგილოძე

გ. გაგილოძე

თბილისი.
2020

სარჩევი.

შესავალი. -----	2
1. ზოგადი ნაწილი. -----	3
1.1. ადგილმდებარეობა და საზღვრები. -----	3
1.2.. ზედაპირული წყლები. -----	4
1.3. მეტეოროლოგიური მახასიათებლები. -----	4
14. გეომორფოლოგია, გეოლოგიური აგებულება და ჰიდროგეოლოგიური პირობები. -----	6
2. სპეციალური ნაწილი. -----	7
2.1. თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესები. -----	7
2.2 გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. -----	8
3. დასკვნები და რეკომენდაციები. -----	10
 დანართები.	12
ტექნიკური დავალება. -----	1 გ.
გენგეგმა. -----	1 გ
ჭაბურლილის ჭრილები. -----	ვ.
საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილები. -----	ვ.

შესავალი.


სს „მზის ენერგიის ბანკი“-ს დაკვეთით შპს „გენერალი“- ს გეოლოგთა ჯგუფმა ჩაატარა საინჟინრო-გეოლოგიური საგამოკვლევო სამუშაოები გარდაბნის ობოედექტოსადგურის მიმდებარედ, მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირეთში, პელიოსადგურიდან ობოედექტოსადგურის ქვესადგურამდე მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის გეოლოგიური დასაბუთებისათვის.

პროექტით გათვალისწინებულია სს „მზის ენერგიის ბანკის“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე ახალი მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის ინფრასტრუქტურის განთავსება.

საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევები მიზნად ისახავდა – ელექტროგადამცემი ხაზის თვითოვეული საყრდენის ქვეშ მდებარე ფუძე-გრუნტების ჭრილის გარკვევას, მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შესწავლას და ნაგებობების დაფუძნების პირობების დადგენას. გარდა ამისა გამოყოფილი ნაკვეთის და მოსაზღვრე ტერიტორიებზე გეომორფოლოგიური, პიდროგეოლოგიური პირობების გაშუქებას და თანამედროვე საშიში გეოდინამიკური პროცესების რისკების შეფასებას.

აქ, გარდაბმის სამხრეთ-დასავლეთით ნაწილში მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირეთის დაბალი, ჭალისზედა პრველი ტერასული საფეხურის გაშლილი ველები, დღეისათვის უჭირავს ქ. გარდაბანს, სოფ. ბირლიკს, საკუთრივ თბოსადგურის ინფრასტრუქტურას, სხვადასხვა დონით დამუშავებულ სასოფლო სასმეურნეო სავარგულებს და სამოვრებს, საირიგაციო სისტემებს და მრავალ მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებს.

მიმოხილვითი რუკა



პირობითი ნიშნები

- მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემი ხაზი.
- მაღალი ძაბვის მიწისქვეშა კაბელი.

სულ გადამცემი ხაზის 2843 მ სიგრძეზე უნდა განთავსდეს 16 საყრდენი – ლითონის ანდა სიმაღლეებით 19.9; 24.90; 33.40; 33.90 და 61.90 მეტრი. ელექტროგადამცემ ხაზს, ორივე მხარეს, ექნება 20-20 მ სიგანის დაცვითი ზონები. ბოლო მე-16 საყრდენიდან ქვესადგურში შესვლა მოხდება გარდაბნი, 110 კვ. საპარკო გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი.

ბეტონირებული არხის და გზის ქვეშ 3 მ სიღრმეზე ჩადებული, მაღალი ქაბები კაბელის საშუალებით.

საყრდენების საძირკვლები იქნება წერტილოვანი, ცალკე მდგრმ საყრდენებზე.

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით – მესამე.

საყრდენების დაფუძნების სიღრმეები გაირკვევა საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების დამთავრების შემდეგ.

ტერიტორიის თანამედროვე საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შეფასების და საყრდენების დაფუძნების პირობების განსაზღვრისათვის ჩატარებულია შემდეგი სახის და მოცულობის სამუშაოები – დეტალურად დათვალიერებულია ელექტროგადამცემი ხაზისათვის განკუთვნილი ნაკვეთის დერეფანი და მიმდებარე ტერიტორიები; გრუნტების ლითოლოგიური ჭრილის დასადგენად ტექნიკური დავალების და ს.ხ. და წ. შესაბამისი პუნქტების შესაბამისად, გაყვანილია 8 მ-მდე სიღრმის 16 ჭაბურღილი, საერთო მოცულობით 128 გრძივი მეტრი.

ბურღა მიმდინარეობდა საბურღი აგრეგატ უგ-50 A-ს გამოყენებით, მექანიკურ – სვეტური მეთოდით, მურალად, შემოკლებული რეისებით და კერნის მაქსიმალური აღებით. ბურღის პარალელურად ხდებოდა ქანების დასინჯვა: აღებული იქნა დაურღვეველი სტრუქტურის თიხოვანი გრუნტის 7 მონოლითი და მსხვილნატეხოვანი შეკავშირებული გრუნტის 23 ზონა სინჯი, აგრეთვე 4 წყლის სინჯი, რომლებზეც ჩატარდა შესაბამისი ანალიზები შპს „გენგერ“-ს წყლისა და გრუნტების კვლევების ლაბორატორიაში. ადგილზე განისაზღვრა ნატეხოვანი გრუნტების სიმკვრივე და გრანულომეტრიული შემადგენლობა გაცხავების მეთოდით.

ჭაბურღილების გეგმიურ – სიმაღლითი მიბმა განხორციელდა დამკვეთის მიერ გადმოცემული WGS-84 კოორდინატთა სისტემის UTM პროექციაში შესრულებული, 1:500 გ. მასშტაბის ტოპოსაფუძვლის და კოორდინატების გამოყენებით. საველე სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ჭაბურღილები შეივსო ამოღებული მასალით.

საველე და კამერალური სამუშაოები ჩატარდა ინჟ. გეოლოგ მ. ბაბილონის ხელმძღვანელობით და უშუალო მონაწილეობით, ხოლო ლაბორატორიული სამუშაოები სტაციონალურ პირობებში ჩატარა ინჟ. ქიმიკოსმა ნ. ჭინჭარაულმა.

უშუალოდ მოედანზე ადრე, საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები სამოქალაქო და სასოფლო მშენებლობისათვის არ ჩატარებულა, ხოლო მიმდებარედ ჩატარებული ასეთი ხასიათის კვლევების მასალები ვერ იქნა მოკვლეული.

საველე სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების დამუშავების საფუძველზე, შედგენილია წინამდებარე საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა, რომელშიც გამოყენებულია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, საქართველოს გეოლოგიური სამსახურის და სხვა საპროექტო ორგანიზაციების მიერ ადრე ჩატარებული კვლევების მასალები და მეტეო ცნობარები.

საველე საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები ჩატარდა და დასკვნა შედგა საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების - ს.ხ. და წ. 1.02.07-87 (საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისათვის), ს.ხ. და წ. 1.-პ 02.01.08, 2. 2.02.01-83 (შენობა ნაგებობათა ფუძეები), სახსტანდარტი 25100-82, ს.ხ. და წ. პ 01.01-09 (სეისმოდეგი მშენებლობა), ს.ხ. და წ. მოთხოვნების გამოყენებით და დამკვეთოან შეთანხმებული ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

საინჟინრო – გეოლოგიური კვლევები ჩატარდა 2020 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში.

1. ზოგადი ნაწილი.

1.1. ადგილმდებარეობა, საზღვრები და მისასვლელი გზები.

ალექტოროგადამცემი ხაზის დერეფანი, მდებარეობს ქ. გარდაბნის სამხრეთ-დასავლეთით 2-4 კმ მანძილზე, მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, დაბალი ტერასული საფეხურის სწორ ზედაპირზე იგი იწყება სს „სსე“-ს 500კმ ქვესადგურ „გარდაბანი“-დან და მიმართულია სამხრეთ დასავლეთით მშენებარე ჰელიო ელექტროსადგურისაკენ. დერეფანი კვეთს სახელმწიფოს და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბირლიკის საკუთრებაში მყოფ, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებს.

ალექტოროგადამცემი ხაზის დერეფანი ყველა მხრიდან შემოუსაზღვრავი და თავისუფალია. იგი მთელ სიგრძეზე კვეთს გარდაბნის სარწყავი სისტემის მე-5, მე-6 და მე-7 გამანაწილებელ არხებს და სს „სსე“-ს 500კმ ქვესადგურ „გარდაბანი“-ს მაღალი ძაბვის რამოდენიმე ელექტროგადამცემ ხაზს. ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით ელექტროგადამცემის საყრდენი ანძები განსხვავებული სიმაღლის არიან. ნაკვეთების ერთიანი ზედაპირი უვალგვარი შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალია.

ნაკვეთში მოხვედრა, წლის ყველა დროს, ნებისმიერი სახის ავტოტრანსპორტით შესაძლებელია ჩრდილო-დასავლეთიდან, თბილისი-რუსთავი-გარდაბნის ავტომაგისტრალით სოფ. ბირლიკამდე, შემდეგ გადმოსახვევი გრუნტის გზით ობიექტების გადასახლებისას არიან. ნაკვეთების ერთიანი ზედაპირი უვალგვარი შენობა-ნაგებობებისაგან თავისუფალია.

1.2. ზედაპირული წყლები.

ზედაპირული წყლების მუდმივი წყალსადინარი უშუალოდ გამოკვლეულ ტერიტორიაზე ამჟად არ არის. დერეფნის დასავლეთით მიედინება მდ. მტკვრის წყლის ნაკადი. რომლისგანაც ასაგები ხაზის პირველი საყრდენი ანდა მხოლოდ 0.6 კმ მანძილზეა დაშორებული.

აქ, გარდაბნის დაბლობის დასავლეთ ნაწილში მდ. მტკვარს აქვს სამხრეთი მიმართულება, ხეობა. გამოკვეთილი არ არის და წყლის ნაკადი მიედინება 0.3 კმ-მდე სიგანის, ძლიერ დატოტვილ, ნაძინარევებიან და კუნძულებიან, კალაპოტში. მარცხენა ნაპირის კენჭნარიანი ციცაბო ფლატეების სიმაღლეები 2 მ-ის ფარგლებშია. წყლის ნაკადის სიღრმე თავთხელებზე და ჩქერებზე 1.3-3.0 მ-მდეა, ხოლო მორევებთან 2.5-5.0 მ-ს აღწევს.

მდინარეს ახასიათება გაზაფხულის წყალდიდობა და მყარი ზაფხულის და ზამთრის წყალმცირეობა. გაზაფხულის წყალდიდობები, გამოწვეული თოვლის სეზონური დნობით, იწყება მარტის მეორე დეკადაში. იგი მიმდინარეობს არათანაბრად, გართულებული წვიმებით გამოწვეული რყევებით. წყალდიდობა მაქსიმუმს აღწევს აპრილის ბოლის, ან მაისის დადგომისას და მთავრდება ივლისის დასაწყისში. ამ პერიოდში გარდაბანთან, კალაპოტი იფარება 1-1.5 მ სიმაღლის წყენით, ხოლო კალაპოტის სიგანე 1.5 კმ-ს აღწევს. ივლის-აგვისტოში წყალმცირეობაა. შემოღომაზე, წვიმების შედეგად, აღინიშნება დონეების მატება 0.6-1.6 მ-მდე. ზამთარში – იანვარ-თებერვალში დამახასიათებელია დამყარებული წყალმცირეობა. ყველაზე უხევწყლიანი გაზაფხულია – წლიური ჩამონადენის 47-58%-ით, გაცილებით ნაკლებია ზაფხულში, წლიური ჩამონადენის 22-27%. ყველაზე მცირეწყლიანია ზამთრი და შემოდგომა, შესაბამისად წლიური ჩამონადენის 10-13% და 11-14%.

გარდამნის დაბლობის მთელი ზედაპირი დაფარულია კარგად განვითარებული სარწყავი სისტემის არხებით. ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფანი მოქცეულია მე-5 და მე-7 გამანაწილებელ არხებს შორის მუდმივი წყლის ნაკადით. მათ შორის მრავალი სარწყავი არხია, მოთხოვნის შესაბამისად წყლის ცვლადი ნაკადებით.

გადამცემი ხაზის დერეფნის ფარგლებში ზედაპირული წყლები მხოლოდ ფრონტალური წვიმების ან უფრო იშვიათად თოვლის დნობის დროს ყალიბდება დროებითი ნაკადების სახით. აქ მაშინვე ხდება ატმოსფერული ნალექების თითქმის მთლიანი და უშუალო ინფილტრაცია, საკმაოდ მაღალი კოლეტორული თვისებების მქონე ამგებ გრუნტებში. აქედან გამომდინარე დროებითი ზედაპირული ნაკადები ფაქტიურად არ ყალიბდება, შესაბამისად მათ მიერ გამოწვეული აქტიური ფარობული, ან ხაზობრივი ეროზიის რაიმე სახის კვალი არ აღინიშნება. გარდა ამისა დერეფნის გასწვრივ სხვადასვა წარმოშობის ლამბაქისებური ჩადაბლებები და ღრმულებია, რომლებიც პერიოდულად, წვიმების ან ინტენსიური რწყვის შედეგად, იფარება წყლის თხელი ფენით, რომელიც მაღვევე იწრიტება ან შრება.

1.3. მეტეოროლოგიური მახასიათებლები.

უბანი მთლიანად შედის ქვემო ქართლის ბარის მშრალი სუბტროპიკული სტეპური ჰავის ზონაში, ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით (სამშენებლო-კლიმატური დარაიონების III ქვერაიონი). ქვემოთ მოყვანილ კლიმატური ელემენტების მონაცემები წარმოდგენილია ქ. გარდაბანში, 300 მ აბსოლუტურ სიმაღლეზე მდებარე, მეტეოსადგურის მონაცემების მიხედვით და საქართველოს „სამშენებლო კლიმატოლოგია“-ს (პნ 01.05-08) ცხრილების პირდაპირი გამოყენებით. ცხრილი-4. ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მზის პირდაპირი S და ჯამური Q რადიაცია კვ/სთ მ².

იანვარი		აპრილი		ივნისი		ოქტომბერი	
S	Q	S	Q	S	Q	S	Q
32	54	71	139	135	204	58	101

ცხრილები-11, 12, 13. ჰაერის ტემპერატურა და ტენიანობა.

№	კლიმატური მახასიათებელი	თვეების მიხედვით												წლი ური
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	ჰაერის საშ. თვიური და წლიური – t C	0.3	2.4	6.7	12.1	17.8	21.9	25.3	25.0	20.1	14.0	7.4	2.3	12.9
2	აბსოლუტური მინიმუმი – t C													-25
3	აბსოლუტური მაქსიმუმი – t C													41
4	შველაზე ცხელი თვის საშუალო მაქსიმუმი – t C	-	-	-	-	-	-	-	31.9	-	-	-	-	-
5	ჰაერის ტემპერატურის საშუალო ამპლიტუდა – t° C	10.0	10.3	11.0	12.4	12.6	13.4	13.3	13.0	12.5	12.0	10.0	9.5	-
6	ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა, %	77	72	69	65	65	61	55	56	63	72	79	80	68

ცხრილები-15, 17. ნალექების რაოდენობა და თოვლის საფარი.

ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ	ნალექების დღევაში მაქსიმუმი, მმ	თოვლის საფარის წონა, კპა	თოვლის საფარის დღეთი რიცხვი	თოვლის საფარის წყალშემცველობა, მმ
422	82	0.50	9	-

ცხრილი-18. ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობები.

W ₀ 5 წელიწადში ერთხელ, კპა	W ₀ 15 წელიწადში ერთხელ, კპა
0.38	0.48

ცხრილი-19. ქარის უდიდესი სიჩქარე, შესაძლებელი 1, 5, 10, 15, 20 წელიწადში ერთხელ, მ/წმ.

კოველწლიურად	5 წელიწადში	10 წელიწადში	15 წელიწადში	20 წელიწადში
20	25	27	29	30

ცხრილი-19. ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში.

ჩ	ჩა	ა	სა	ს	სდ	დ	ჩდ	შტილი
19	2	5	12	7	3	7	45	58

ცხრილი-20. გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე, სმ.

თიხა და თიხნარი	ქვიშა წვრილი და მტკრისებრი, ქვიშნარი	ქვიშა საშუალო და მსხვილი,	მსხვილნატეხოვანი გრუნტი
0	0	0	0

1.4. გეომორფოლოგია, გეოლოგიური აგებულება და ჰიდროგეოლოგიური პირობები.

გეომორფოლოგია. ქვემო ქართლის დაბლობი წარმოდგენილია მისი უკიდურესი აღმოსავლეთი დაბოლოებით რომელიც გარდაბნის (ყარაიაზის) დაბლობის სახელითაა ცნობილი. დაბლობის რელიეფი ტიპიური აკუმულაციურია ჩამოყალიბებული მდ. მტკრის ეროზიულ-აკუმულაციური მოქმედებით და დედამიწის ქერქის ტექტონიკური მოძრაობების შედეგად.

დაბლობის ზედაპირი სწორია თითქმის ბრტყელი, სუსტი ქანობით სამხრეთ-დასავლეთით მდ. მტკრის მიმართულებით. აბსოლუტური სიმაღლეები 300 მ-ის ფარგლებშია. ზედაპირი სუსტადაა დანაწევრებული მდ. მტკრით. ჩაჭრის სიღრმით 2.5-3.0 მ-მდე. ზრდაპირი გართულებულია 0.5-1.5 მ სიღრმეების ირიგაციული სისტემების მრავალრიცხოვანი არხებით, ღრმულებით და თხრილებით. გარდა ამისა ზედაპირი მრავალ ადგილას გადათხრილია სხვადასხვა მიზნებისა და დროს ამოღებული 2-3 მ-მდე სიღრმის და განსხვავებული ფორმის წყლჩამდგარი ქვაბულებით. დაბლობის ზედაპირზე, განსაკუთრებით მდ. მტკრის მარცხენა ნაპირის გასწვრივ, ყველგან იგრძნობა მდინარის კალაპოტური პროცესების გამოვლენა უახლოეს წარსულში. ზედაპირის ცალკეულ ადგილებში თხელი და ფრაგმენტალური ნიადაგის საფარიდან აღინიშნება ამგები კენჭნარის ფართობული შვერილები და უშუალოდ ზედაპირზე მიმოფანტული კენჭნარის გროვები.


დაბლობის ზედაპირი თითქმის სრულად ათვისებულია აქტიურ ბრუნვაში მყოფი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებით, ცალკეული დასახლებული პუნქტებით და გარდაბნის თბოელექტროსადგურის საწარმოო ინფრასტრუქტურით.

სამშენებლო მოედანზე და მის მიმდებარედ თანამედროვე საშიში გეოდინამიკური პროცესების მიერ რელიეფის ფორმების შეცვლა ან ახლების ჩამოყალიბება არ აღინიშნება. არც მომავალში არ არსებობს მათი გავრცელება-განვითარების საშიშროება. ტერიტორია გამოირჩევა მაღალი ხარისხის სტაბილური მდგრადობით.

გეოლოგიური აგებულება. ტაქტონიკური თვალსაზრისით გარდაბნის გაკის გამოკვლეული მონაკვეთი მთლიანად შედის მცირე კავკასიონის ნაოჭა-შეცოცებითი სისტემის, აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის, ართვინ ბოლნისის ქვეზონის აღმოსავლეთ დაბოლოებაში. იგი ფართობულად და სიღრმეში აგებულია თანამედროვე ასაკის, კონტინენტური უხეშნატეხოვანი მოლასური ნალექებით, სიმძლავრით >20 მეტრი.

საინჟინრო-გეოლოგიური რუკა.

(გ. ლომთათიძის და ა. ცაგურიშვილის მიერ, 1981 წელს შედგენილი 1:50 000 მასშტაბის საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის მიხედვით.)



პირობითი ნიშნები.

aQ_{IV} – თანამედროვე ალუვიური კენჭნარ-ლოდნარი, ქვიშები და თიხნარები.

aQ_{III} – ზედა მეოთხეული კენჭნარი, ქვიშა-ქვიშნარების შემავსებლით, თიხნარები.

>20 – ზედაპირული საფარი ქანების სიმძლავრე

1-4 – გრუნტის წყლების წოლის სიღრმე.

— – გამოკვლეული ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფანი.

მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირი, სოფ. ბირლიკი – ქ. გარდაბნის მონაკვეთში 2848 მ სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტისათვის დაზერილია 8 მ-დე სიღრმის 16 ჭაბურღილით. ჭაბურღილების ჭრილები ლითოლოგიური შემადგენლობით მსგავსებია. განსხვავებებია ზედაპირიდან პირველი შრეების სიმძლავრეების და ამგები ქანების გაწყლოვანების სიღრმეებში.

ზედაპირიდან პირველია თანამედროვე ასაკის (Q_{IV}) ნიადაგის შრე, განვითარებული ალუვიურ და დელუვიურ-პროლუვიურ, ასევე თანამედროვე ასაკის გრუნტებზე. ნიადაგის შრე წარმოდგენილია ველის რეზე ყავისფერი ნიადაგის ჰუმუსირებული ერთიანი შრით, თიხა-თიხნაროვანი შემადგენლობით და წვრილი კენჭნარის ჩანართებით, ან მათ გარეშე. ნიადაგის შრის სიმძლავრე 0.5-1.0 მ-დე იცვლება, ხოლო უმეტეს შემთხვევაში 0.6-0.7 მ-ის ფარგლებშია. ფენა უწყლო და მშრალია ტენიანობის სხვადასხვა ხარისხით.

ზედაპირიდან მეორე შრეს წარმოადგენს თანამედროვე ასაკის და დელუვიურ-პროლუვიური გენეზისის (dpQ_{IV}) მოყავისფრო თიხნარი, ცვალებადად ტენიანი, შესაბამისად მყარი ან ნახევრადმყარი კონსისტენციით. თიხნარების შრე გავრცელებულია გადამცემი ხაზის დერეფნის მხოლოდ პირველი ნახევრის ფარგლებში (ჭაბურღილები №1-№8). თიხნარის შრის სიმძლავრე სტაბილურად 1.4-1.7 მ-ის ფარგლებშია ფენა არ არის გაწყლოვანებული და მშრალია.

დერეფნის მეორე ნახევარის სიგრძეზე თიხნარების შრე ჩანაცვლებულია (aQIV) თანამედროვე ალუვიური კენჭნარით, ქვიშა ქვიშა-ქვიშნაროვანი შემავსებლით. კენჭნარი საშუალო და წვრილიას მსხვილი ქვარგვალების ცალკეული ჩანართებით, კარგად დამუშავებული და შედარებით ცუდად დახარისხებული, უმეტესად ბტრუელი და ბრტყელ-წაგრძელებული ფორმის, შედგება დანალექი, ვულკანოგენური და ინტრუზიული ქანებისაგან. მონაცრისფრო ქვიშა-ქვიშნაროვანი შემავსებელი შეადგენს საერთო მასის 10 – 30 %-ს.

ფენა ყველა ჭაბურღილში გაწყლოვანებულია. ფენის გახსნილი სიმძლავრე 5.8-7.8 მეტრია.

დერეფნის გასწვრივ გაყვანილი ჭაბურღილების განზოგადებული ჭრილი შემდეგია:

1. 00-1.0 1.0 მ ნიადაგის შრე.
2. 1.0-2.5 1.5 მ თიხნარი მოყავუსფრო, ტენიანი, მყარი და ნახევრად მყარი, კენჭების იშვიათი ჩანართებით.
3. 2.5-8.0 5.5 მ კენჭნარი კარგად დამუშავებული საშუალო და წვრილი ქვიშა ქვიშნაროვანი შემავბსებლით 10 - 30% მდე

პიდროგეოლოგიური პირობები. საქართველოს პიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით ტერიტორია თავსდება მარჯული-გარდაბნის არტეზიული აუზის ფარგლებში. გეოლოგიური აგებულების თავისებურებათა გათვალისწინებით და წყალშემცველობის რაოდენობრივ-ხარისხობრივი მაჩვენებლების მიხედვით აქ გამოიყოფა ღრმა და არაღრმა ცირკულაციის მიწისქვეშა წყლები. პირველი არტეზიული ხასიათისაა და პრაქტიკულად გავლენას არ ახდენს გადამცემი ხაზის დერეფნის გარშემო პიდროგეოლოგიური პირობების ჩამოყალიბებაში. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია არაღრმა ცირკულაციის გრუნტის წყლები, რომლებიც გახსნა ყველა გაყვანილმა ჭაბურღილმა ზედაპირთან შედარებით ახლოს.

ბირლიკი-ვახტანგისის მიმართულებით გრუნტის წყლები ალუვიურ ნალექებში 8-10 მ სიღრმეებზეა განლაგებული. რაც შეეხება გადამცემი ხაზის დერეფნის, მის გასწვრივ პიდროგეოლოგიური პირობები სტაბილურად ერთგვაროვანია. უბაზზე ჩვენს მიერ გაყვანილმა თექვსმეტივე ჭაბურღილმა გახსნა წყალი 1.8 – 3.5 მ -ზე. დამყარებული დონეები დაფიქსირდა 1.0 – 2.8 მეტრზე (29.09.20). გრუნტის წყლები მოძრაობის მიხედვით ფორმვანი ტიპისაა. წყლები ქიმიური შედგენილობის მიხედვით პიდროგარბონატულ-სულფატურ-ნატრიუმ-კალიუმ-კალციუმ-მაგნიუმიანია, საერთო მინერალიზაციით 0.4 – 0.7 გ/ლ. წყალი არ არის აგრესიული სახ.სტანდარტის 10178-76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუღწევადი არცერთი მარკის ბეტონის მიმართ, არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა - ბეტონის კონსტრუქციების მუდმივი დაძირვის დროს, სუსტად აგრესიულია პერიოდულად დასველების დროს. წყალშემცველი პორიზონტის კვება ხდება უმეტესად სარწყავი წყლების ხარჯზე, ან ატმოსფერული ნალექების უშუალო ინფილტრაციით დაბლობის ზედაპირზე.


გრუნტის წყლების რეჟიმი სპეციალურად არ შესწავლილა, საარქივო მასალებით და მოსახლეობის გამოკითხვით დადგინდა, რომ უმეტეს შემთხვევაში იგი დამყარებული დონეების ფარგლებშია, ხოლო გაზაფხულ-შემოდგომის წყალდიდობების და წყალმოვარდნების დროს, როდესაც მდინარეების მაქსიმალური ხარჯებია, აქ გრუნტის წყლების დონეების მატება უმეტესად 0.5-0.8 მეტრამდე.

თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესები. ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფნის ფარგლებში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების ჩასახვა-განვითარების კვალი არ აღინიშნება, უბანი მდგრადია და მშენებლობისათვის "კარგ" საინჟინრო - გეოლოგიურ პირობებში იმყოფება, ხოლო თავისი გეოლოგიური, პიდროგეოლოგიური და სინჟინრო-გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე ს.ნ. და წ. 1.02.07-87-ის დანართ 10-ის თანახმად, განეკუთვნება I (მარტივი) სირთულის კატეგორიას.

საყურადღებოა, რომ მომავლისგისაც აქ არ არსებობს რაიმე ბუნებრივი წინაპირობა დღეისათვის ჩამოყალიბებული მდგრადი მდგრადობის დასარღვევად. ტერასული საფეხურის ზედაპირი, დერეფნის ფარგლებში, მომავალშიც შეინარჩუნებს ამ მდგომარეობას.

სეისმურობა. ცნობილია, რომ მიწისძვრები დიდ გავლენას ახდენს უშუალოდ ცალკეული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მდგრადობაზე. ქვემოთ მოცემულია საქართველოს სეისმური საშიოშროების რუკა და გამოკვლეული ტერიტორიის უახლოესი დასახლებული პუნქტებისათვის სეისმური ტალღების მაქსიმალური პორიზონტალური აჩქარების სიდიდე (სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი) და სეისმურობა ბალებში.

საქართველოს სეისმური საშიოშროების რუკა



■ გარდაბნის დაბლობის ცენტრალური ნაწილის მიდამოები.

Nº	მუნიციპალიტეტი და სოფელი	უგანზომილებო A კოეფიციენტი	ბალი (MSK 64 სკალა)	მანძილი გმ
1	ქ. გარდაბნი	0.11	7	2-4
2	სოფ. ბირლიკი	0.11	7	0.5-1.0

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების უახლოესი სქემის მიხედვით გამოკვლეული ტერიტორია განთავსებულია 7 ბალიან (MSK 64 სკალა) სეისმურ ზონაში (პრ 01.01-09 „სეისმომედეგი მშენებლობა“), ხოლო ამგები გრუნტები ამავე დოკუმენტის №1 ცხრილით სეისმური თვისებების მიხედვით განეკუთვნებიან II კატეგორიას. გამომდინარე აღნიშნულიდან მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის სეისმურობად ქანების სეისმური თვისებების გათვალისწინებით მიღებულ იქნეს 8 ბალი.

2. სპეციალური ნაწილი

ჩატარებული საველე სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების საფუძველზე გამოყოფილია სამი ფენა: ფენა №1 - ნიადაგის ფენა, ფენა №2 - თიხნარი და ფენა №3 - კენჭნარი. ამ ფენების დახასიათება მოცემულია ქვემოთ.

2.1 გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები

ფენა №1 – ნიადაგის ფენა – QIV- გავრცელებულია მთელ ტერიტორიაზე პირველი ფენის სახით. წარმოდგენილია კოშტოვანი სტრუქტურის თიხნარით, ბალახეული მცენარეების ფესვების ჩანართებით. ფენის სიმძლავრე 0.5 – 1.0 მეტრია. ფენა არ დასინჯულა. ფენის სიმკვრივე ρ საფონდო მასალების მიხედვით $1,75 \text{ ტ/მ}^3$. ფენა უწყლოა.

ფენა №2 – თიხნარი – dPQIV - გავრცელებულია №№2,3,4,5,6,7,8 ჭაბურღილების ფარგელებში 0.5 – 0.7 მ სიღრმიდან. წარმოდგენილია მოყვითალო-მოყავისფრო თიხოვანი გრუნტით მყარიდან-ნახევრადმყარი კონსისტენციის. ფენა დასინჯულია დაურღვევები სტრუქტურის გრუნტის 7 ნიმუშით, რომელთა ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების საანგარიშო მაჩვენებლები მოყვანილია ცხრილ 1 - ში, ხოლო ლაბორატორიული კვლევების შედეგები კი კრებსით ცხრილში

№	ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახელება	ინდექსი	განხ. ერთ.	ფენა №2
1	სიმკვრივე	ρ	გ/სმ^3	1.94
2	მშრალი გრუნტის სიმკვრივე	ρ_d	გ/სმ^3	1.59
3	გრუნტის ნაწილაკების სიმკვრივე	ρ_s	გ/სმ^3	2.7
4	ბუნებრივი ტენიანობა	W	%	22.3
5	ფორიანობა	n	%	41
6	ფორიანობის კოეფიციენტი	e	ერთ.ნაწ.	0.698
7	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე	WL	ერთ.ნაწ.	0.30
8	ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე	Wp	ერთ.ნაწ.	0.21
9	პლასტიკურობის რიცხვი	Ip	ერთ.ნაწ.	0.09
10	დენადობის ზღვარი	I _L	ერთ.ნაწ.	0.14
11	ტენიანობის ხარისხი	S _r	ერთ.ნაწ.	0.86
12	შიგა ხახუნის კუთხე	φ	გრად.	20
13	ხელდრითი შეჭიდულობა	C	კგ/სმ^2	0.19
14	დეფორმაციის მოდული	E	კგ/სმ^2	195
15	საანგარიშო წინაღობა	Ro	კგ/სმ^2	2.5

სიმტკიცის მახასიათებლები აღებულია ს. 6. და წ. (02.01-08) - ის შესაბამისი ცხრილებიდან, საანგარიშო მნიშვნელობებისათვის შემდგენი სამძლოობის კოეფიციენტების გამოყენებით, მზიდუნარიანობის ანგარიშის დროს: $Yg(c) = 1.5$, $Yg(\phi) = 1.15$.

ფენა №3 - კენჭნარი, ქვიშნარის შემავსებლით - aQIV - განლაგებულია დედამიწის ზედაპირიდან 0.7 – 2.2 მეტრიდან. წარმოდგენილია წვრილი და საშუალო ზომის კენჭებით, ქვიშნარის შემავსებლით 10-30% - მდე, დაფიქსირებულია მცირე სიმძლავრის 0.2 სმ-მდე ქვიშნარის და თიხნარის შეაშრები. კენჭების დედა ქანი ძირითადად დანალექი ქანებით არის წარმოდგენილი. ფენის საშუალო სიმკვრივე ρ - 1.96 ტ/მ³-ია, ხოლო გაცხავების შედეგად მიღებული გრანულომეტრიული შედგენილობის საშუალო შედეგები მოცემულია ქვემოთ ცხრილში:

ფრაქციის ზომა, მმ	>10	10-5	5-2	<2
პროცენტული რაოდ.	60.5	10.4	8.7	20.4

სტაციონალურ ლაბორატორიაში განისაზღვრა შემავსებლის ფიზიკური თვისებების მაჩვენებლები: ბუნებრივი ტენიანობა W - 8.6%. ტენიანობა დენადობის ზღვარზე W_L - 0.18, ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე W_P - 0.15, პლასტიკურობის რიცხვი I_p - 0.03 (ქვიშნარი). ფენისათვის სიმტკიცის და დეფორმაციის მაჩვენებლები აღებულია ს. 6. და წ. (02.01-08) - ის ცხრილებიდან, რომლებიც შესაბამისად შეადგენენ: შიგა ხახუნის კუთხე ϕ - 40°, ხვედრითი შეჭიდულობა C - 0.01 კგ/სმ², დეფორმაციის მოდული E - 400 კგ/სმ², საანგარიშო წინაღობა R_o - 4,0 კგ/სმ². ფენის გახსნილი სიმძლავრე 5.8 – 7.8 მეტრია. ფენა გაწყლიანებულია.

სილიკატების და სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებაში ფენისათვის ჩატარდა ხვედრითი ელექტროგამტარობის განსაზღვრა: გაჯერებულ ხსნარში – 0.0015 სიმ/მ. (ნორმა არაუმეტეს 0.06 სიმ/მ.). გაჯერებული ხსნარის აორთქლების შემდეგ – 0.0096 სიმ/მ. (ნორმა არაუმეტეს 0.32 სიმ/მ.).

3. დასკვნები და რეკომენდაციები

- 1 გარდაბანი, ს.ს. მზის ენერგიის ბანკისათვის, 110 კვ. საპაერო გადამცემი ხაზის ტრასის მშენებლობისათვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთი მდგრადია და მშენებლობისათვის "დამაკმაყოფილებელ" საინჟინირო-გეოლოგიურ პირობებში იმყოფება.
2. გრუნტის წყალი გახსნილია 1.8 – 3.5 მ -ზე. დამყარებული დონეები დაფიქსირდა 1.0 – 2.8 მეტრზე (29.09.20). წყალი არ არის აგრესიული სახ.სტანდარტის 10178-76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუღევადი არცერთი მარკის ბეტონის მიმართ, არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა - ბეტონის კონსტრუქციების მუდმივი დაძირვის დროს, სუსტად აგრესიულია პერიოდულად დასველების დროს.

3. სამშენებლო თვისებების მიხედვით, უბანზე არსებულ გეოლოგიურ ლითოლოგიურ ჭრილში გამოიყოფა I საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (ნაყარი გრუნტი ფენა №1 და თიხნარი ფენა №2, მხედველობაში არ არის მიღებული): I სგე - ფენა №3 - კენჭნარი, რომლის საანგარიშო მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილში:

სგე №№	მოცელ ობითი წონა ρ ტ/მ ³	დეფორმ აციის მოდ. E	შეჭიდუ ლობა C კგ/სმ ²	ხახუნის კუთხე φ გრად.	პუასონის კოეფიციენტი μ	საანგარიშო წინაღობა R ₀ კგ/სმ ²
I (ფენა №3)	1.96	400	0.01	40	0.27	4.0

4. ანძების დაფუძნება შესაძლებელია I სგე-ზე (ფენა №3 კენჭნარი) ნებისმიერი ტიპის საძირკვლით.

5. ქვაბულის გათხრის დროს შესაძლებელია საჭირო გახდეს წყალაქცევითი სამუშაოების ჩატარება. საორიენტაციოდ წყლის მოდენა ქვაბულის 1 ტ² – ზე მიღებული იქნება 0.01 ლ/წმ.

6. ქვაბულის ფერდოს მაქსიმალური დასაშვები დახრა უბანზე გაგრცელებული გრუნტებისათვის მიღებული უნდა იქნება ს.ნ. და წ. 3.02.01-87-ის 3.11, 3.12, 3.15 პუნქტების გათვალისწინებით და ს.ნ. და წ. III-4-80 მე-9 თავის მიხედვით.

7. სხ და წ - “სეისმომედეგი მშენებლობა” (პნ 01.01.-09) – ის სეისმური საშიშროების რუკის დანართის მიხედვით ქ. გარდაბანი განეკუთვნება 7 ბალიან სეისმური საშიშროების ზონას. ხოლო უბნის ამგები გრუნტები სეისმური თვისებებიდან გამომდინარე იმავე კრებულის ცხრ. №1 – ის, მიხედვით განეკუთვნებიან II კატეგორიას.

8. უბნის ამგები გრუნტები დამუშავების სიძნელის მიხედვით ს.ნ.და წ. IV. –5 –82 ის ცხრ. №1 – ის თანახმად, განეკუთვნებიან: ფენა № 1 – 93; ფენა № 2 – 338; ფენა №3 - 63.

დასკვნა შეადგინა: ინჟ. გეოლოგი

გ. ბაბილონე




ფოტოდოკუმენტაცია.



ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფნის საერთო ხედი ჩრდილო აღმოსავლეთიდან.



ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფნის სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილის საერთო ხედი.



ბურღვითი სამუშაოები ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფნის გასწვრივ.

ტექნიკური დავალება

ს.ს. მზის ენერგიის ბანკისთვის 110 კვ. საპარკო გადამცემი ხაზის ტრასის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მომსახურების ტექნიკური პირობა:

ასაშენებელი 110 კვ. საპარკო გადამცემი ხაზის ტრასა გადის გარდაბნის მუნიციპალიტეტში არსებული სს „სერ“-ს 500 კვ. ქვესადგურ „გარდაბანი“-ს ტერიტორიიდან და მიემართება სამხრეთ-დასავლეთით ასაშენებელი მზის სადგურის მიმართულებით.¹

საპარკო გადამცემი ხაზის ტრასის, სავარაუდო სიგრძე, შეადგენს 2800 მეტრს. უნდა დაისინჯოს 8მ სიღრმის ჭაბურღილებით. ჭაბურღილების საერთო რაოდენობა იქნება 16.

გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარების მიზანი:

მასზე უსაფრთხოდ და სწორი კონსტრუქციული გათვლებით, საპარკო გადამცემი ხაზის განთავსება, რისთვისაც აუცილებელია კონსტრუქტორს და პროექტის ავტორებს, მშენებლებს ჰქონდეთ ადგილის დეტალური გეოლოგია და გეოინჟინერია, რომელიც მიღებული იქნება ადგილზე ჩატარებული ბურღვითი სამუშაოების ჩატარებით და კერნების ლაბორატორიული შესწავლით.

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ანგარიში უნდა შეიცავდეს:

1. გადამცემი ხაზის უბნების განლაგების რაიონების მოკლე ფიზიკურ-გეოგრაფიულ აღწერა, კლიმატური, გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური დახასიათება: მონაცემები ადგილმდებარეობის კლიმატის ქარის გაბატონებული მიმართულებები, სიჩქარე, დაწევა, ატმოსფერული ნალექები (მ.შ თოვლის საფარის სისქე, წონა, ყინულმოცვა, ნიადაგის გაყინვის სიღრმე), გეოლოგიური აგებულების და ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესახებ;
2. გადამცემი ხაზის ანძების მდებარეობის წერტილებზე საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები. მონაცემები ადგილმდებარეობის ამგები გრუნტების შესახებ - მათი განლაგების სიღრმე, შემადგენლობა, აგრესიულობის ხარისხი რკინის კონსტრუქციის მიმართ, კუთრი ელექტრონინაღობა, გრუნტის წყლების დონე, ზედაპირული წყლების - წარეცხვა, დატბორვის საშიშროება და ა.შ. ;
3. უბნებზე უარყოფითად მოქმედი ფიზიკურ-გეოლოგიური პროცესების და მოვლენების (მეწყერი, ზვავი, ეროზია და ა.შ.) შესწავლა;
4. დასკვნა და რეკომენდაციები: ჩატარებული კვლევის მასალების მიხედვით შემუშავებული სათანადო დასკვნები და რეკომენდაციები;
5. საველე და კამერულ სამუშაოებზე დაყრდნობით შედგენილი გრაფიკული მასალა;
6. ლაბორატორიული კვლევის შედეგები;
7. საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სათანადო ნორმების და წესების მოთხოვნებს.
8. საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იქნეს ორ ენაზე (ქართული/ინგლისური), როგორც აკინძული 3 ეგზემპლარად, ასევე ელექტრონული სახით (დოკუმენტაცია უნდა იყოს ხელმოწერილი). ტექნიკურ ანგარიშს დართული უნდა ჰქონდეს სამუშაო პროცესების ამსახველი ფოტო მასალა.

¹დავალებას თან ერთვის გადამცემი ხაზის ანძების განლაგების ზუსტი კოორდინატები. მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაძლებელია მოგაწოდოთ ტოპო გეგმაც.

Техническое задание

на инженерно-геологические исследования земельных участков под опорами воздушной ЛЭП 110 КВ

Воздушная линия электропередачи должна пройти от подстанции 500 КВ «Гардабани» ОАО GSE в муниципалитете Гардабани в юго-западном направлении до места размещения СЭС, в полном соответствии со схемой проектной документации строительства СЭС.

Расчетная длина воздушной линии электропередачи составляет ориентировочно 2800 метров.

Общее количество скважин составит 16, каждая по 8 м глубиной, не реже, чем под каждой опорой линии электропередач.

Цель геологических работ:

Целью геологических работ является безопасное и технологически правильное размещение воздушной линии электропередачи на участке.

Отчет об инженерно-геологических изысканиях должен включать:

1. Краткое физико-географическое описание зон расположения линий электропередачи, климатическая, геологическая и гидрологическая характеристика. Данные о местонахождении преобладающих климатических направлений ветра, скорость, давление, атмосферные осадки (включая толщину снежного покрова, вес, мороз, глубину промерзания почвы), геологическое строение и гидрогеологические условия.
2. Инженерно-геологические изыскания в местах расположения опор линии электропередачи: данные о грунте в местонахождении - глубина их размещения, степень агрессивности к железным конструкциям и бетону, удельное электрическое сопротивление, уровень грунтовых вод, минерализация, фильтрация, промывка поверхностных вод, опасность затопления и т.д.
3. Изучение неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений (оползни, лавины, эрозия и т. д.)
4. Выводы и рекомендации по материалам исследования.
5. Графический материал на основе полевой, лабораторной и камеральной работ.
6. Результаты лабораторных исследований.
7. Инженерно-геологический отчет должен соответствовать требованиям соответствующих норм и правил, действующих в Грузии.
8. Отчет должен быть предоставлена на двух языках (грузинском и английском) в печатном и электронном виде (документация должна быть подписана). Технический отчет должен включать фотоматериал с описанием рабочих процессов.

К техническому заданию прилагается схема линии электропередачи и точные координаты расположения опор.

გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კრებსითი ცხრილი
ბუნებრივ პირობებში/წყალგაჯერებულ მდგომარებაში
სს „მგბს ენერგიის ბანკი“

№	გამინატურებების ნომერი	ნიშანების აღმართის სივრცე	სიმძლავის მაჩვრივებელი	ტექნიკური მეცნიერებების მიმართ										გრანულომეტრიული შემადგენლობა				გრუნტის დასახურის მიმართ
				p	pd	ps	W	n	e	WL	Wp	Ip	IL	Sr	>10	10-5	5-2	<2
				გ/სმ ³	გ/სმ ³	გ/სმ ³	%	%	გრთ. ნაწ.	გრთ. ნაწ.	გრთ. ნაწ.	გრთ. ნაწ.	გრთ. ნაწ.	გრთ. ნაწ.	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	1.0-1.3	1.97			8.8			0.18	0.14	0.04	-1.3		51.4	18.7	14.3	15.6	კენჭნარი
2	1	8.0-8.3	1.93			6.8			0.17	0.13	0.04	-1.55		58.5	10.2	7.5	23.8	კენჭნარი
3	2	1.0-1.3	1.98	1.6	2.7	24.0	41	0.688	0.26	0.14	0.12	0.83	0.94					თიხნარი
4	2	2.2-2.5	1.92			7.5			0.17	0.15	0.02	-37.5		52.4	12.6	11.4	23.6	კენჭნარი
5	2	5.0-5.3	1.93			9.2			0.17	0.12	0.05	-0.56		58.8	8.4	7.5	25.3	კენჭნარი
6	3	1.5-1.8	1.95	1.61	2.7	20.9	40	0.677	0.29	0.21	0.08	-0.01	0.83					თიხნარი
7	3	2.0-2.3	1.96			8.5			0.18	0.13	0.05	-0.9		68.2	6.2	5.5	20.7	კენჭნარი
8	3	6.0-6.3	1.99			6.0			0.17	0.16	0.01	-1.9		57.5	7.4	7.2	27.9	კენჭნარი
9	4	1.0-1.3	1.90	1.47	2.69	29.6	45	0.830	0.34	0.29	0.05	0.12	0.96					თიხნარი
10	4	2.5-2.8	1.97			5.9			0.15	0.16	0.02	-5.0		64.6	9.8	7.4	18.2	კენჭნარი

ვ. შემაქანის

გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კრებსითი ცხრილი
ბუნებრივ პირობებში/წყალგაჯერებულ მდგომარებაში
სს“მგის ენერგიის ბანკი”

№	გამინატურებების ნომერი	ნიშანების აღმართის სივრცე	სიგრძის მინიმუმის სიმაღლე	ნაწილის სიმაღლე	გეოგრაფიული ტენიანობა	გორიანობა	გორიანობის კოეფიციენტი	ტენიანობა		გენიტენიცია	ტენიანობის ხარისხი	გრანულომეტრიული შემადგენლობა				გრუნტის დასახლება		
								p	pd			>10	10-5	5-2	<2			
								გ/სმ ³	გ/სმ ³			%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	4	7.0-7.3	1.99			10.2			0.17	0.14	0.03	-1.3		72.4	8.2	6.4	13.0	გენტნარი
12	5	1.5-1.8	1.97	1.65	2.7	19.4	39	0.636	0.30	0.19	0.11	0.04	0.82					თიხნარი
13	5	3.0-3.3	1.96			9.0			0.19	0.15	0.04	-1.5		62.4	9.2	8.8	19.6	გენტნარი
14	6	1.0-1.3	1.94	1.58	2.7	22.4	41	0.709	0.28	0.21	0.2	0.85						თიხნარი
15	6	4.0-4.3	1.98			11.0			0.18	0.15	2.03	-1.3	57.2	12.5	9.8	20.5		გენტნარი
16	7	1.0-1.3	1.95	1.60	2.7	21.6	41	0.688	0.34	0.19	0.15	0.17	0.84					თიხნარი
17	7	2.0-2.3	1.96			8.5			0.17	0.15	0.02	-3.2		52.8	15.5	7.4	24.3	გენტნარი
18	7	7.5-7.8	1.97			7.8			0.18	0.16	0.02	-4.1		65.2	10.5	14.5	9.8	გენტნარი
19	8	1.5-1.8	1.92	1.62	2.7	18.5	40	0.667	0.32	0.21	0.11	-0.2						თიხნარი
20	8	2.0-2.3	1.98			9.5			0.18	0.14	0.04	-1.12		60.5	12.2	116	15.7	გენტნარი

გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კრებსითი ცხრილი
ბუნებრივ პირობებში/წყალგაჯერებულ მდგომარებაში
სს „მზის ენერგიის ბანკი“

№	გამჭვივავებული გარემო	გრანულომეტრიული შემადგენლობა												გრუნტის ფასახლობა				
		გრანულომეტრიული შემადგენლობა						გრანულომეტრიული შემადგენლობა										
		p	ρd	ρs	W	n	e	W _L	W _p	I _p	I _L	Sr	>10	10-5	5-2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	9	1.5-1.8	1.97			6.4			0.20	0.16	0.04	-1.7		57.2	9.2	7.5	26.1	კენჭნარი
22	9	5.0-5.3	1.98			9.4			0.19	0.16	0.03	-2.2		53.5	8.5	8.4	29.6	კენჭნარი
23	10	1.0-1.3	1.93			6.6			0.19	0.17	0.02	-5.2		56.8	10.4	7.8	25.0	კენჭნარი
24	11	1.0-1.3	1.96			10.2			0.18	0.15	0.03	-1.6		65.8	9.8	7.5	16.9	კენჭნარი
25	11	3.0-3.3	1.98			9.0			0.20	0.17	0.03	-2.7		70.5	7.4	6.5	15.6	კენჭნარი
26	12	3.0-3.3	1.97			11.4			0.18	0.16	0.02	-2.3		66.8	8.6	7.9	16.7	კენჭნარი
27	13	6.0-6.3	2.0			8.5			0.18	0.15	0.03	-2.2		57.2	11.5	9.8	21.5	კენჭნარი
28	14	1.2-1.5	1.93			10.5			0.20	0.17	0.03	-2.2		60.5	9.4	7.8	22.3	კენჭნარი
29	15	1.5-1.8	1.95			6.0			0.19	0.15	0.04	-2.3		58.4	11.4	9.6	20.6	კენჭნარი
30	16	2.0-2.3	1.98			11.2			0.18	0.17	0.01	-5.8		62.8	10.2	7.8	19.2	კენჭნარი

2. შემუშავებელი

მყლის შიგნივრი და სანიტარული ანალიზი

ობიექტი გარდაბანი, სს „მზის ენერგიის პანკი“
 აღმდების ადგილი ჰN1 H = 1.8 მ
 აღმდების თარიღი 27.09.20

ანალიზი	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.მგ.	მგ.მგ.%
Cl'	11	0.3	3.7
SO ₄ ''	144	3.0	37.0
HCO ₃ '	293	4.8	59.3
CO ₃ ''	-	-	-
NO ₂ '	-	-	-
NO ₃ '	-	-	-
კაბO	448	8.1	100
კალიონები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.მგ.	მგ.მგ.%
Na ⁺ +k ⁺	69	3.0	37.1
Ca ⁺⁺	329	2.7	33.3
Mg ⁺⁺	29	2.4	29.6
NH ₄ ⁺	-	-	-
კაბO	427	8.1	100
საერთო მინერალიზაცია, მგ/ლ	729		
მრავალი ნაშთი გამომრავალი მგ/ლ	750		
მიზანი შედგენილობა კურლოვის ვორმულის მიხედვით:			
$\text{M}_\text{O} \frac{\text{HCO}_3'}{37} \cdot 59 \frac{\text{SO}_4''}{37}$			
$\text{Na}^+ + \text{k}^+ \cdot 37 \quad \text{Ca}^{++} \cdot 33 \quad \text{Mg}^{++} \cdot 30$			

სიხისფერი	
ბრაზულები - მგ.მგ/ლ	
სამრთო 5.1	
პარბონატულ 4.8	
არაპარბონატული 0.3	
PH-----7.1	

სანიტარული ანალიზი

გამჭვირვალება	—ბამჯვირვალი
ზერი	—უცერო—
სუნი გალებში	—უსუნო—
ნალექი	დიდი რაოდ
NH ₄ ⁺	— არა
NO ₂ '	— არა
NO ₃ ',	— არა
შანგვალობა O ₂	—
CO ₂	— 4.4 მგ/ლ
CO ₂ აბრაში ული	—არა

დასტვა: წყალი არ არის აგრესიული სახ.სტანდარტის 10178 - 76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუძლებელი არც ერთი მარკის ბეტონის მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების წყალში მუდმივი დაძირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.

ს.ს. და ვ. 2.03.11.85 სამუნებლო ნაგებობათა
დაცვა კოროზიანსაბან (ცხრილი №№5,6,7)

063. შიგნივრი 5: *[Handwritten signature]*

ტყველის მიმიური და სანიტარული ანალიზი

ობიექტი გარდაპირი, სს „მზის ენერგიის ბანკისათვი“
 აღების ადგილი ჰN=2 H= 2.6 მ
 აღების თარიღი 27.09.20

ანონები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.მკგ.	მგ.მკგ.%
Cl ⁻	32	0.9	1.3
SO ₄ ²⁻	144	3.0	41.1
HCO ₃ ⁻	207	3.4	46.6
CO ₃ ²⁻	-	-	-
NO ₂ ⁻	-	-	-
NO ₃ ⁻	-	-	-
ჯამი	383	7.3	100
პათორნები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.მკგ.	მგ.მკგ.%
Na ⁺ +K ⁺	99	4.3	58.9
Ca ⁺⁺	33	1.6	21.9
Mg ⁺⁺	17	1.4	19.2
NH ₄ ⁺	-	-	-
ჯამი	149	7.3	100
საერთო მინერალური, მგ/ლ	429		
მერალი ნამთი გამომჭრალი მგ/ლ	450		
მიმიური შედგენილობა კურლოვის ვორულის მინერალი:			
$M_{0.4} \frac{HCO_3^- 47}{Na^+ + K^+ 58} \frac{SO_4^{2-} 41}{Ca^{++} 22 Mg^{++} 19}$			

სისისტე
 გრადუსები - მგ.მკგ/ლ
 საერთო 3.0
 პარბონატულ 3.0
 არაკარბონატული არა -
 PH-----7.0

სანიტარული ანალიზი

ბამზინგვალება ---ბამზინგვალე
 ფერი ---
 სუნი გალება ---სუნი---
 ნალექი ღიღი რაოდ
 NH₄⁺ - არა
 NO₂⁻ - არა
 NO₃⁻ - არა
 ჟანგვალობა O₂-----
 CO₂ - 8.8გ/ლ
 CO₂ აბრაშისული -----არა

დასკვნა: წყალი არ არის აგრესიული სახ.სტანდარტის 10178 - 76 პორტლანტცემენტზე
 დამზადებული წყალშეუძლებელი არც ერთი მარკის ბეტონის მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების წყალში
 შედგინვი დამირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.

ს. და ვ. 2.03.11.85 სამშენებლო ნაბეჭობათა
 დაცვა კოროზიისაბან (ცხრილი №№5,6,7)

063. მიმიური 5 *g/m²*

მყლის ძიმიური და სანიტარული ანალიზი

ობიექტი გარდაპირი
აღების აღგილი ჰ.№6 H= 1.8 მ.
აღების თარიღი 28.09.20

ანონიმი	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.მდგ.	მგ.მდგ.%
Cl ⁻	18	0.5	3.8
SO ₄ ²⁻	168	3.5	27.0
HCO ₃ ⁻	549	9.0	69.2
CO ₃ ²⁻	-	-	-
NO ₂ ⁻	-	-	-
NO ₃ ⁻	-	-	-
კაბO	735	13.0	100
კალიონები	შემცველობა 1 ლიტრში		
	მგ.	მგ.მდგ.	მგ.მდგ.%
Na ⁺ +k ⁺	39	1.7	13.0
Ca ⁺⁺	152	7.6	58.0
Mg ⁺⁺	45	3.7	28.5
NH ₄ ⁺	-	-	-
კაბO	236	13.0	100
საერთო მინერალურიანია, მგ/ლ	697		
შრალი ნაშთი გამომრალი მგ/ლ	700		
შიმიური შედენილობა კურლოვის ვორმულის მიხედვით:			
$M_{0.7} \frac{HCO_3^- 69 SO_4^{2-} 27}{Ca^{++} 58 Mg^{++} 28 Na^+ + k^+ 13}$			

დასპპნა: წყალი არ არის აგრესიული სახ.სტანდარტის 10178 - 76 პორტლანტცემენტზე
დამზადებული წყალშეუღწევადი არც ერთი მარკის ბეტონის მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რეინა-ბეტონის კონსტრუქციების წყალში
მუდმივი დაძირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.

ს.6. და ვ. 2.03.11.85 სამშენებლო ნაბეჭდობათა
დაცვა კოროზიისაბან (ცხრილი №№5,6,7)

06. ძიმიური 0. *John*

სისტემა

გრადუსები - მდ.მდგ/ლ
საერთო 11.3
კარბონატულ 9.0
არაკარბონატული 2.3
PH-----7.0

სანიტარული ანალიზი

გამჭვირვალება ---გამჭვირვალე
ფერი ---ფერი---
სუნი გალებაში ---სუნი---
ნალები დიდი რაოდ
NH₄⁺ --- არა
NO₂⁻ --- არა
NO₃⁻ --- არა
შანგვალობა O₂-----
CO₂ - 16.4გბ/ლ
CO₂ აბრესიული -----არა

ტყვის მიმღები და სანიტარული ანალიზი

ობიექტი გარდაბნი, სს „მზის ენერგიის ბანკი“
 აღმგის აღგოლი შN16 1.6 გ.
 აღმგის თარიღი 29.09.20

ანონიმები	შემცველობა 1 ლიტრში			სიხისტე
	მმ.	მმ.მდგ.	მმ.მდგ.%	
Cl ⁻	21	0.6	8.8	ბრაზილია - მმ.მდგ/ლ
SO ₄ ²⁻	144	3.0	44.1	საერთო 5.1
HCO ₃ ⁻	195	3.2	47.1	გარბონატულ 4.8
CO ₃ ²⁻	-	-	-	არაპარბონატული 0.3
NO ₂ ⁻	-	-	-	PH-----7.1
NO ₃ ⁻	-	-	-	
ჯავი	360	6.8	100	
კალიონები	შემცველობა 1 ლიტრში			სანიტარული ანალიზი
	მმ.	მმ.მდგ.	მმ.მდგ.%	
Na ⁺ +K ⁺	87	3.8	55.9	ბაზიზირება ---ბაზიზირვალი
Ca ⁺⁺	58	1.7	25.0	ფერი ---უცვერო---
Mg ⁺⁺	16	1.3	19.1	სუნი გაღებული ---უცვერო
NH ₄ ⁺	-	-	-	ნალექი დიდი რაოდ
ჯავი	161	6.8	100	NH ₄ ⁺ - არა
საერთო მინერალიზაცია, მგ/ლ	423			NO ₂ ⁻ - არა
მშრალი ნაშთი გამომშრალი მგ/ლ	450			NO ₃ ⁻ - არა
მიზიური ჰერგენილობა კურლოვის ზორმულის მიხედვით:				მანგანალობა O ₂ -----
				CO ₂ - კვ
				CO ₂ აბრეშუმული -----არა
$M_{0.4} \quad HCO_3^- 47 \quad SO_4^{2-} 44$				
$Na^+ + K^+ 56 \quad Ca^{++} 25 \quad Mg^{++} 19$				

დასკვნა: წყალი არ არის აგრესიული სახ.სტანდარტის 10178 - 76 პორტლანტცემენტზე დამზადებული წყალშეუღწევადი არც ერთი მარკის ბეტონის მიმართ.

არ არის აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების წყალში მუდმივი დაძირვის პირობებში, სუსტად აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს.

ს.ნ. და ვ. 2.03.11.85 სამშენებლო ნაბეჭობათა
დაცვა კოროზიანაბან (ცხრილი N^o5,6,7)

063. მიმღები

5. fmf

План ЛЭП 110 кВ. М1:500

1 Проектом предусмотрено строительство однозапасной КВЛ 110 кВ от проектируемой ПС 110/10 до ОРУ 110 кВ ТЭЦ "Гардааны"


2 Длина проектируемой линии КВЛ 110 кВ 2843,36 м

3 Проектируемая линия ВЛ 110 кВ защищена от ПУМ по всей длине грозозащитным тросом ОРГВ-С-42 волоконно-оптическим одномодовым волокном, встроенным в грозозащитный трос с центральной модульной трубкой .

4 Изоляция на ВЛ 110 кВ выполняется натяжными изолирующими поддерживающими и натяжными подвесками, комплектуемыми стеклянными изоляторами ПС-70Е.

5 На опорах ВЛ 110 кВ на высоте 2–3 м нанести постоянные знаки согласно ПЧЭ:
– порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение;
– информационные знаки с указанием ширины охранной зоны по 20 м в обе стороны от ВЛ 110 кВ. Знаки

Супротивные опоры устанавливают симметрично по обеим сторонам от моста. Каждые две опоры должны быть установлены сбоку опоры поочередно с правою и с левою стороны.



Ведомость опор

Линия ВЛ 110 кВ					
№ п-п	Наименование	Тип опоры	Типовой проект	Кол-во	Номер опоры
1	Анкерно-угловая одностоечная опора с монолитным отводом	У110-1	3.407.2-170	1	1
2	Анкерно-угловая повышенная опора с монолитным отводом	У110-1+5	3.407.2-170	3	2, 11, 16
3	Анкерно-угловая повышенная опора с монолитным отводом	У110-1+14	3.407.2-170	1	15
4	Промежуточная одностоечная опора с монолитным отводом	ПП110-1	3.407.2-170	10	3-10, 12-13
5	Промежуточная повышенная опора с монолитным отводом	ПП110-1/47,5		1	14

205-СЭС-П-ИОС1.Ч16.1


«ЦЭС Гардааны Грузия 15 МВт»

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		Статия	Лист	Листов
Разраб.	Чернов			<i>Чернов</i>	10.07.20				
Н.контр.	Юнцсова			<i>Юнцсова</i>	10.07.20	План ЛЭП 110 кВ		000 «ОйлГазПроект»	
ГИП	Кондратьев			<i>Кондратьев</i>	10.07.20				

План ЛЭП 110 кВ. М1:500

Лин. № подл/Порядков. и дата взам. инв. №

Согласовано




205–СЭС–П–ИОС1.Ч16.2					
«СЭС Гардабани Грузия 15 МВт»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подпись	Дата
Разраб.	Чернов			Чернов	10.07.20
Н.контр.	Юнисова			Юнисова	10.07.20
ГИП	Кондратьев			Кондратьев	10.07.20
Стадия			Лист	Листов	
П			2		
План ЛЭП 110 кВ					
ООО «ОйлГазПроект»					

План ЛЭП 110 кВ. М1:500

Лин. № подл/Подпись и дата
Взам. инв. №

Согласовано



205–СЭС–П–ИОС1.Ч16.3					
«СЭС Гардабани Грузия 15 МВт»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подпись	Дата
Разраб.	Чернов			Гард	10.07.20
Н.контр.	Юнисова				10.07.20
ГИП	Кондратьев			Людвиг	10.07.20

Стадия Лист Листов
П 3

План ЛЭП 110 кВ

ООО «ОйлГазПроект»


План ЛЭП 110 кВ. М1:500

Лин. № подл/Подпись и дата
Взам. инв. №

Согласовано

План ЛЭП 110 кВ. М1:500

Лин. № подл/Подпись и дата взам. инв. №



1 Проектом предусмотрено строительство однозаполненной КВЛ 110 кВ от проектируемой ПС 110/10 до ОРУ 110 кВ ТЭЦ "Гардабани".

2 Длина проектируемой линии ВЛ 110 кВ 2843,36 м.


3 Проектируемая линия ВЛ 110 кВ защищена от ПУМ по всей длине грозозащитным тросом ОРГВ-С-42 с волоконно-оптическим одномодовым волокном, встроенным в грозозащитный трос с центральной модульной трубкой.


4 Изоляция на ВЛ 110 кВ выполняется натяжными изолирующими поддерживающими и натяжными подвесками, комплектуемыми стеклянными изоляторами ПС-70Е.

5 На опорах ВЛ 110 кВ на высоте 2-3 м нанести постоянные знаки согласно ПУЭ:


- порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение;
- информационные знаки с указанием ширины охранной зоны по 20 м в обе стороны от ВЛ 110 кВ. Знаки должны быть установлены сбоку опоры поочередно с правой и с левой стороны.

205-СЭС-П-ИОС1.Ч16.5					
«СЭС Гардабани Грузия 15 МВт»					
		Стадия	Лист	Листов	
		П	5		
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.	Чернов			<i>Левин</i>	10.07.20
Н.контр.	Юнусова			<i>Юнусова</i>	10.07.20
ГИП	Кондратьев			<i>Кондратьев</i>	10.07.20
План ЛЭП 110 кВ					
ООО «ОйлГазПроект»					







ჰაბურღოლი №1
X=502726.1676 Y=4590998.0749



ჰაბურღოლი №2
X=502779.9650 Y=4591118.1350



ჰაბურღოლი №3
X=502924.9527 Y=4591171.4672



კორობითი აღნიშვნები




- 1 ნიადაგის ვენა
2 თიხნარი,
ძვირნარის (20 სმ-ზე) ჭუაჭრები
3 პირვენარი,
ძვირნარის შემაცსებლი 10 - 30% - გლე

ნიადაგის აღნიშვნის ადგილი

- გრუნტის
 წყლის სისქის

სტადიანი	სტადიანი
1	გარემო
2	გარემო
3	გარემო
4	გარემო
5	გარემო
6	გარემო
7	გარემო
8	გარემო

1:100 გ. გარემო



პირობითი აღნიშვნები

- 1 60ადაბის ვენა
- 2 10ხნარი,
ძვიშნარის (20 სმ-ზე) შეამრევებით
- 3 პენენარი,
ძვიშნარის გეგავსებლი 10 - 30% - გვი

ნიმუშის აღნიშვნი

- ბრუნტის
- ველის სიცავი

ვაჟ "გენერი"	სტადია
ბარდაკანი, სს „უსის ენერგეტიკური 110 კვ. სამართლის ხაზის ტრანსის არიექტი	
გეოლოგიური დოკუმენტი შროლები	ა.3.
თანამდებობა:	ხელმოწერა
გეოლოგი:	
	აგაპილოვი
	2
	ცურცარელ
	6
	მასტაბი
	1:100 მ.

કુદુર્લોલો №7
X=503578.1510 Y=4591411.7344

X=503578.1510 δ =4591411.7344

299.3

ჭაბურღილი №8
X=503735.9393 Y=4591469.774

X=503735.9393 Y=4591469.774

299

შპს „ერის მოწვევა“ №9
X=503919.3000 Y=4591537.2200

X=503919.3000 B=4591537.2200

299.0

Q _{IV}							Q _{IV}		Q _{IV}		Q _{IV}	
N			N ₀		N ₀		N ₀			N ₀		
Q _{IV}	1	0.0	0.9	0.9	0.9	298.1	Q _{IV}	2	0.9	8.0	7.1	291.0
Q _{IV}	1	0.0	0.9	0.9	0.9	298.1	Q _{IV}	2	0.9	8.0	7.1	291.0
Q _{IV}	2	0.9	8.0	7.1	291.0		Q _{IV}	2	0.9	8.0	7.1	291.0
Q _{IV}	2	0.9	8.0	7.1	291.0		Q _{IV}	2	0.9	8.0	7.1	291.0

ՀՅԴ ՊՐԵՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



Digitized by srujanika@gmail.com



06620,
055-901-20-12-2000, 055-901-22100



ნშნარი0,

60გუგის აღების ადგილი



አዲስአበባ












ՎԵՐԱԿՐՈ

“გას “ბენგური”		
გარდაბანი, სს „მზის პეტბის პანზისალიზოს 110 კვ. საცავრი ხაზის ტრასის პროექტი		სტადია
		გ.პ.
გეოლოგიურ-ლითოლოგიური ჰიდრეგი		
თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
გეოლოგია		გ.გაბოლოვი
		3
		ვ. ერის, რამილ
		6
		მასტაბა
		1:100 გ.

କ୍ଷାଦ୍ରିକଳୀଙ୍କୁ №10
X=504090.1955 Y=4591600.0788

કાર્યક્રમનોંડી નં 11
X=504229.2450 Y=4591651.2350

Q _{IV}		Q _{IV}		Q _{IV}		Q _{IV}		Q _{IV}		Q _{IV}	
№	Номер	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б	Б
Q _{IV}	1	0.0	0.6	0.6	298.2						
αQ _{IV}	2	0.6	8.0	7.4	290.8						

કાર્યાલય નંબર 12
X=504427.9556 Y=4591724.3242

კორობითი აღნიშვნები



60, 60, 60, 60



2018-ის (20 სე-მდე) შუაშრეებით



16.5% - 30% - 8%

ნიმუშის აღების ადგილი




გრუნტის




ՎՐԱՅԻ ՆՈՒՅՆ

შპს "ბენგერ"		სტადია	
ბარდაგანი, სს "ვაზის ანერბის პანცისტაზოს 110 კვ. საქართველოს საზოს ტრანსის აროვებში			
გეოლოგიურ-ლიტოლოგიური ჰიდროგენი	გ.პ.		
თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ვარცელი
გეოლოგია	<i>ვ. ქვეშავა</i>	მ.აბილიაძე	4
			ვარცელი
			6
			მასტებაბი
			1:100 მ.


ჭაბურღილი №13
X=504612.0287 Y=4591792.0322




ჭაბურღილი №14
X=504722.5750 Y=4591832.6950



ჭაბურღილი №15
X=504843.9400 Y=4591877.3400



კორპუსი აღნიშვნელი

- 1  60x60x8 ვენა
- 2  10x6x10, ძირი 10x10, ზურდები 20 სმ-ზე
- 3  10x10x10 ვენა, ძირი 10x10, ზურდები 10 - 30% - მდგ

ნიშვნის აღნიშვნი

- გრუნტის
- ვწლის სისხლი

“შპს “ავეგი””	სტადია
გარდამანი, სა „გარდამანის ენერგეტიკური სამსახურის 110 კმ. საკამართვი ხასის ტრასის არეალითი	გარდამანი
გეოლოგიურ-ლიტოლოგიური მრიენდელი მრიენდელი	გარდამანი
01ნაზარეთია, ნებვერმარა მკარი	გარდამანი
გეოლოგია განავითარების მინისტრის მინისტრი	5
	გერიტარია
	6
	გასტაბი
	1:100 გ.

ჭაბურღილი №16
X=505030.7750 Y=4591815.9300

297.8

0 დოკუმენტის ნომერი	339609 N დოკუმენტის ნომერი	ჭრილი				ვიცერეგის მიერ და განვითარებულ მართვის სამინისტრო	
		სიღრმე, მ	ლან	გლ	გრძელება, მ		
Q _{IV}	1	0.0	0.6	0.6	297.2		
αQ _{IV}	2	0.6	8.0	7.4	289.2		

პირობითი აღნიშვნები

- 1 ნიადაგის ფენა
- 2 თიხნარი,
კვირაცხალის (20 სმ-ზე) შეაჭრებით
- 3 პენქნარი,
კვირაცხალის მეტაპებლით 10 - 30% - გდე

გეოზოს აღების ადგილი



გრუნტის

ველის სინაი

შპს "გენგერი"	სტადია
გარდაბანი, სა აშის მემორის პანისტოვნების 110 კვ. საპარტი ხაზის ტრასის აროვებზე	გ.პ.
გეოლოგიურ-ლითოლოგიური ჭრილები	
თანამდებობა ხელმოწერა გვარი ფარცელი	
გეოლოგი ვ. ჭავჭავაძე	მპარის მეცნიერებელი 6
	ვ. ჭავჭავაძე
	6
	მასშტაბი
	1:100 მ.